

# Chiesa Parrocchiale di S. Paterio Vescovo

Paisco Lovenò (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00039/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00039/>

## CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 39

Codice scheda: 1r050-00039

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Paterio Vescovo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017131

Comune: Paisco Loveno

Indirizzo: Via Centrale, 0 (P)

Altra località: Paisco (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Paisco Loveno

Particelle: C

Foglio/Data: 11/ 1966

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: di incerta attribuzione

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita pastorale registra la chiesa

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1562/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1562/00/00

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita pastorale del vescovo D. Bollani

Notizia: La parrocchiale di S. Paterio è soggetta alla pieve di Cemmo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ricostruzione della chiesa

Notizia: Ricostruzione della chiesa sulla precedente, antichissima, probabilmente quanto le prime miniere.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVII

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Restauro della chiesa

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1908/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1908/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Consacrazione della chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938/00/00

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata della chiesa precedente

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia/deposito

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p.1

Suddivisione verticale: a setti

### SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 6

Tipo di piani: p. t.; p.1; p.2; p.3; p.4; p.5

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è a navata unica con 3 nicchie per lato, incassate nella muratura, separate da un tratto di muratura piena e coperta da volta a botte. La volta a botte della navata divisa in 3 campate separate da larghi archi traversi in rilievo con decorazioni in stucco. Il presbitero rettangolare, piuttosto stretto, ha una volta a cupola su pennacchi sterici, riccamente decorata con stucco e affresco. La facciata è caratterizzata da una specchiatura centrale con il portale ed il finestrone

ad arco a pieno centro, definita da due lesene che salgono verso il piccolo timpano triangolare con due pinnacoli e una croce in metallo. Il portale architravato e mistilineo è in pietra bianca locale. Il campanile ha la parte superiore bipartita da modanature poco aggettanti, cella campanaria ad archi a pieno centro, merlature ghibelline monoblocche di tipo federiciano, che accompagnano il pinnacolo centrale con una croce in metallo.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: con corpi aggiunti

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 4]

Genere: volta (3)

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 4]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

### **TIPO [2 / 4]**

Genere: volta

Forma: a cupola

### **STRUTTURA [2 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

### **TIPO [3 / 4]**

Genere: solaio

Forma: piana

### **STRUTTURA [3 / 4]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: nicchia

### **TIPO [4 / 4]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [4 / 4]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: navata/campanile

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde/a piramide

Qualificazione della forma: simmetriche/a pianta quadrata

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura/tettuccio che copre l'ingresso

Tipo: tegole

## **SCALE**

**SCALE [1 / 4]**

Ubicazione: esterna, sagrato

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: continua

**SCALE [2 / 4]**

Ubicazione: interna, campanile/deposito

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

**SCALE [3 / 4]**

Ubicazione: interna, tra navata e presbiterio

Genere: gradini d'accesso (2)

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]**

Riferimento: rampe

Tipo: continua

**SCALE [4 / 4]**

Ubicazione: interna, ingresso laterale

Genere: gradini d'accesso (2)

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

#### **SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: continua

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: navata

Genere: marmette in cls rosse-bianche-nere

Schema del disegno: a motivi geometrici

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: sagrato/p.t. campanile

Genere: cubetti di porfido

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: in graniglia nero-grigio-rosa

Schema del disegno: posa longitudinale

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra locale

Qualificazione del tipo [1 / 3]: architravato

Qualificazione del tipo [2 / 3]: mistilineo

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con stemma

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: fortemente aggettato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: Esterno, lato nord

Genere: iscrizione

Tipo: Cartella con scritta.

Trascrizione testo

PILL.D.BRALLIA.FENAROLA.VT/BRO.SE.SVISQ.QVATVOR/MISR.IN.HEBDOMADAM/CELEBRETVR.PAISCHI.CO/N  
STITVIT.ANVVM.REDD/ITVM.VTINST ROG.AB/ANT.GIARDINO.NOT/BRIXIE.D.IX.MART/AN.M.DC.XXXXX

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: portale d'ingresso

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il portale presenta patologie quali fessurazioni e microfessurazioni, colaticci per dilavamento, alterazione cromatica dei materiali, fratturazione e deterioramento.

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre/cattivo

Indicazioni specifiche

Gli intonaci nella parte inferiore delle pareti laterali esterne soffrono le conseguenze dell'umidità di risalita della muratura, con fenomeni quali: efflorescenze, alterazioni cromatiche, microfessurazioni, microflora e distacchi d'intonaco. Aggravano le condizioni incrostazioni e depositi superficiali. Più grave la situazione di degrado dei rivestimenti del campanile, probabilmente a causa degli agenti atmosferici e della posizione a nord.

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: strutture verticali e rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le strutture verticali sono soggette ad umidità di risalita, tamponata all'interno con zoccolo in granito. I rivestimenti interni sono soggetti ad alterazione cromatica, soprattutto la parete a nord. La sagrestia presenta fessurazioni di non grave entità.

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La copertura si trova in discrete condizioni di conservazione.

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il bene è dotato di impianti

Fonte: diretta/2003

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni e paramenti

Data inizio: 1985/00/00 c.a.

Data fine: 1985/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Resauro coro e affreschi interni.

### RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: paramenti

Data inizio: 1990/00/00 c.a.

Data fine: 1990/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Restauro statue.

### RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene.

Data inizio: 1980/00/00 c.a.

Data fine: 1980/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Rifacimento tetto./ Rifacimento pavimentazione in marmo.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via Centrale  
25050 Paisco Loveno (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Paterio (Paisco)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Servizi pubblici di interesse locale

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPY10F01

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00039\_IMG-0000052513

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPY10D01

Note: Fronte principale

Nome del file originale: KPY10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00039\_IMG-0000052514

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPY10D02

Note: Esterno, lato nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPY10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00039\_IMG-0000052515

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPY10D03

Note: Esterno, lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPY10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00039\_IMG-0000052516

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPY10D04

Note: Particolare interno, altare laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPY10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00039\_DRA-0000007565

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPY10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPY10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Frandi A./ Cagnoni G./Roiter F.

Titolo contribuito: Tempo e arte in Valcamonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1970

V., pp., nn.: pp. 135,164

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 676-677

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia