

Chiesa Parrocchiale di S. Antonio di Padova

Paisco Lovenò (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00040/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00040/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 40

Codice scheda: 1r050-00040

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Antonio di Padova

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017131

Comune: Paisco Loveno

Indirizzo: Strada comunale della Chiesa, 0 (P)

Altra località: Grumello (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Paisco Loveno

Particelle: C

Foglio/Data: 24/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: Affreschi interni

Nome di persona o ente: Uberti A.

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica (incerta)

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro e ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro e ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita pastorale del vescovo D. Bollani

Notizia: S. Antonio di Loveno non possiede nulla ed è governata dalla Vicinia locale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/09/27

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ricostruzione della chiesa

Notizia: Ricostruzione della chiesa. sull'originario edificio

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ristrutturazione e ampliamento

Notizia: La chiesa viene ristrutturata e ampliata con allungamento della navata e del coro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: rivestimenti interni

Notizia sintetica: A. Umberti dipinge gli affreschi interni

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1711/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1711/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: Costruito l'altare maggiore

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: La chiesa diventa parrocchiale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1939/06/06

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1939/06/06

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata della chiesa precedente

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: locale accessorio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. seminterrato; p.t.; p. sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è a navata unica con 4 nicchie per lato, 2 delle quali con altare laterale in marmo, sono separate da un tratto di muratura piena e coperta da volta a botte. La volta a botte lunettata della navata è divisa in 4 campate separate da larghi archi traversi in rilievo con decorazioni in stucco. Il presbiterio, rialzato da gradini e chiuso con balaustra in marmo, è coperto con volta a botte e ha un abside centrale con soprastante semicalotta. I rivestimenti interni sono riccamente decorati con stucco e affreschi. La facciata è tripartita da lesene che raggiungono il timpano triangolare, sul quale si elevano tre pinnacoli forniti di conci in metallo. Il portale è in granito rosso con decorazioni di bella fattura e porta in rame di recente fattura. Il campanile, intonacato con specchiature dipinte ha la cella con archi a pieno centro, conclusa da merlature guelfe che racchiudono una cuspide in rame che sorregge una statua di S. Antonio di Padova.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: nicchie

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo aggiunto, cappella

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: locali accessori

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: chiesa/campanile/corpi accessori

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde/ a 4 falde/ a padiglione

Qualificazione della forma: simmetriche/a pianta quadrata

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lamina

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: interna, tra navata e presbiterio

Genere: gradini d'accesso (3)

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: rampe

Tipo: continua

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: esterna, sagrato

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: rampe

Tipo: continua

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: esterna, sagrato

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: lineare

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: continua

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna, campanile/corpi accessori

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: posa longitudinale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: navata/presbiterio/cappella

Genere: marmette in cls

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: posa longitudinale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: deposito

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nei rivestimenti sono presenti patologie quali: l'alterazione cromatica e il dilavamento dell'intonaco (causati dall'aggressione degli agenti atmosferici), le incrostazioni e i depositi superficiali. Nella parte inferiore, gli intonaci soffrono le conseguenze dell'umidità di risalita della muratura con distacchi tra gli strati e il supporto e fenomeni di polverizzazione, disgregazione ed esfoliazione.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali e verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione delle strutture verticali non mostra particolari problemi, ma si segnalano alcune fessurazioni sulle pareti esterne.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il bene è dotato di impianti

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1980/00/00 c.a.

Data fine: 1980/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Rifacimento della copertura.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: sagrato

Data inizio: 1980/00/00 c.a.

Data fine: 1980/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Sistemazione e modifica sagrato e accessi.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: paramenti

Data inizio: 1980/00/00 c.a.

Data fine: 1980/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Sostituzione portone d'ingresso.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data inizio: 1983/00/00 c.a.

Data fine: 1983/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Ridipinta.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via Centrale
25050 Paisco Loveno (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Antonio di Padova (Lovenno Grumello)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPK10F01

Note: Esterno, angolo nord-est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00040_IMG-0000052702

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPK10D01

Note: Esterno, angolo nord-est

Nome del file originale: KPK10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00040_IMG-0000052703

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPK10D02

Note: Fronte principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPK10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00040_IMG-0000052704

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPK10D03

Note: Esterno, lato sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPK10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00040_IMG-0000052705

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPK10D04

Note: Particolare esterno lato sud-est, corpo aggiunto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPK10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00040_IMG-0000052706

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPK10D05

Note: Particolare esterno, portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPK10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00040_IMG-0000052707

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPK10D06

Note: Navata, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPK10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00040_IMG-0000052708

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPK10D07

Note: Navata, ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPK10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00040_IMG-0000052709

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPK10D08

Note: Particolare interno, altare laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPK10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00040_IMG-0000052710

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPK10D09

Note: Particolare interno, campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPK10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00040_IMG-0000052711

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPK10D10

Note: Particolare interno, cappella nel corpo aggiunto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPK10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00040_DRA-0000007695

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPK10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPK10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 678-679

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia