

# Chiesa di S. Giovanni Battista

Cimbergo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00042/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00042/>

## CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 42

Codice scheda: 1r050-00042

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria alla parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017054

Comune: Cimbergo

Località: S. Giovanni

Indirizzo: Via S. Giovanni, 0 (P)

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cimbergo

Particelle: A

Foglio/Data: 41/ 1998

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: affreschi interni

Denominazione: di incerta attribuzione

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione

Notizia: Eretta dalla confraternita dei Facchini di Venezia.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita pastorale del vescovo D. Bollani

Notizia: Chiesa registrata come non consacrata e amministrata da Comune

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Resoconto di p. Gregorio

Notizia: Chiamata Oratorio dei Disciplini

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1689/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1689/00/00

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ampliamento della chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1744/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1744/00/00

---

**PREESISTENZE**

**PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

### SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 8

Tipo di piani: p. t.; p.1; p.2; p.3; p.4; p.5; p.6; p.7

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è a navata unica con volta a botte divisa in 3 campate, separate da archi traversi in forte rilievo. Il presbiterio con copertura a crociera con medaglione affrescato è sopraelevato rispetto alla campata vicina, dotata di 2 altari. I muri esterni sono pietra locale a vista ad esclusione della facciata intonacata, con tetto a due falde di struttura lignea e manto in laterizio. In centro è il portale in pietra grigia di Sarnico, di semplice ma bella fattura, con capitelli che tendono allo stile ionico; ai lati 2 affreschi recentemente restaurati. Il campanile, con struttura prevalentemente in granito dell'Adamello, ha belle bifore nella cella campanaria.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

## PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 4]

Genere: volta (3)

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a cupola

### STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [3 / 4]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [3 / 4]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

**TIPO [4 / 4]**

Genere: solaio

Forma: piana

**STRUTTURA [4 / 4]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: chiesa/sagrestia

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde/ a 1 falda

Qualificazione della forma: simmetriche/a leggio

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: interna, tra navata e presbiterio

Genere: gradini d'accesso (2)

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: continua

### **SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna navata, 1° campata da presbiterio

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: continua

### **SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna, campanile

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in cotto

Schema del disegno: posa longitudinale

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: navata

Genere: in pietra



Schema del disegno: posa longitudinale

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cls

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: campanile

Genere: in battuto

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: fronte principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra grigia di Sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con modanature

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con capitelli ionici

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]**

Ubicazione: interno, navata

Genere: iscrizione

Tipo: La cornice modanata racchiude una cartella.

Trascrizione testo: 1744/RESTAURO/1940

Tecnica: dipinta

Materiali: stucco bianco

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]**

Ubicazione: prospetto sud

Genere: iscrizione

Tipo: Sull'architrave del portale d'ingresso laterale è incisa la scritta.

Trascrizione testo: 15+74

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra locale

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]**

Ubicazione: prospetto sud

Genere: iscrizione

Tipo: Sull'architrave della porta di accesso al campanile è incisa la scritta.

Trascrizione testo: 15+67

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra locale

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]**

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Rifatti recentemente si trovano in buone condizioni di conservazione sia dal punto di vista strutturale che materico.

Fonte: diretta/2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La copertura si trova in discrete condizioni di conservazione.

Fonte: diretta/2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: strutture verticali e rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione delle strutture non mostra particolari problemi. Nelle pareti laterali interne è evidente il degrado dovuto all'umidità di risalita con alterazioni cromatiche e rigonfianti e distacchi d'intonaco.

Fonte: diretta/2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il bene è dotato di impianti

Fonte: diretta/2003

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI [1 / 5]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1960/00/00 c.a.

Data fine: 1960/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Rifatto il tetto e eliminato il cancello in ferro battuto tra presbiterio e navata.

**RESTAURI [2 / 5]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data inizio: 1975/00/00 c.a.

Data fine: 1975/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Rifatto il pavimento del presbiterio.

**RESTAURI [3 / 5]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data inizio: 1983/00/00 c.a.

Data fine: 1983/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Restaurati gli intonaci e gli affreschi.

**RESTAURI [4 / 5]**

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 1998/00/00 c.a.

Data fine: 1998/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Restaurata la facciata.

**RESTAURI [5 / 5]**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 2000/00/00 c.a.

Data fine: 2001/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Rifatto il manto di copertura.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Piazza Torchio 1  
25040 Cimbergo (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Assunta (Cimbergo)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCN10F01

Note: Fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00042\_IMG-0000053032

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCN10D01

Note: Fronte principale

Nome del file originale: KCN10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00042\_IMG-0000053033

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCN10D02

Note: Esterno, lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCN10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00042\_IMG-0000053034

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCN10D03

Note: Esterno, campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCN10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00042\_IMG-0000053035

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCN10D04

Note: Navata, ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCN10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00042\_IMG-0000053036

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCN10D05

Note: Navata, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCN10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00042\_IMG-0000053037

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCN10D06

Note: Particolare interno, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCN10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00042\_IMG-0000053038

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCN10D07

Note: Particolare interno, sagrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCN10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00042\_IMG-0000053039

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCN10D08

Note: Particolare interno, campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCN10D08.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00042\_DRA-0000007920

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KCN10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KCN10T01.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 336-337

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia