

Santello de l'Ora

Malegno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00052/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00052/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 52

Codice scheda: 1r050-00052

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: votiva

Denominazione: Santello de l'Ora

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017100

Comune: Malegno

Indirizzo: Strada Comunale per Losine, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Malegno

Particelle [1 / 3]: 1238

Particelle [2 / 3]: 1234

Particelle [3 / 3]: 1233

Foglio/Data: 7/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: restauro degli affreschi interni

Nome di persona o ente: Belotti Tino

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: A.Bertolini, G.Panazza, Arte in ValCamonica Monumenti e Opere

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: restauro dell'edificio

Nome di persona o ente: Alpini di Malegno

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: A.Bertolini, G.Panazza, Arte in ValCamonica Monumenti e Opere

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: esecuzione affreschi interni

Nome di persona o ente: Peci E.

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: A.Bertolini, G.Panazza, Arte in ValCamonica Monumenti e Opere

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: A.Bertolini, G.Panazza, Arte in ValCamonica Monumenti e Opere

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: pitture interne

Notizia sintetica: notizia sull'esistenza dei dipinti interni

Notizia: Nel 1652 il vescovo Morosini accenna alle sue pitture, (notizie fornite da don A. Fappani)

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

Data: 1652

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

Data: 1652

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: pitture interne

Notizia sintetica: esecuzione di nuove pitture interne

Notizia: Affreschi di E. Peci, eseguiti nel 1919, quando la cappella fu restaurata per voto di guerra da offerenti privati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1919

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1919

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro completo del piccolo edificio

Notizia: Il piccolo edificio viene restaurato dagli alpini di Malegno nel 1977

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1977

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1977

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: affreschi interni

Notizia sintetica: restauro completo degli affreschi interni

Notizia: Gli affreschi vengono restaurati da Tino Belotti nel 1978

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1978

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1978

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: Intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: Intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: portico a forma quadrata con abside pentagonale

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccolo sacello costituito da un'abside di forma pentagonale con relativa volta e con arco d'ingresso chiuso da cancellata. Davanti è un portico di forma quadrata con alta zoccolatura su cui poggiano due colonne completamente lisce di ordine tuscanico. Tre archi molto ampi, di forma tra il ribassato e il pieno centro, sorreggono la volta a crociera. Sul lato ovest, sopra la cornice, è un piccolo timpano.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: centrale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: abside

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura portante

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietrame misto

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: pezzo unico

Qualificazione del genere: liscia

Materiali: in pietra di Sarnico

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: abside

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: crocera

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: crocera

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a mezzo padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: abside

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari orizzontali

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a stucco monocromo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a stucco monocromo

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: esterno abside nel portico

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: lineari

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: geometrico

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: di ordine tuscanico

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 05/05/2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: apparato decorativo interno

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: cancello fra portico ed abside

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: affreschi interni

Data inizio: 1919

Data fine: 1919

Descrizione intervento: rifacimento affreschi interni da parte di E.Peci

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: esterno

Data inizio: 1977

Data fine: 1977

Note

<CONV302> RSTT=Rifacimento completo del tetto con copertura in coppi, rifacimento e restauro di parti di intonaco e cornicioni mancanti o maggiormente deteriorati, sigillatura e stuccatura di crepe e fenditura, in particolare quelle della volta. Ripetizione del portico con un alta zoccolatura in pietrame rivestito ad intonaco.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: affreschi interni

Data inizio: 1978

Data fine: 1978

Descrizione intervento: Restauro degli affreschi interni dell'abside per mano di Tino Belotti.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: santella votiva

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: santella votiva

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: diretta/2005

Indirizzo: Via Donatori Di Sangue, 1

Indicazione specifica: Comune di Malegno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art.4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona di rispetto dell'abitato

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFJ10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_IMG-0000054609

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXFJ10D01

Note: vista frontale

Nome del file originale: BSXFJ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_IMG-0000054610

Genere: documentazione allegata

Tipo: Diapositiva

Codice identificativo: BSXFJ10D02

Note: vista da nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFJ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_IMG-0000054611

Genere: documentazione allegata

Tipo: Diapositiva

Codice identificativo: BSXFJ10D03

Note: vista da ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFJ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_IMG-0000054612

Genere: documentazione allegata

Tipo: Diapositiva

Codice identificativo: BSXFJ10D04

Note: particolare copertura e timpano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFJ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_DRA-0000008923

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto mappa catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: BSXFJ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFJ10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_DRA-0000008924

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C. T. R.

Codice identificativo: BSXFJ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFJ10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_DRA-0000008925

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: BSXFJ10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFJ10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_DRA-0000008926

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: BSXFJ10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFJ10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_DRA-0000008927

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto

Codice identificativo: BSXFJ10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFJ10T05.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_DRA-0000008928

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto

Codice identificativo: BSXFJ10T06

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFJ10T06.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_DRA-0000008929

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto

Codice identificativo: BSXFJ10T07

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFJ10T07.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00052_DRA-0000008930

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto

Codice identificativo: BSXFJ10T08

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFJ10T08.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Malegno

Luogo di edizione: Grafo Edizioni Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: V. I p.129,130

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia