

Cimitero di Civate Camuno - complesso

Civate Camuno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00053/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00053/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 53

Codice scheda: 1r050-00053

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r050-00053

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cimitero

Qualificazione: comunale

Denominazione: Cimitero di Cividate Camuno - complesso

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017055

Comune: Cividate Camuno

Indirizzo: Viale IV Novembre, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cividate

Particelle: 1756

Foglio/Data: 5/ 1984

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: ampliamento

Nome di persona o ente: Canevali Fortunato

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: A. Bertolini, G. Panazza, Arte in ValCamonica Monumenti e opere

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: esecuzione affreschi nel pronao del cimitero

Nome di persona o ente: Guadagnini Antonio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: A. Bertolini, G. Panazza, Arte in ValCamonica Monumenti e opere

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: A. Bertolini, G. Panazza, Arte in ValCamonica Monumenti e opere

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il cimitero viene costruito nel 1812

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1812

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1812

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel 1888 su progetto di Fortunato Canevali il cimitero viene ampliato, l'intervento è caratterizzato dall'ingresso monumentale costituito da un portico, che nella facciata principale mostra tre arcate a tutto sesto, sorrette da quattro colonne in pietra simona con capitelli tuscanici, sovrastate da un timpano con la scritta "REQUIEM"

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1888

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1888

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: cappella del crocifisso

Notizia sintetica: sistemazione

Notizia: La stanza mortuaria viene sistemata a Cappella del Crocifisso

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1942

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1942

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Ampliamento anni sessanta del novecento che ha creato praticamente un secondo cimitero comunicante col precedente

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1966

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1966

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Ampliamento anni Novanta

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p.t., p.1, p2

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Al cimitero si accede dalla strada che da Cividate porta a Berzo Inferiore. Due sono le entrate: una piu' monumentale composta da un portico con tre arcate a tutto sesto, sorrette da quattro colonne in pietra Simona con capitelli tuscanici; la seconda sul lato nord ovest, che guarda il centro abitato, caratterizzata da una grande scalinata in pietra. I piani di calpestio sono in porfido del Trantino e sono disposti su tre differenti livelli altimetrici relazionati fra loro con delle scalinate di granito. I muri perimetrali sono in pietrame nella parte bassa di zoccolatura e rivestiti con intonaco nella parte piu' alta. Nel campo piu' antico del cimitero, quello dopo l'ingresso monumentale, si innalzano le cappelle delle varie famiglie di Cividate Camuno con i caratteri tipici della fine del XIX secolo. E' ben distinguibile dal resto l'ultimo intervento di ampliamento del cimitero in cui sono stati utilizzati il cemento facciavista, l'acciaio e il vetro.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t. p.1, p.2

Schema: articolato su piu'livelli

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietrame

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: ultimo ampliamento

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: cemento armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ingresso monumentale

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: Cappella del Crocifisso

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: Cappella del Crocifisso

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: ad ombrello

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: Ultimo ampliamento

TIPO [4 / 4]

Genere: copertura

Forma: a doppia falda

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera copertura

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero tetto

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole/lastre

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: gradini d'accesso

Categoria: di rappresentanza

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: rampe

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio ai livelli

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea speziata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: rampe

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: ingresso

Genere: in porfido

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: zone di camminamento orizzontale non coperto

Genere: in porfido a coda di pavone

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: zone di collegamento verticale (scale)

Genere: in granito dell'adamello e in pietra simona

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: cappella del crocifisso

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: zona primo livello non coperto

Genere: in ghiaia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: zona di camminamento coperto

Genere: marmo di carrara

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: ingresso monumentale

Collocazione: esterna

Tipo: portico d'ingresso

Materiali: pietra simona ed intonaco

Qualificazione del tipo

tre arcate a tutto sesto con quattro colonne in pietra simona con capitelli tuscanici sovrastate da un timpano con cornice

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Ubicazione: facciata nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacoli

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo: forma piramidale

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]

Ubicazione: timpano d'ingresso principale

Genere: iscrizione

Tipo: a decoro dell'ingresso dopo l'ampliamento del 1888

Trascrizione testo: REQUIEM

Tecnica: incisa

Materiali: lastra di marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]

Ubicazione: Cappella del Crocifisso, lato sinistro

Tipo: a ricordo di un defunto

Trascrizione testo

ARCHIPRESBYTERO/HIERONYMO TALIERINI/PIETATE PRAESTANTI SAPENTIA PRAEDITO/MANSUETUDINE PRUDENTIA LENITATE/MAXIME SPECTATO/LARGITATE CLARO/DIUTINI MORBITOLERANTIA MIRO/HEIC CONDITO/XIII KAL. DECEMBRIS/ANN. MDCCCXX/AETAT SVAE LIV/ARCHIPRESBYTERATUS XIII/M

Tecnica: incisa

Materiali: marmo di botticino

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]

Ubicazione: Cappella del Crocifisso, lato destro

Tipo: a ricordo di un defunto

Trascrizione testo

ARCHIPRESBYTERI/HIERONYMI TALIERINI NUTU/FRATRES HAEREDES/SACELLUM HOC UT
EXURGERET/LIBENTER PERSOLVERUNT/UT OPTIME-MERITO/HONESTI SEPULCRI
LOCUS/ESSET/ANN.MDCCCXXI

Tecnica: incisa

Materiali: marmo di botticino

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]

Ubicazione: tra la Cappella Castelnovi e la Cappella Amati

Tipo: lapide a ricordo di un defunto

Trascrizione testo

ALLA CARA MEMORIA DEL BENEMERITO SINDACO CARLO TROLETI MANCATO AI VIVI LI 14 DICEMBRE 1862 IN
ETA' D'ANNI 60 IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEGNO DI GRATITUDINE

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 05/05/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: nessuna segnalazione particolare

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 05/05/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: nessuna segnalazione particolare

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 05/05/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: nessuna segnalazione particolare

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 05/05/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: nessuna segnalazione particolare

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 05/05/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: nessuna segnalazione particolare

Fonte: diretta/2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: pronao del cimitero

Data inizio: 1966/00/00

Data fine: 1966/00/00

Descrizione intervento

Maldestro restauro di Costantino Belotti del 1966 nel pronao del cimitero su alcuni angeli affrescati dal Guadagnini nel 1888.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1909/00/00

Data fine: 1909/00/00

Descrizione intervento: migliorie su tutto il manufatto

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1949/00/00

Data fine: 1949/00/00

Descrizione intervento: Migliorie su tutto il manufatto e costruzione di 56 colombari

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2004/00/00

Descrizione intervento: Migliorie su tutto il manufatto ed ampliamento dello stesso

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cimitero

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cimitero

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Via Donatori Di Sangue, 1

Indicazione specifica: Comune di Cividate

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art.4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona di interesse pubblico (attrezzature di interesse comune)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXEI10F01

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00053_IMG-0000054736

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEI10D02

Note: vista dall'alto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEI10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00053_IMG-0000054735

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEI10D01

Note: vista generale

Nome del file originale: BSXEI10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00053_IMG-0000054737

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEI10D03

Note: vista da via 4 novembre

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEI10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00053_IMG-0000054738

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXE110D04

Note: vista interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXE110D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00053_IMG-0000054739

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXE110D05

Note: vista dell'ingresso nord-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXE110D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00053_DRA-0000009022

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: BSXE110T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXE110T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00053_DRA-0000009023

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C. T. R.

Codice identificativo: BSXE110T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEI10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Cividate

Luogo di edizione: La Cittadina Gianico

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: V. V, pp. 520,

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia