

# Casa Via Castello

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00062/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00062/>

## CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 62

Codice scheda: 1r050-00062

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Via Castello

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: principale

Indirizzo: Via Castello, 16

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienna

Particelle [1 / 3]: 1819

Particelle [2 / 3]: 943

Particelle [3 / 3]: 944

Foglio/Data: 5/ 1998

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: vari epigrafi provenienti da edifici preesistenti

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.interrato

Suddivisione verticale: muri portanti in pietrame

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t. / p.1 / p.2 / p.3

Suddivisione verticale: a setti verticali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'accesso si affaccia sulla piazzetta, attraverso un portale a tutto sesto in pietra bianca con nella serraglia un motivo a palmetta. Alla sinistra del portale troviamo due aperture murate: un portale architravato in pietra Simona e una finestra dalla cornice in pietra bianca, al di sopra di esse si imposta la prima arcata già citata che attraversa e caratterizza, assieme alla seconda poco lontana, la salita di via Castello. E' ancora individuabile la struttura a logge del lato nord - ovest, di esse rimangono le due arcate di base, parzialmente murate, sorrette da pilastro in Simona e mensole laterali, e superiormente un arco a tutto centro sorretto da un pilastrino in pietra Simona. Nella parte retrostante le arcate, al piano terra, troviamo un piccolo portale costituito da elementi lapidei di recupero. Sempre nella facciata troviamo al piano secondo troviamo una finestra murata. Anche sul lato sud est la struttura mostra diversi elementi lapidei quattrocenteschi in pietra simona.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: p.seminterrato

Schema: composto

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: p.terra

Schema: composto

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA [3 / 5]**

Riferimento piano o quota: p.primo

Schema: composto

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA [4 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. secondo

Schema: composto

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA [5 / 5]**

Riferimento piano o quota: p.terzo o sottotetto

Schema: composto

Forma: rettangolare

### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

#### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: muratura mista a secco

### **STRUTTURE VERTICALI**

#### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietrame

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.interrato

### TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piani rialzati

### TIPO [2 / 2]

Genere: solai

Forma: piano

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala interna

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

#### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

#### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala esterna

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

#### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: esterno

Genere: pietrame e cemento

Schema del disegno: rustico

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: interno

Genere: graniglia e cotto

Schema del disegno: rustico

### **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale con nella serraglia un motivo a palmetta

Materiali: pietra bianca

Qualificazione del tipo: tutto sesto

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]**

Ubicazione: prospetto nord ovest

Collocazione: esterna

Tipo: incisioni a spina di pesce sulla finestra murata

Materiali: pietra simona e marmo bianco

Qualificazione del tipo: finestra con piedritti e architrave

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Ubicazione: piano primo

Collocazione: esterna

Tipo: cornice porta d'ingresso

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo: greche e cuspidi

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]**

Ubicazione: lato nord ovest

Genere: iscrizione

Tipo: numerica

Trascrizione testo: MCCCCII

Tecnica: scolpita

Materiali: marmo bianco

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]**

Ubicazione: lato sud est, piano terra

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa



Trascrizione testo: T 1492 G

Tecnica: scolpita

Materiali: pietra simona

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]**

Ubicazione: p. secondo del lato sud est

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: GBD FF

Tecnica: graffito

Materiali: intonaco

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nel complesso murario le strutture non mostrano particolari problemi in atto

Fonte: diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nel complesso murario le strutture non mostrano particolari problemi in atto

Fonte: diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: zona interrata

Data: 2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: cedimenti strutturali, umidità di risalita, e marciescienza dei portoni lignei

Fonte: diretta

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXBI10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_IMG-0000056054

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBI10D01

Note: vista sull'ingresso

Nome del file originale: BSXBI10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_IMG-0000056055

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBI10D02

Note: vista della piazza antistante

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXBI10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_IMG-0000056056

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBI10D03

Note: vista del portale d'ingresso con decoro nella serraglia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXBI10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_IMG-0000056057

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBI10D04

Note: vista del portale a gruccia in pietra simona

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXBI10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_IMG-0000056058

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBI10D05

Note: vista della colonnetta in pietra simona sul lato nord ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXBI10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_IMG-0000056059

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBI10D06

Note: portale costituito da elementi lapidei con iscrizioni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXBI10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_IMG-0000056060

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBI10D07

Note: particolare dell'iscrizione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXBI10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_IMG-0000056061

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBI10D08

Note: vista sul lato nord ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXBI10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_IMG-0000056062

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBI10D09

Note: portale d'ingresso al primo piano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXBI10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_IMG-0000056063

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBI10D10

Note: finestra in pietra simona sulla facciata esterna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXBI10D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_IMG-0000056064

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXBI10D11

Note: vista sul lato sud est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXBI10D11.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_DRA-0000009746

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale(immagine digitale)

Codice identificativo: BSXBI10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBI10T01.pdf

## **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00062\_DRA-0000009747

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: BSXBI10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBI10T02.pdf

## **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Bienno

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: V. IV p.463, 464

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia