

Casa Tarsia

Ceto (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00068/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00068/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 68

Codice scheda: 1r050-00068

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: casaforte

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Tarsia

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifiche della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017050

Comune: Ceto

Località: Nadro

Indirizzo: Via Mezzavilla, 17

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ceto

Particelle: 63

Foglio/Data: 1/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: terreno su cui è costruita la torre

Notizia sintetica: vendita

Notizia: Nel 1423 la proprietà vescovile viene venduta alla famiglia Gaioni, originaria di Esine

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1423

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1423

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: portale in pietra grigia

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: nel XVI secolo viene costruito il portale in pietra grigia di Sarnico

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

La ristrutturazione dei solai con solette in latero cemento, delle pavimentazioni in gres, dei serramenti e della scala a chiocciola in ferro che collega i vari piani risale alla metà degli anni settanta

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 6

Tipo di piani: p.t / p.1/ p.2 / p.3 / p.4 / p.5 / p.6

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Casa-torre che conserva appieno le sue caratteristiche medievali nella facciata principale e nella imponente torre retrostante alta piu' di 20 metri con a piano terra un elegante portale in pietra serena a tutto sesto architravato con particolarissimi decori a motivi floreali. Di notevole fattura anche l'ampiezza della volta che copre il piano terra. Volti a botte sono anche quelli del p.T./ p.1/ e piano ultimo della torre. Da notare le ampie feritoie sul fronte verso la vallata.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: a L

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

Le fondamenta della torre poggiano su di uno spessore roccioso affiorante dal terreno che oltre a conferire stabilità alla struttura negava agli assalitori la possibilità di praticare "mine".

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: muratura

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muri esterni

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietre squadrate e calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piani terra

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1 /p.2 del corpo frontale

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.5 / p. 6

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t / p.1 della torre

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: tetto

Forma: a doppia falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principali

Quantità: 2

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p.t.

Genere: cemento postato sopra la roccia

Schema del disegno: n.n.

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p.1 /p.4

Genere: pavimento in mattonelle di gres

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: sul portale d'ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: portale con motivi floreali(ghirlande)

Materiali: pietra serena

Qualificazione del tipo: bassorilievi

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: sul portale d'ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: Lo stemma del casato

Materiali: pietra serena

Qualificazione del tipo: bassorilievi

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: sul portale d'ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: i due rosoni tra l'arco e l'architrave

Materiali: pietra serena

Qualificazione del tipo: bassorilievi

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare

Fonte: Diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare

Fonte: Diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare

Fonte: Diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare

Fonte: Diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: pavimentazione esterna

Data: 2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Lo splendido acciottolato esterno necessita pulizia da arbusti ed erbe che ricoprono l'intera pavimentazione

Fonte: Diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intera struttura

Data inizio: 1973

Data fine: 1973

Note

<CONV302> RSTT=Gli interventi di risanamento dell'edificio hanno interessato l'intera struttura ed in particolare sono stati svolti lavori di risanamento delle strutture murarie e opere di redistribuzione interna. Sostanzialmente si è trasformato un rustico in casa di civile abitazione con l'aggiunta di scale, impianti e quant'altro.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione, cantina, biblioteca privata

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXEE10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056941

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D01

Note: vista generale

Nome del file originale: BSXEE10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056942

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D02

Note: vista generale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056943

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D03

Note: vista generale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056944

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D04

Note: vista della torre medioevale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056945

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D05

Note: vista della torre medioevale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056946

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D06

Note: vista sul prospetto d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056947

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D07

Note: vista del portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056948

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D08

Note: vista del fronte su via di mezza villa

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056949

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D09

Note: particolare del terrazzo in pietra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056950

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D10

Note: vista del fronte su via di mezza villa

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056951

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D11

Note: particolare altro ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056952

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D12

Note: particolare altro ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_IMG-0000056953

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEE10D13

Note: particolare scla esterna e cortile in acciottolato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXEE10D13.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_DRA-0000010171

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale(immagine digitale)

Codice identificativo: BSXEE10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEE10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_DRA-0000010172

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: BSXEE10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEE10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_DRA-0000010173

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: BSXEE10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEE10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_DRA-0000010174

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: BSXEE10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEE10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00068_DRA-0000010175

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetti

Codice identificativo: BSXEE10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEE10T05.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Goldaniga G./ Bellicini M.

Titolo libro o rivista: Itinera - Castelli, Torri e Fortificazioni

Titolo contribuito: Casa torre di Nadro

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2003

V., pp., nn.: Casa Torre di Nadro p.p. 84,85

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia