

# Chiesa di S. Rocco

Collio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00071/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00071/>

## CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 71

Codice scheda: 1r050-00071

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017058

Comune: Collio

Indirizzo: Via San Rocco, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Collio

Particelle: A

Foglio/Data: 17/ 1998

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Secondo la relazione del 1735 di Don Comino Spranzi, rettore di Collio dal 1731, la chiesa di S. Rocco viene << eretta in Scuola l'anno 1564 >>

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 18]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 18]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

### NOTIZIA [2 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: confraternita

Notizia

Il 12 Aprile 1606 il vescovo Marino Giorgi in visita a Collio notifica che la chiesa di S.Rocco ha un reddito di lire 30 e che la omonima confraternita risulta essere ben governata.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 18]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1606/03/12

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 18]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1606/03/12

**NOTIZIA [3 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sistemazioni

Notizia

il 10 Ottobre del 1635 compie la visita a Collio il Vescovo Vincenzo Giustiniani che ordina di sistemare il pavimento della cappella maggiore di S. Rocco.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 18]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1635/10/10

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 18]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1635/10/10

**NOTIZIA [4 / 18]**

Riferimento: alcuni quadri e ancona

Notizia sintetica: pitture

Notizia

il 12 agosto 1639 è posta in credito a Giovanni Battista Ginammi, un ancona che sarà dorata da Pietro Chiodo nel 1641, mentre nel 1640 è citato il pittore Bernardino Gandino << per alcuni quadri in S.Rocco >>

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 18]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1639/08/12

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 18]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1639/08/12

**NOTIZIA [5 / 18]**

Riferimento: altare maggiore

Notizia sintetica: sistemazione altari e mensa lapidea

Notizia

In data 8 ottobre 1646 mon. Marco Morosini comanda di provvedere una una tavola lignea per coprire la mensa lapidea dell'altare maggiore di S. Rocco e di procurare la pietra sacra mentre quanto prima si devono portare a termine i due altari dedicati ai S.S. Fabiano e Sebastiano e a S. Lorenzo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 18]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1646/10/08

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 18]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1646/10/08

**NOTIZIA [6 / 18]**

Riferimento: organo

Notizia sintetica: cassa organo ex novo

Notizia

Dal 1716 al 1719 Faustino Bonomi, intagliatore di Avenone, viene pagato per le fatture della elaborata cassa dell'organo

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 18]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 18]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [7 / 18]**

Riferimento: organo

Notizia sintetica: vendita dell'organo

Notizia: A partire dal 1797 fino al 1799 si hanno complesse vicende che portano alla vendita dell'organo

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 18]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 18]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [8 / 18]**

Riferimento: altari

Notizia sintetica: tele sugli altari

Notizia

Il 21 giugno 1809 mons. Gabrio Maria Nava dopo aver assistito alla dottrina nella parrocchiale di Collio, si porta a S. Rocco dove ordina di provvedere che i tre altari vengano ricoperti da tele cerate e di aggiustare la porticina del tabernacolo dell'altare laterale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 18]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1809/06/21

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 18]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1809/06/21

**NOTIZIA [9 / 18]**

Riferimento: restauro tabernacoli e confessionali

Notizia sintetica: chiave del tabernacolo

Notizia

Mons. Gerolamo Verzeri, in visita il 3 Agosto 1853, ritiene necessario che sia almeno argentata la chiave del tabernacolo, che le grate di legno del confessionale presso la porta siano fatte di metallo e che tutti i confessionali che ne sono privi abbiano all'esterno l'immagine del cocefisso.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 18]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1853/08/03

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 18]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1853/08/03

**NOTIZIA [10 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1867 per voto espresso in occasione di una nuova epidemia di colera viene restaurata grazie alla generosità della popolazione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 18]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1867

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 18]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1867

**NOTIZIA [11 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1911 il timore di una nuova epidemia infettiva suggerisce, per voto, nuovi restauri

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1911

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1911

**NOTIZIA [12 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: monumento nazionale

Notizia: Nel 1912 la chiesa viene dichiarata monumento nazionale

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1922

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1922

**NOTIZIA [13 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stalla per cavalli

Notizia: Dal 1915 al 1918 la chiesa viene requisita ed usata come stalla per cavalli

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [14 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1923 il falegname Lorenzo Bruni di Collio ed numerosi muratori ed artigiani del posto compiono un completo restauro della copertura, del pulpito, delle sedie e delle balaustre, viene inoltre riposizionato un nuovo organo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923

**NOTIZIA [15 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: collaudo

Notizia

L'11 settembre 1923 il Prof. Fortunato Canevali dopo un attento sopralluogo autorizza l'Ing. Camillo Arcangeli a stendere il verbale di collaudo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 18]**



Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923/09/11

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923/09/11

**NOTIZIA [16 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: apertura al culto

Notizia: Il 25 agosto 1923 la chiesa viene aperta al culto

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923/08/25

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923/08/25

**NOTIZIA [17 / 18]**

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: restauro affreschi

Notizia

Don Ruggeri, promosso prevosto di Quinzano nel 1947, negli anni Quaranta realizza un importante restauro, provvedendo al recupero di antichi affreschi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 18]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [18 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Don Venturoni nel 1995 fece risanare le coperture e rifare la vetrata della finestra circolare della facciata

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [18 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1995

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [18 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1995

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: filare di colonne

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

L'impianto architettonico, dalla severa volumetria, mantiene quei caratteri di voluta arcaicità che spesso si ritrovano nelle chiese lombarde della fine del XIV secolo e il XVI: tipica è la cornice di gronda dell'abside nella quale una serie dei laterizi in aggetto si appoggia su mattoni posti di piatto a 45°; al di sotto sottili archi a tutto sesto, sovrapponendosi, generano degli archetti ogivali di gusto gotico. La facciata conserva gli elementi tipici delle chiese campestri dalla copertura a capanna e dal grande rosone circolare. Singolare eccezione nell'architettura valligiana è invece il magnifico portale, in stile romanico, in pietra grigia ad arco e strombatura a colonnette con capitelli a foglia, tipologia che viene detta ad anello. L'interno della chiesa è diviso in tre navate da due file di archi su massicce colonne in pietra, ora intonacate. L'ampia aula termina, secondo lo schema basilicale, con tre absidi semicircolari.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

## PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: a tre navte

Forma: basilicale con tre absidi

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

## STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muri esterni

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: sabbia, calce e pietrame misto

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

### TIPO [1 / 4]

Genere: arco

Forma: arco

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: contrafforti

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crocera

**STRUTTURA [2 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abisidole

**TIPO [3 / 4]**

Genere: volta

Forma: a calotta

**STRUTTURA [3 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tre navate

**TIPO [4 / 4]**

Genere: archi longitudinali

Forma: a pieno centro

**STRUTTURA [4 / 4]**

Riferimento: tre navate

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: tetto a vista

Forma: a duplice spiovente

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: rampa d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: interno della chiesa

Genere: cotto fiorentino

Schema del disegno: a rombi con ginti regolari

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]**

Ubicazione: abside

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo

la cornice di gronda dell'abside nella quale una serie dei laterizi in aggetto si appoggia su mattoni posti di piatto a 45°

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]**

Ubicazione: prospetto frontale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra locale

Qualificazione del tipo: grande rosone circolare

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Ubicazione: prospetto frontale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra locale

Qualificazione del tipo  
magnifico portale, in stile romanico, in pietra grigia ad arco e strombatura a colonnette con capitelli a foglia, tipologia che viene detta ad anello

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa nei confronti dei due benefattori Pietro Lama e la figlia Zanetta

Trascrizione testo: D.O.M.

Tecnica: incisione

Materiali: pietra

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa nei confronti dei del benefattore Pinetti

Trascrizione testo: ANDREAS PINETTUS

Tecnica: incisione

Materiali: pietra locale

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: Diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture interne

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: Diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: Diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: rivestimento esterno

Data: 2005

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

per quanto riguarda l'esterno si riscontrano degradi dovuti a distacco di intonaco e fratturazioni soprattutto nella zona absidale. Necessaria l'immediata reintonacatura, ristillazione di numerose microfratture e la ripresa delle stesse con giunti di malta concentrandosi anche nella zona del campanile.

Fonte: diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 7]**

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1635

Data fine: 1635

Descrizione intervento

il 10 Ottobre del 1635 compie la visita a Collio il Vescovo Vincenzo Giustiniani che ordina di sistemare il pavimento della cappella maggiore di S. Rocco.

### **RESTAURI [2 / 7]**

Riferimento alla parte: altare maggiore

Data inizio: 1646

Data fine: 1646

Note

<CONV302> RSTT=In data 8 ottobre 1646 mon. Marco Morosini comanda di provvedere una una tavola lignea per coprire la mensa lapidea dell'altare maggiore di S. Rocco e di procurare la pietra sacra mentre quanto prima si devono portare a termine i due altari dedicati ai S.S. Fabiano e Sebastiano e a S. Lorenzo.

### **RESTAURI [3 / 7]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1876

Data fine: 1867

Descrizione intervento

Nel 1867 per voto espresso in occasione di una nuova epidemia di colera viene restaurata grazie alla generosità della popolazione.

#### **RESTAURI [4 / 7]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1911

Data fine: 1911

Descrizione intervento: Nel 1911 il timore di una nuova epidemia infettiva suggerisce, per voto, nuovi restauri

#### **RESTAURI [5 / 7]**

Riferimento alla parte: copertura, arredi, pulpito

Data inizio: 1923

Data fine: 1925

Descrizione intervento

Nel 1923 il falegname Lorenzo Bruni di Collio ed numerosi muratori ed artigiani del posto compiono un completo restauro della copertura, del pulpito, delle sedie e delle balaustre, viene inoltre riposizionato un nuovo organo.

#### **RESTAURI [6 / 7]**

Riferimento alla parte: affreschi interni

Data inizio: 1947

Data fine: 1948

Descrizione intervento

Don Ruggeri, promosso prevosto di Quinzano nel 1947, negli anni Quaranta realizza un importante restauro, provvedendo al recupero di antichi affreschi.

#### **RESTAURI [7 / 7]**

Riferimento alla parte: copertura, facciata, serramenti

Data inizio: 1995

Data fine: 1996

Descrizione intervento

Don Venturoni nel 1995 fece risanare le coperture e rifare la vetrata della finestra circolare della facciata

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: chiesa



## USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: Bibliografica

Indirizzo: Via Dietro Il Coro

Indicazione specifica: Parrocchia di Collio

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: , art. 4

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona F / F2 Zona di interesse comunale e verde attrezzato

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKCT10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKCT10F02

Note: vista generale dell'intorno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKCT10F03

Note: vista sul retro verso l'abside romanica

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00071\_IMG-0000057357

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D01

Note: vista generale

Nome del file originale: BSKCT10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00071\_IMG-0000057358

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D02

Note: abside quattrocentesca

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCT10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00071\_IMG-0000057359

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D03

Note: facciata principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCT10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00071\_IMG-0000057360

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D04

Note: rosone e portale sull'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCT10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00071\_IMG-0000057361

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D05

Note: facciata laterale con scalinata in lietra locale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCT10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00071\_IMG-0000057362

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D06

Note: vista interna verso l'altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCT10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00071\_DRA-0000010383

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: BSKCT10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKCT10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00071\_DRA-0000010384

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: BSKCT10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKCT10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00071\_DRA-0000010385

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: BSKCT10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKCT10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00071\_DRA-0000010386

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: BSKCT10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKCT10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00071\_DRA-0000010387

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto

Codice identificativo: BSKCT10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKCT10T05.pdf

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Sabatti C.

Titolo libro o rivista: S. Rocco di Collio

Titolo contributo: S.Rocco di Collio

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1995

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Valentino Volta

Titolo libro o rivista: Collio XVI Secolo

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: Da pg. 21 a pg. 50

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia