

Chiesa di S. Rocco

Collio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00071/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00071/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 71

Codice scheda: 1r050-00071

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017058

Comune: Collio

Indirizzo: Via San Rocco, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Collio

Particelle: A

Foglio/Data: 17/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Secondo la relazione del 1735 di Don Comino Spranzi, rettore di Collio dal 1731, la chiesa di S. Rocco viene << eretta in Scuola l'anno 1564 >>

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 18]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 18]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [2 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: confraternita

Notizia

Il 12 Aprile 1606 il vescovo Marino Giorgi in visita a Collio notifica che la chiesa di S.Rocco ha un reddito di lire 30 e che la omonima confraternita risulta essere ben governata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 18]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1606/03/12

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 18]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1606/03/12

NOTIZIA [3 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sistemazioni

Notizia

il 10 Ottobre del 1635 compie la visita a Collio il Vescovo Vincenzo Giustiniani che ordina di sistemare il pavimento della cappella maggiore di S. Rocco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 18]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1635/10/10

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 18]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1635/10/10

NOTIZIA [4 / 18]

Riferimento: alcuni quadri e ancona

Notizia sintetica: pitture

Notizia

il 12 agosto 1639 è posta in credito a Giovanni Battista Ginammi, un ancona che sarà dorata da Pietro Chiodo nel 1641, mentre nel 1640 è citato il pittore Bernardino Gandino << per alcuni quadri in S.Rocco >>

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 18]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1639/08/12

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 18]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1639/08/12

NOTIZIA [5 / 18]

Riferimento: altare maggiore

Notizia sintetica: sistemazione altari e mensa lapidea

Notizia

In data 8 ottobre 1646 mon. Marco Morosini comanda di provvedere una una tavola lignea per coprire la mensa lapidea dell'altare maggiore di S. Rocco e di procurare la pietra sacra mentre quanto prima si devono portare a termine i due altari dedicati ai S.S. Fabiano e Sebastiano e a S. Lorenzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 18]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1646/10/08

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 18]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1646/10/08

NOTIZIA [6 / 18]

Riferimento: organo

Notizia sintetica: cassa organo ex novo

Notizia

Dal 1716 al 1719 Faustino Bonomi, intagliatore di Avenone, viene pagato per le fatture della elaborata cassa dell'organo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 18]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 18]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [7 / 18]

Riferimento: organo

Notizia sintetica: vendita dell'organo

Notizia: A partire dal 1797 fino al 1799 si hanno complesse vicende che portano alla vendita dell'organo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 18]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 18]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [8 / 18]

Riferimento: altari

Notizia sintetica: tele sugli altari

Notizia

Il 21 giugno 1809 mons. Gabrio Maria Nava dopo aver assistito alla dottrina nella parrocchiale di Collio, si porta a S. Rocco dove ordina di provvedere che i tre altari vengano ricoperti da tele cerate e di aggiustare la porticina del tabernacolo dell'altare laterale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 18]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1809/06/21

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 18]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1809/06/21

NOTIZIA [9 / 18]

Riferimento: restauro tabernacoli e confessionali

Notizia sintetica: chiave del tabernacolo

Notizia

Mons. Gerolamo Verzeri, in visita il 3 Agosto 1853, ritiene necessario che sia almeno argentata la chiave del tabernacolo, che le grate di legno del confessionale presso la porta siano fatte di metallo e che tutti i confessionali che ne sono privi abbiano all'esterno l'immagine del cocefisso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 18]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1853/08/03

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 18]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1853/08/03

NOTIZIA [10 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1867 per voto espresso in occasione di una nuova epidemia di colera viene restaurata grazie alla generosità della popolazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 18]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 18]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1867

NOTIZIA [11 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1911 il timore di una nuova epidemia infettiva suggerisce, per voto, nuovi restauri

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1911

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1911

NOTIZIA [12 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: monumento nazionale

Notizia: Nel 1912 la chiesa viene dichiarata monumento nazionale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1922

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1922

NOTIZIA [13 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stalla per cavalli

Notizia: Dal 1915 al 1918 la chiesa viene requisita ed usata come stalla per cavalli

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [14 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1923 il falegname Lorenzo Bruni di Collio ed numerosi muratori ed artigiani del posto compiono un completo restauro della copertura, del pulpito, delle sedie e delle balaustre, viene inoltre riposizionato un nuovo organo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923

NOTIZIA [15 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: collaudo

Notizia

L'11 settembre 1923 il Prof. Fortunato Canevali dopo un attento sopralluogo autorizza l'Ing. Camillo Arcangeli a stendere il verbale di collaudo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923/09/11

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923/09/11

NOTIZIA [16 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: apertura al culto

Notizia: Il 25 agosto 1923 la chiesa viene aperta al culto

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923/08/25

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1923/08/25

NOTIZIA [17 / 18]

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: restauro affreschi

Notizia

Don Ruggeri, promosso prevosto di Quinzano nel 1947, negli anni Quaranta realizza un importante restauro, provvedendo al recupero di antichi affreschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 18]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [18 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Don Venturoni nel 1995 fece risanare le coperture e rifare la vetrata della finestra circolare della facciata

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [18 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1995

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [18 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1995

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: filare di colonne

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'impianto architettonico, dalla severa volumetria, mantiene quei caratteri di voluta arcaicità che spesso si ritrovano nelle chiese lombarde della fine del XIV secolo e il XVI: tipica è la cornice di gronda dell'abside nella quale una serie dei laterizi in aggetto si appoggia su mattoni posti di piatto a 45°; al di sotto sottili archi a tutto sesto, sovrapponendosi, generano degli archetti ogivali di gusto gotico. La facciata conserva gli elementi tipici delle chiese campestri dalla copertura a capanna e dal grande rosone circolare. Singolare eccezione nell'architettura valligiana è invece il magnifico portale, in stile romanico, in pietra grigia ad arco e strombatura a colonnette con capitelli a foglia, tipologia che viene detta ad anello. L'interno della chiesa è diviso in tre navate da due file di archi su massicce colonne in pietra, ora intonacate. L'ampia aula termina, secondo lo schema basilicale, con tre absidi semicircolari.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: a tre navte

Forma: basilicale con tre absidi

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muri esterni

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: sabbia, calce e pietrame misto

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO [1 / 4]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: contrafforti

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crocera

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abisidole

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a calotta

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tre navate

TIPO [4 / 4]

Genere: archi longitudinali

Forma: a pieno centro

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: tre navate

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: tetto a vista

Forma: a duplice spiovente

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: rampa d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: interno della chiesa

Genere: cotto fiorentino

Schema del disegno: a rombi con ginti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: abside

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo

la cornice di gronda dell'abside nella quale una serie dei laterizi in aggetto si appoggia su mattoni posti di piatto a 45°

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto frontale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra locale

Qualificazione del tipo: grande rosone circolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto frontale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra locale

Qualificazione del tipo
magnifico portale, in stile romanico, in pietra grigia ad arco e strombatura a colonnette con capitelli a foglia, tipologia che viene detta ad anello

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa nei confronti dei due benefattori Pietro Lama e la figlia Zanetta

Trascrizione testo: D.O.M.

Tecnica: incisione

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa nei confronti dei del benefattore Pinetti

Trascrizione testo: ANDREAS PINETTUS

Tecnica: incisione

Materiali: pietra locale

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture interne

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: Diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: Diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: Diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: rivestimento esterno

Data: 2005

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

per quanto riguarda l'esterno si riscontrano degradi dovuti a distacco di intonaco e fratturazioni soprattutto nella zona absidale. Necessaria l'immediata reintonacatura, ristillazione di numerose microfratture e la ripresa delle stesse con giunti di malta concentrandosi anche nella zona del campanile.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 7]

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1635

Data fine: 1635

Descrizione intervento

il 10 Ottobre del 1635 compie la visita a Collio il Vescovo Vincenzo Giustiniani che ordina di sistemare il pavimento della cappella maggiore di S. Rocco.

RESTAURI [2 / 7]

Riferimento alla parte: altare maggiore

Data inizio: 1646

Data fine: 1646

Note

<CONV302> RSTT=In data 8 ottobre 1646 mon. Marco Morosini comanda di provvedere una una tavola lignea per coprire la mensa lapidea dell'altare maggiore di S. Rocco e di procurare la pietra sacra mentre quanto prima si devono portare a termine i due altari dedicati ai S.S. Fabiano e Sebastiano e a S. Lorenzo.

RESTAURI [3 / 7]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1876

Data fine: 1867

Descrizione intervento

Nel 1867 per voto espresso in occasione di una nuova epidemia di colera viene restaurata grazie alla generosità della popolazione.

RESTAURI [4 / 7]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1911

Data fine: 1911

Descrizione intervento: Nel 1911 il timore di una nuova epidemia infettiva suggerisce, per voto, nuovi restauri

RESTAURI [5 / 7]

Riferimento alla parte: copertura, arredi, pulpito

Data inizio: 1923

Data fine: 1925

Descrizione intervento

Nel 1923 il falegname Lorenzo Bruni di Collio ed numerosi muratori ed artigiani del posto compiono un completo restauro della copertura, del pulpito, delle sedie e delle balaustre, viene inoltre riposizionato un nuovo organo.

RESTAURI [6 / 7]

Riferimento alla parte: affreschi interni

Data inizio: 1947

Data fine: 1948

Descrizione intervento

Don Ruggeri, promosso prevosto di Quinzano nel 1947, negli anni Quaranta realizza un importante restauro, provvedendo al recupero di antichi affreschi.

RESTAURI [7 / 7]

Riferimento alla parte: copertura, facciata, serramenti

Data inizio: 1995

Data fine: 1996

Descrizione intervento

Don Venturoni nel 1995 fece risanare le coperture e rifare la vetrata della finestra circolare della facciata

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: Bibliografica

Indirizzo: Via Dietro Il Coro

Indicazione specifica: Parrocchia di Collio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: , art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona F / F2 Zona di interesse comunale e verde attrezzato

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKCT10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKCT10F02

Note: vista generale dell'intorno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKCT10F03

Note: vista sul retro verso l'abside romanica

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00071_IMG-0000057357

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D01

Note: vista generale

Nome del file originale: BSKCT10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00071_IMG-0000057358

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D02

Note: abside quattrocentesca

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCT10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00071_IMG-0000057359

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D03

Note: facciata principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCT10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00071_IMG-0000057360

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D04

Note: rosone e portale sull'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCT10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00071_IMG-0000057361

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D05

Note: facciata laterale con scalinata in lietra locale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCT10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00071_IMG-0000057362

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCT10D06

Note: vista interna verso l'altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCT10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00071_DRA-0000010383

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: BSKCT10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKCT10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00071_DRA-0000010384

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: BSKCT10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKCT10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00071_DRA-0000010385

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: BSKCT10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKCT10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00071_DRA-0000010386

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: BSKCT10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKCT10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00071_DRA-0000010387

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto

Codice identificativo: BSKCT10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKCT10T05.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Sabatti C.

Titolo libro o rivista: S. Rocco di Collio

Titolo contributo: S.Rocco di Collio

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1995

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Valentino Volta

Titolo libro o rivista: Collio XVI Secolo

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: Da pg. 21 a pg. 50

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia