

# Municipio di Collio

Collio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00073/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00073/>

## CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 73

Codice scheda: 1r050-00073

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: comunale

Denominazione: Municipio di Collio

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa Comunale

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017058

Comune: Collio

Indirizzo: Piazza Zanardelli, 24

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Collio

Particelle [1 / 3]: 186

Particelle [2 / 3]: 187

Particelle [3 / 3]: 188

Foglio/Data: 17/ 1998

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVI

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.interrato/piano terra/piano primo/sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio si mostra imponente nella sua interezza. Composto da due fabbricati, uno con forma centrale e l'altro con tipologia più allungata, presenta un enorme scalone che lega i due corpi rendendoli funzionalmente indivisibili. Edificio di forma rettangolare con muri perimetrali in pietra locale; solai in legno;

Copertura a tetto semplice a padiglione con capriate alla palladiana ancora ben visibili nella zona dell'aula congressuale.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p.interrato

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p.terra

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p.primo

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: muri esterni

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: sabbia, calce e pietrame misto

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: p.interrato

### **TIPO [1 / 2]**

Genere: volte

Forma: a crociera

### **STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

### **TIPO [2 / 2]**

Genere: solaio

Forma: piana

### **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: tetto

Forma: a padiglione semplice

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe speculari

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p.interrato/p.t./p1

Genere: in cotto

Schema del disegno: geometrico

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Collocazione: terrazzi in fac

Tipo: ringhiere

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Collocazione: in facciata

Tipo: bassorilievo

Materiali: intonaco e cemento

Qualificazione del tipo: bassorilievo e stemma comunale

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

ALLA MEMORIA DEL SACERDOTE GIOVANNI BRUNI.  
FRA QUESTI MONTI ASSIDUO CULTORE DELLE SCIENZE NATURALI  
FONDATORE DI UN OSSERVATORIO METEREOLOGICO  
M.IL 4 MARZO 1880 D'ANNI 64  
LA SEZIONE BRESCIANA DEL CLUB ALPINO  
L'ATENEO DI BRESCIA  
ALCUNI AMICI

Tecnica: incisione

Materiali: marmo

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo: ANTONIO BIANCHI  
SACERDOTE  
MDCCCLXXXI

Tecnica: incisione

Materiali: marmo

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]**

Ubicazione: esterna in facciata

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo: LEONIDA GEROLA  
18-08-13  
7-10-73

Tecnica: incisione

Materiali: marmo

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: diretta

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: p.i./p.t./p.1

Uso: uffici comunali

### **USO STORICO**



Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: casa comunale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: diretta

Indirizzo: Piazza Zanardelli

Indicazione specifica: Comune di Collio

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona nucleo storico

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKCV10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00073\_IMG-0000057622

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCV10D01

Note: vista generale

Nome del file originale: BSKCV10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00073\_IMG-0000057623

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCV10D02

Note: scorcio sull'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCV10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00073\_IMG-0000057624

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCV10D03

Note: prospetto frontale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCV10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00073\_IMG-0000057625

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCV10D04

Note: vista da via xx settembre

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCV10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00073\_IMG-0000057626

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSKCV10D05

Note: vista del portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKCV10D05.jpg

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00073\_DRA-0000010530

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: BSKCV10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBH10T01.pdf

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00073\_DRA-0000010531

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: BSKCV10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBH10T02.pdf

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Valentino Volta

Titolo libro o rivista: Collio XVI Secolo

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: P. 61

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia