

Casa Nobili

Malegno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00080/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00080/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 80

Codice scheda: 1r050-00080

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Nobili

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017100

Comune: Malegno

Indirizzo: Via Lauro, 14

Collocazione: Nel centro storico distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Malegno

Particelle: 682

Foglio/Data: 4/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: omicidio

Notizia: Dall'ortaglia di questa casa Vincenzo Rizzieri uccise nel secolo XVII il parroco

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel XIX la casa passa dalla proprietà della famiglia Rizzieri alla famiglia Caparani, oggi è dei Nobili

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: inferriata del terrazzo centrale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Nel 1853 l'elegante inferriata in ferro battuto viene rifatta o restaurata da G. Caprani, come risulta dal monogramma G.C.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1853

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1853

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: portale

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: Nel 1668 viene realizzato il bel portale come indica la data incisa nell'architrave

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1668

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1668

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: parafuoco del camino

Notizia sintetica: realizzazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1839

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1841

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: camino del salone centrale

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t. / p.1 / p.2 / sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio preceduto da una piazzetta, chiusa a sud dall'alto muro dell'ortaglia e a nord dal corpo di fabbrica a tre piani. Nel mezzo in basso troviamo un ampio portale con arco a pieno centro in arenaria grigia che reca la data 1668. Nella serraglia dell'arco, lo stemma interzato in fascia. Ai lati, due semplici finestre con inferriate. Al primo piano tre balconcini sagomati, molto eleganti del settecento, con la base in pietra di Sarnico. L'androne con volta a botte unghiata dà nel portico a tre campate con volta a crociera su archi ribassati, poggianti su pilastri con semplici capitelli sagomati a mensola. Ora il portico è stato chiuso. La campata centrale è divenuta il prolungamento dell'androne con due porte architravate ai lati. A pian terreno, a sud dell'androne, troviamo un locale con volta a botte. Il portico dà sul cortile. Il

corpo est ha due piani; quello nord di due piani più il sottotetto. Nel corpo nord al pian terreno vi è un arco ribassato che da in un vano.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: androne

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: portico p.t.

Schema: tre campate a forma longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 5]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: centrale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [4 / 5]

Riferimento piano o quota: p.1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [5 / 5]

Riferimento piano o quota: p.1

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: pietra

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pilastri in pietra con semplici capitelli sagomati a mensola

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietrame misto e sabbia

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: androne p.t.

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico p.t.

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a crocera

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a crocera

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1 sala affreschi

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1 cucina

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte unghiat

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: tetto

Forma: padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna nel portico

Genere: scala

Categoria: d'accesso ai piani 1 e 2

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea ad una rmpa

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: pavimento salone

Genere: mattonelle

Schema del disegno: disegni geometrici con il nome di Vincenzo Rizzier

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Collocazione: sopra il portal

Tipo: terrazzo in ferro battuto

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: decori con motivi floreali e iniziali del nome

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: interna al p.1

Collocazione: vasto salone

Tipo: affreschi

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: motivi decorativi neoclassici floreali e vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: interna al p.1

Collocazione: vasto salone

Tipo: trabeazione del camino

Materiali: marmo rosa

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: esterna sulla ringhiera del terrazzino

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: 1853
G.C.

Tecnica: ferro battuto

Materiali: ferro

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: interna al p.1 nel salone affrescato

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: 1839

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: casa privata

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: casa privata

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGA10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGA10F02

Note: muraglione di cinta in pietrame misto

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00080_IMG-0000058542

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGA10D01

Note: muraglione di cinta in pietrame misto

Nome del file originale: BSXGA10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00080_IMG-0000058543

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGA10D02

Note: facciata principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGA10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00080_IMG-0000058544

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGA10D03

Note: portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGA10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00080_IMG-0000058545

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGA10D04

Note: elegante terrazzino con le iniziali

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGA10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00080_IMG-0000058546

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGA10D05

Note: portale e terrazzino in ferro battuto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGA10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00080_IMG-0000058547

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGA10D06

Note: muro di cinta del giardino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGA10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00080_IMG-0000058548

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGA10D07

Note: ingresso all'ortaglia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGA10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00080_DRA-0000010959

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: BSXGA10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGA10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00080_DRA-0000010960

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: BSXGA10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGA10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Malegno

Luogo di edizione: Grafo Edizioni Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: V. I p.143,144

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia