

Canonica (ex)

Malegno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r050-00081/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00081/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 81

Codice scheda: 1r050-00081

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Canonica (ex)

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa Casari (già)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017100

Comune: Malegno

Indirizzo: Via Sant'Andrea, 1

Collocazione: Nel centro storico distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Malegno

Particelle: 1368

Foglio/Data: 4/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Secondo il Lechi nel secolo XVIII la casa apparteneva alla famiglia Ventura che la acquistarono dalla famiglia Casari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: L'edificio fu di proprietà della famiglia Casari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t. / p.1 / p.2 /sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali e colonne

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si entra dalla porta nel cortile chiuso sui lati nord e ovest da due corpi di fabbrica. Il corpo verso nord, sulla facciata sud, presenta un portico di tre campate con archi a pieno centro. Il portico è coperto da volta a crociera nell'ultima campata. Ai piani superiori, la parte antica, di due piani, è solo in corrispondenza dell'ultima arcata verso ovest con finestra della banchina cinquecentesca, al primo piano; con finestra, contornata di Sarnico grigio all'ultimo piano. Vi è poi una meridiana sulla parete oggi molto sbiadita. Tutto questo corpo di fabbrica del lato nord si è addossato ad un corpo più antico che costituisce il lato ovest del cortile e che offre a pian terreno due archi ribassati, sostenuti da pilastri che hanno la tipica forma di are romane capovolte. Al primo piano vi sono due alte finestre architravate con banchina ed incorniciatura rinascimentali. Verso sud l'edificio scende poi spiovente ed è a due piani oltre al pian terreno. La copertura è in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: portico

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.1 /p.2

Schema: corpo triplo

Forma: a L

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: portico androni al p.t.

Tipo di struttura: pilastri

Genere: pietra

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pilastri in pietra con semplici capitelli sagomati a mensola

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietrame misto e sabbia

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: portico p.t.

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a crocera

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ambiente sopra il portico

TIPO [2 / 5]

Genere: volta sostenuta da mensol

Forma: a crocera

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte unghiat

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a crocera

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.2

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: tetto

Forma: a doppia falda

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interno del portico

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: interno

Genere: in fase di rifacimento (caldana di cemento)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: interna

Collocazione: scala

Tipo: ferro battuto

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: decori con motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: interna

Collocazione: piano nobile

Tipo: camino con mensole ad architrave decorati

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: decori con motivi geometrici e floreali

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: lato sud del cortile

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: M . A. C A
MITTES TERRAM
POSSI DENT

Tecnica: incisione

Materiali: pietra Simona

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il bene versa "in toto" in un cattivissimo stato di conservazione anche se per fortuna lavori d'intervento generale restituiranno al manufatto la sua reale bellezza.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2005

Data fine:

Descrizione intervento: Recupero dell'intero manufatto architettonico

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: casa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: diretta

Indirizzo: Via S Andrea, 1

Indicazione specifica: Parrocchia di Malegno

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGD10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGD10F02

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_IMG-0000058666

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGD10D01

Note: vista lato sud

Nome del file originale: BSXGD10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_IMG-0000058667

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGD10D02

Note: particolare stemma ed iscrizione del portale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGD10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_IMG-0000058668

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGD10D03

Note: vista generale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGD10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_IMG-0000058669

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGD10D04

Note: vista lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGD10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_IMG-0000058670

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGD10D05

Note: vista lato nord ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGD10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_IMG-0000058671

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGD10D06

Note: vista lato nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGD10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_IMG-0000058672

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGD10D07

Note: vistosi sintomi di degrado degli intonaci

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGD10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_IMG-0000058673

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGD10D08

Note: facciata ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGD10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_DRA-0000011011

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: BSXGD10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGD10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_DRA-0000011012

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: BSXGD10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGD10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_DRA-0000011013

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: BSXGD10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGD10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_DRA-0000011014

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: BSXGD10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGD10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00081_DRA-0000011015

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetti

Codice identificativo: BSXGD10T05

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGD10T05.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Malegno

Luogo di edizione: Grafo Edizioni Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: V. I p.150,152,153

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia