

Casa Via Sergola 7

Malegno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r050-00082/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00082/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 82

Codice scheda: 1r050-00082

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Via Sergola 7

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017100

Comune: Malegno

Indirizzo: Via Sergola, 7

Collocazione: Nel centro storico, integrata con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Malegno

Particelle: 722

Foglio/Data: 4/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: loggetta

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: stanza in legno al primo piano

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t. /p.1 / p.2

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Dal portale a pieno centro costituito da conci regolari in pietra di Sarnico si entra in un cortiletto delimitato da due corpi di fabbrica sui lati sud ed ovest. Quello ad ovest presenta il portico su due archi molto ampi con arco ribassato, poggianti su pilastri con capitello e base sagomata a tronco di piramide. Il primo piano purtroppo rovinato da superfetazioni, conserva ancora due finestre contornate da semplice pietra con banchina del seicento. In alto al secondo piano troviamo una loggetta probabilmente del XVIII o del XVII secolo. Contro il pilastro del portico è stata addossata, poggiante su un masso, un'elegante colonna del primo rinascimento.

PIANTA

Riferimento alla parte: portico

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: loggetta

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p.1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p.1 /p.2

Schema: corpo doppio

Forma: a L

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: portico androni al p.t.

Tipo di struttura: pilastri

Genere: pietra

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pilastri in pietra con capitelli sagomati

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietrame misto e sabbia

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t

TIPO [1 / 2]

Genere: arconi portanti

Forma: arco

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: voltine

Ubicazione: p.1 e p.2

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: inteno del portico

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: mattonelle in graniglia

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: androne d'ingresso

Genere: acciottolato

Schema del disegno: irregolare

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Collocazione: portale d'ingre

Tipo: scudo

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: Scudo in pietra con in bassorilievo una pecora che esce dalla capanna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: esterna nel portico

Collocazione: colonna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: capitello adorno di foglie d'acanto negli angoli da foglie lisce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: esterna

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: HV. DI
DE

Tecnica: incisione

Materiali: pietra Serena

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il bene versa in un mediocre stato di conservazione, numerose superfetazioni hanno alterato la sua vera essenza architettonica. Un restauro conservativo per gli intonaci esterni, i serramenti, le pavimentazioni (interne ed esterne) risulta necessario allo stato attuale.

Fonte: diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: casa privata

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: casa privata

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGE10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGE10F02

Note: vista prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGE10F03

Note: vista prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00082_IMG-0000058798

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGE10D02

Note: stemma marmoreo sopra l'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGE10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00082_IMG-0000058799

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGE10D03

Note: vista delle inferriate

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGE10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00082_IMG-0000058800

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGE10D04

Note: vista verso l'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGE10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00082_IMG-0000058801

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGE10D05

Note: particolare finestra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGE10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00082_IMG-0000058802

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGE10D06

Note: ingresso sul retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGE10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00082_IMG-0000058803

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGE10D07

Note: vista su via sergola

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGE10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00082_IMG-0000058797

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGE10D01

Note: ingresso principale

Nome del file originale: BSXGE10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00082_DRA-0000011077

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: BSXGE10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGE10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00082_DRA-0000011078

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: BSXGE10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGE10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Malegno

Luogo di edizione: Grafo Edizioni Brescia

V., pp., nn.: V. I p.,152,155

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Anno di edizione: 1980

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia