

# Canonica Nuova

Piancogno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00085/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00085/>

## CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 85

Codice scheda: 1r050-00085

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: canonica

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Canonica Nuova

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017206

Comune: Piancogno

Località: Piamborno

Indirizzo: Via XI Febbraio, 10

Collocazione: Nel centro storico (Pianborno) ben distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Piancogno

Particelle: 1819

Foglio/Data: 25/ 1996

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: termine della costruzione

Notizia: Il Rizzi la elogia, scrive che è costata lire 25000 e che fu terminata nel 1865

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

## SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t / p.1 /sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare di due piani in muratura portante in pietrame locale misto e cemento, si presenta differente su tre fronti:

Lato nord, a due piani, perfettamente simmetrico, con piccolo portale dall'arco a pieno centro e contornato da liscia cornice in Sarnico, a cui corrisponde al piano superiore, un semplice balcone dalla ringhiera rifatta. Al pian terreno, ai lati, sono tre finestre dal davanzale e dalla semplice cornice in Sarnico. Una cornice marcapiano lievemente aggettata in intonaco di colore grigio, divide il primo piano dal sottotetto con cinque finestrelle a lunetta semicircolare.

Lato sud, a tre piani più il sottotetto, tutti gli elementi corrispondono a quelli del lato nord, ad eccezione delle 4 finestre rettangolari con inferriata.

Lato est, con tre ordini di aperture, riprende il motivo visto nel lato nord. Al pian terreno portale con arco a pieno centro, sormontato da balcone con due mensole ed inferriata in ferro battuto neoclassico.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

## STRUTTURE VERTICALI

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: setti interni

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietrame e calce

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: muri portanti esterni

Tipo di struttura: pareti

Genere: pietre lavorate

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietre lavorate e calce

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO [1 / 2]**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: interi solai

Ubicazione: p.t

### **TIPO [2 / 2]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: interna

Genere: mattonelle in graniglia

Schema del disegno: a motivi geometrici

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano aggettata

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: linea grigia a livello della soletta

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Il bene risulta lievemente danneggiato per quanto riguarda la parte dell'intonaco a livello terra nel lato nord, ovesi individua una crescente umidità di risalita ed un cospicuo distacco d'intonaco. Necessitano manutenzione anche i serramenti in legno usurati dal tempo e le canali di gronda che risultano piuttosto arrugginite.

Fonte: diretta

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: casa canonica

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: casa canonica

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: diretta

Indirizzo: Via Roma

Indicazione specifica: Parrocchia di Piancogno

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A1 (centro storico)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D08

Note: lato sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGW10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGW10F02

Note: vista del manufatto

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_IMG-0000059200

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D01

Note: prospetto nord

Nome del file originale: BSXGW10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_IMG-0000059201

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D02

Note: vista generale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGW10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_IMG-0000059202

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D03

Note: portale in pietra di sarnico nel prospetto nord



Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGW10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_IMG-0000059203

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D04

Note: vista lato sud dal giardino sul retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGW10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_IMG-0000059204

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D05

Note: vista lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGW10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_IMG-0000059205

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D06

Note: lato ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGW10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_IMG-0000059206

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D07

Note: lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGW10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_IMG-0000059207

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D09

Note: vista sul degrado umidità di risalita

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGW10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_IMG-0000059208

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXGW10D10

Note: lato est con cornice marcapiano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGW10D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_IMG-0000059209

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: lato sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGW10D8.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_DRA-0000011267

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGW10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00085\_DRA-0000011268

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: BSXGW10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGW10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: BSXGW10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Piancogno

Luogo di edizione: Grafo Edizioni Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: V. I p.,44

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia