

Cappella del Beato Amedeo

Piancogno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00087/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00087/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 87

Codice scheda: 1r050-00087

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: votiva

Denominazione: Cappella del Beato Amedeo

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017206

Comune: Piancogno

Indirizzo: Piazza San Francesco d'Assisi, 0(P)

Altra località: Annunciata

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Piancogno

Particelle: B

Foglio/Data: 31/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: secondo quarto

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livello continuo

Numero di piani: 1

Tipo di piani: livello unico

Suddivisione verticale: non è divisa internamente

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di una costruzione di modeste dimensioni (4 m x 4 m e alta 3,45 m) e di scarso interesse. Si trova poco lontano dal convento in posizione isolata, dove qui, secondo la tradizione, il beato Amedeo avrebbe sostato a lungo in preghiera. In alto a sinistra sopra la porta vi è una piccola finestra ovale, altra più larga è invece sulla parete di fondo. L'interno è dotato di volta a crociera che ha coperto le due finestrelle. Sulla parete sopra l'altare si trovava l'affresco datato 1519 che oggi è collocato nell'atrio che collega la chiesa con la sagrestia. La copertura è a una falda inclinata verso la vallata, con travatura lignea e tegole a coppo.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero livello

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: sperone di roccia

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: piena

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: muri portanti esterni

Tipo di struttura: pareti

Genere: pietrame

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietrame misto intonacato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: interno

TIPO

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: tetto

Forma: a una falda

Qualificazione della forma: quadrato

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettiline spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: interno

Genere: cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: sopra la porta d'ingresso

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: BEATO AMEDEO

Tecnica: incisione

Materiali: targa attuale incisa su una tabella rettangolare in plastica finto oro

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il manufatto versa in condizioni pessime. E' dimenticato da tutti in mezzo al bosco del convento, aggredito da parassiti e divorato dagli agenti atmosferici.

Fonte: durezza

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappelletta del beato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappelletta del beato

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: diretta

Indicazione specifica: Confraternita Frati Capuccini di Bergamo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona Storica A1

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXHB10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXHB10F02

Note: vista della copertura

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00087_IMG-0000059490

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXHB10D01

Note: vista dell'ingresso

Nome del file originale: BSXHB10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00087_IMG-0000059491

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXHB10D02

Note: vista trasversale dell'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXHB10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00087_IMG-0000059492

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXHB10D03

Note: vista laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXHB10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00087_IMG-0000059493

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXHB10D04

Note: vista della copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXHB10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00087_IMG-0000059494

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXHB10D05

Note: vista generale e dell'intorno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXHB10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00087_IMG-0000059495

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXHB10D06

Note: vista generale e dell'intorno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXHB10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00087_IMG-0000059496

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXHB10D07

Note: particolare della copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXHB10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00087_IMG-0000059497

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXHB10D08

Note: vista laterale con foro nella parete

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXHB10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00087_IMG-0000059498

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXHB10D09

Note: vista dal basso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXHB10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00087_DRA-0000011374

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHB10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00087_DRA-0000011375

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: BSXHB10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHB10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: BSXHB10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Piancogno

Luogo di edizione: Grafo Edizioni Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: V. I p.,84

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005

Nome: De Pedro, Fabio

Referente scientifico: Morandini, Lucia