

S. Giovanni Battista

Vezza d'Oglio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00001/>

CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 1

Codice scheda: 1r060-00001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria

Denominazione: S. Giovanni Battista

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017198

Comune: Vezza d'Oglio

Località: Carona

Indirizzo: Via S. Giovanni, 0 (P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Km. 0.480 dal capoluogo - lato destro

Ubicazione non viabilistica: ad est del paese

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vezza d'Oglio

Particelle: B

Foglio/Data: 32/ 1963

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: cancellata in ferro battuto

Nome di persona o ente: Antoniocini Giovanni da Vezza

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: altare maggiore

Nome di persona o ente: Ramus G. Domenico

Tipo intestazione: P

Riferimento all'autore: scuola

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Chiesa del XIV secolo, con quadri di Giacomo Palma il Vecchio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: cancellata interna

Notizia sintetica: autore

Notizia

All'interno, cancellata in ferro battuto racchiudente il coro, probabilmente opera di maestri locali, Giovanni Antoniocini da Vezza, vissuto nella metà del 1500.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Rifatta nel 1600 contiene opere d'arte come l'altare maggiore in legno dorato con soasa del XVII sec. della scuola dei Ramus (G.Domenico).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Don Cristoforo Pilati (vescovo) nel 1573 la dice consacrata assieme all'altare maggiore; dipendeva dalla parrocchiale e vi si celebrava soprattutto il giorno del Santo. Il Visitatore ordinava che venisse dipinta la pala, si facesse il pavimento e si riparasse il tetto. Si distruggesse l'altare su lato destro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573/00/00

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà e consistenza

Notizia

Dagli atti della visita di Don Giorgio Celeri (vescovo) nel 1578 sappiamo appartenere in tutto o in parte alla parrocchiale. La manutenzione dell'edificio era di pertinenza del Rettore, il resto spettava al Comune.

La chiesa non è molto regolare; è vasta con una loggia. Il presbiterio è a volta intonacato. Il resto della chiesa è coperto di schegge di pietra. Ha una porta nel lato sinistro, non ha campane e la finestra del presbiterio andava coperta con tela.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: utilizzo

Notizia

Nel 1672 si celebrava due volte la settimana per legato di Don Giovanni Bellamano. Un Decreto Vescovile del 25 aprile 1817 fisserà a ventiquattro volte l'anno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1672/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1817/04/25

Validità: post

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Alla chiesa sta congiunto un divoto romitorio (ermitaggio).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1698/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1698/00/00

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1936 in occasione del restauro della parrocchiale le funzioni furono celebrate in S. Giovanni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1936/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1936/00/00

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: utilizzo

Notizia

Dal 1953 al 1975 circa (nel periodo estivo) venivano celebrate messe dalle suore di Calcio (BG) in villeggiatura a Vezza d'Oglio e il parroco Don Stefanini vi svolgeva la tradizionale Processione delle Olive e le funzioni propiziatriche dell'Rogazione nel mese di maggio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1953/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1975/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: utilizzo

Notizia: Chiusa e in stato di abbandono, necessita di restauro generale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1983/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2003/02/00

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: tetto

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 1980-85 Citroni Valento membro del consiglio Pastorale, informa e sollecita più volte al parroco un intervento nella chiesa, per ovviare al problema dell'infiltrazione d'acqua dalla copertura ed evitare la totale compromissione della struttura. Don Paini acconsente alla spesa con la sostituzione del manto da pietra locale in lastre di rame, il lavoro verrà eseguito dal Citroni e da alcuni pensionati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1980/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1985/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: -2/ -1/ p.t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare sporgente sul lato verso sud con corpo sacrestia costituito da tre ambienti sovrapposti con solai in legno e attualmente nessuna scala di collegamento. L'edificio confina a nord con la strada omonima, a sud con un edificio di civile abitazione addossato, mentre il lato ovest mostra il notevole dislivello del terreno. Le strutture verticali sono in scaglie di pietra di diverse dimensioni intonacate a raso e tinteggiata la facciata principale. Gli orizzontamenti sono costituiti: da tre volte a botte unghiate separate da arconi sporgenti per la navata; dall'unione di una volta a botte e una volta ad ombrello unghiate ribassate per la zona dell'abside ed a botte unghiate a sesto ribassato e impianto quadrato per la sacrestia. Il tetto risulta a capanna per il presbiterio e a padiglione rettangolare con tre falde per il coro e la sacrestia. La copertura a colmi differenziati ha manto il lastre continue ondulate di rame.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: spigolo a valle del corpo sacrestia

Tipo: contrafforte

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno sabbioso con ghiaia coerente e appoggio della chiesa su fondo roccioso.

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: muratura mista a secco

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua in conci irregolari

Materiali: ciottoli e pietrisco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pareti laterali

Tipo di struttura: paraste

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: conci lavorati e sbazzati

Materiali: granito, marmo e pietrame vario

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 4]

Genere: arcone

Forma: semicircolare

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: costoloni

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: zona absidale

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: zon absidale

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a ombrello

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde per la navata, a 3 f. per coro-sacrestia

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: chiesa

Genere: in marmo bianco di Vezza

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: sacrestia

Genere: in battuto di cemento

Schema del disegno: nessuno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Materiali: marmo saccaroide bianco di Vezza

Qualificazione del tipo: monocromo con lavorazione a taglio

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con pittura a secco datata 1988

Materiali: pittura su intonaco

Qualificazione del tipo: figurati e policromi

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: apertura

Materiali [1 / 2]: serramento fisso in legno e vetro

Materiali [2 / 2]: inferriata a raggera

Qualificazione del tipo: semicircolare

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacolo

Materiali: granito e ferro

Qualificazione del tipo: geometrico con finale a sfera e croce

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: torrino-veletta con campana

Materiali: pietra e calce

Qualificazione del tipo: base rettangolare

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali [1 / 2]: pietra e calce

Materiali [2 / 2]: intonaco tinteggiato

Qualificazione del tipo: lisce con abaco

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Tipo: scritta

Trascrizione testo: RESTAURATUM ANNO DOMINI M.D.C.C.C.C.I.I.I

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Lesione passante localizzata nella parete sinistra della zona absidale (confinante con la strada), tamponata con del cemento

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Spaccatura sull'arcone situato nel coro, ripristinata con del cemento

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le lastre mancanti del pavimento in marmo bianco della navata, sono state utilizzate per sostituire quelle usurate della parrocchiale di S. Martino

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimento esterno

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimento interno

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Distacchi tra gli strati di rivestimento, concentrati maggiormente sulla parete interna sinistra della navata dal piano calpestio per un'altezza di mt. 1,50 con la rimessa a nudo della muratura portante

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: decorazione esterna

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: decorazione interna

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'acqua di percolazione proveniente dalla copertura originaria ammalorata, ha provocato il dilavamento di buona parte delle decorazioni in volta e sulle pareti laterali.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Rottura di alcune specchiature in vetro, nella finestra semicircolare in facciata e nelle finestre laterali

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: La chiesa risulta sprovvista dell'impianto di illuminazione e riscaldamento

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1983/00/00

Descrizione intervento

Sostituzione integrale manto di copertura da pietra locale in lastre continue di rame. Gli esecutori l'intervento (Gruppo pensionati) non hanno rilevato danni alla struttura portante.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento e verticali

Data inizio: 1983/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento

Tamponamento della lesione passante sulla parete sinistra del presbiterio e sull'arcone del coro con del cemento.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: magazzino

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa sussidiaria

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: Via Roma, n.7 Vezza d'Oglio

Indicazione specifica: parrocchia di S. Martino

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. vigente DGR 1984

Sintesi normativa zona: Completamento edilizio

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. adottato DCC variante 2000

Sintesi normativa zona: Zona per attrezzature religiose di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KVA10F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00001_IMG-0000042490

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVA10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: KVA10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00001_IMG-0000042491

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVA10D02

Note: Prospetto Nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVA10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00001_IMG-0000042492

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVA10D03

Note: Prospetto Est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVA10D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00001_IMG-0000042493

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVA10D04

Note: Prospetto Sud dalla Statale n. 42

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVA10D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00001_IMG-0000042494

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVA10D05

Note: Particolare prospetto principale: nicchia con dipinto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVA10D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00001_IMG-0000042495

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVA10D06

Note: Particolari prospetto principale: finestra semicircolare, lesene e pinnacoli.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVA10D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00001_IMG-0000042496

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVA10D07

Note: Particolare prospetto Nord: torrino con campana

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVA10D07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00001_IMG-0000042497

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVA10D08

Note: Zona absidale: ancona in legno dorato e laccato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVA10D08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00001_IMG-0000042498

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVA10D09

Note: Veduta delle volte con tamponamento in cemento sull'arcone

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVA10D09.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00001_IMG-0000042499

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVA10D10

Note: Vista dalla zona absidale verso l'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVA10D10.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00001_DRA-0000000172

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KVA10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KVA10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 9]

Autore: Canevali F.

Titolo contributo: Elenco degli edifici monumentali, opere d'arte e ricordi storici esistenti nella Valle Camonica

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1912

V., pp., nn.: p. 441

BIBLIOGRAFIA [2 / 9]

Autore: Ferrari A.

Titolo contribuito: Paesaggio Camuno Vezza d'Oglio e le sue antiche terre

Luogo di edizione: Breno (BS)

Anno di edizione: 1960

V., pp., nn.: p. 27

V., tavv., figg.: fig. p. 59

BIBLIOGRAFIA [3 / 9]

Autore: Dell'Orto E./ Veclani P.

Titolo contribuito: Alta Valcamonica

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1975

BIBLIOGRAFIA [4 / 9]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Santuari del bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: v. III, pp. 30-31

V., tavv., figg.: fig. p. 30

BIBLIOGRAFIA [5 / 9]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 162-163

BIBLIOGRAFIA [6 / 9]

Autore: Poli A.

Titolo contribuito: in L'Aviolo-Annuario della sezione di Edolo del C.A.I. : I nostri paesi, Vezza d'Oglio

Luogo di edizione: Clusone (BG)

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: pp. 87-101

BIBLIOGRAFIA [7 / 9]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Conoscere la Valle Camonica

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

BIBLIOGRAFIA [8 / 9]

Autore: RicardiM./ Pedersoli G.S.

Titolo contribuito: Grande Guida Storica di Valcamonica Sebino Val di Scalve

Luogo di edizione: Cividate (BS)

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p.383

BIBLIOGRAFIA [9 / 9]

Autore: Ertani L.

Titolo contribuito: La Valle Camonica attraverso la storia

Luogo di edizione: Esine (BS)

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: p. 340

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia