

Cappella dei Disciplini

Vezza d'Oglio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00003/>

CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 3

Codice scheda: 1r060-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: confraternite pie locali

Denominazione: Cappella dei Disciplini

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesetta dell'oratorio femminile

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Oratorio della Disciplina

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017198

Comune: Vezza d'Oglio

Indirizzo: Via Roma, 0 (P)

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: a fianco della Parrocchiale

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Citroni, 2-4

CAP: 25059

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

CENTRO STORICO

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

ZONA URBANA

Denominazione: zona centrale

SETTORE

Tipo: SU

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vezza d'Oglio

Particelle: B

Foglio/Data: 31/ 1963

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: affreschi

Nome di persona o ente: Gaioni Gian Giacomo detto il Bate

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione del secolo XVI, ha subito successive rimaneggiature.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: conferma dell'esistenza

Notizia

Le Discipline si erano andate diffondendo anche nel Bresciano, fino nelle parrocchie più lontane come Cimbergo e Vezza (da una miniatura della metà del 1500, oggi nella biblioteca Da Como di Lonato). Il nome di Disciplina venne dato anche all'oratorio dove si raccoglievano gli associati, situato accanto alla chiesa principale. Un ambiente a due piani con due porte distinte di entrata; per il piano inferiore riservata agli uomini, per il piano superiore alle donne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: facciata principale

Notizia sintetica: affresco

Notizia

Caratteristico il portale in marmo bianco, sopra il quale un affresco di Gian Giacomo Gaioni detto il Bate del secolo XVII, raffigurante la Madonna, i SS. Carlo e Francesco, con le anime purganti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 12]

Riferimento: controfacciata

Notizia sintetica: affresco

Notizia

Affresco dal titolo "La morte del Giusto" del secolo XVII, forse del Bate sulla controfacciata con raffigurati: il morente, la sposa piangente, il prete, l'angelo, il diavolo (scornato) e la morte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: conferma dell'esistenza

Notizia

Veggonsi a Vezza d'Oglio, le Chiese di S.Filippo Neri con la sua confraternita, di S. Sebastiano campestre e l'Oratorio della Disciplina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1698/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1698/00/00

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: piano inferiore

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Dal 1920 al 1925 nel livello inferiore ha sede un Circolo Ricreativo, possessore l'Ente Morale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1920/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1925/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: piano inferiore

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Dal 1925 al 1940 il livello inferiore è sede della Banda musicale Vezzese.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1925/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1940/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: piano inferiore

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Nell' intervallo di tempo che va dal 1940 al 1950 il livello inferiore della chiesa , viene probabilmente venduto dalla Parrocchia a Gasparotti Maria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1940/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1950/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: piano inferiore

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Dal 1950 al 1965 il locale viene adattato a falegnameria , l'affitto viene percepito dal nuovo proprietario.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1950/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1965/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: piano inferiore

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Per un breve periodo, forse un anno il locale ospita una fabbrica per bambole (di panno lenci e porcellana).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1966/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1967/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: piano inferiore

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Dal 1970 ad oggi, l'ambiente inferiore inglobato nella costruzione di Gasparotti Maria e successori è stato utilizzato come taverna ad uso privato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1970/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2003/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: piano superiore

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

L'ambiente superiore funge da deposito per i paramenti sacri, utilizzati durante le processioni e solo da alcuni anni ospita nel periodo estivo mostre di prodotti equosolidali e quadri di pittori locali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1970/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2003/02/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. seminterrato debordante lateralmente/ p. rialzato

Suddivisione verticale: ambiente unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di limitate dimensioni a navata unica di pianta rettangolare, originariamente distribuito su due livelli a ingressi distinti con un collegamento interno alla sacrestia attualmente tamponato e situato sulla parete interna destra dell'ambiente superiore. La chiesetta confina ad ovest con un edificio di civile abitazione, che ha accorpato in detta fabbrica anche il livello inferiore della chiesetta destinandogli funzione di taverna. La chiesa ha muri perimetrali in pietra di diverse dimensioni con malta di calce e sabbia. Il prospetto principale è il solo arricchito di elementi decorativi quali: il portale in marmo, l'affresco superiore, le due lesene ed il torrino con campanella. Le strutture orizzontali sono costituite da due volte a botte unghiate (separate da un arcone) per la navata e da una volta a botte lunettata più intima per la zona absidale. La copertura risulta a capanna per la navata, poi si raccorda all'edificio adiacente e crea un abbaino per l'ispezione.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: lato sinistro lungo Via Citroni

Tipo: contrafforte

PIANTA

Riferimento alla parte: livello superiore

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: livello inferiore

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: piano seminterrato

Schema: a due ambienti

Forma: rettangolari

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Terreno sabbioso con ghiaia, di tipo alluvionale e scarsa portanza

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: muratura mista a secco

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti perim.

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: ciottoli e pietrisco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: livello inferiore

Tipo di struttura: tramezzatura

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra intonacata

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: livello superiore/ navata

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: livello superiore/navata

TIPO [2 / 7]

Genere: arcone

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: arcone

Ubicazione: livello superiore/navata

TIPO [3 / 7]

Genere: pilastri/paraste

Forma: squadrata

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: paraste

Ubicazione: livello superiore/ zona absidale

TIPO [4 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: livello inferiore/ taverna

TIPO [5 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: livello inferiore/ garage

TIPO [6 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: volta a botte

Ubicazione: livello inferiore/ garage

TIPO [7 / 7]

Genere: trave

Forma: spezzata

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: trave

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: composita a 4 e più falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: poggiante su terreno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: livello superiore

Genere: in cotto non levigato

Schema del disegno: piastre quadrate disposte in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: livello inferiore

Genere: lastre di pietra di coloraz. scura

Schema del disegno: asportate per isolazione sottofondo

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: doppia sopra affresco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: modanatura sotto timpano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: tondeggiante

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione del timpano

Materiali: pietra e intonaco

Qualificazione del tipo: con tettuccio di pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: pietra e intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Materiali: marmo bianco di Vezza

Qualificazione del tipo: ad arco con riquadro, architrave e riccioli

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco in cornice pentagonale

Materiali: intonachino e colore

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: torrino con campanella

Materiali: pietra e malta intonacati

Qualificazione del tipo: rettangolare con monofora riquadrata sui lati lunghi e tettuccio a capanna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: strutture verticali-orizzontali/ livello inferiore

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Nella taverna privata, gli interventi in corso consistenti in una manutenzione straordinaria con abbassamento del piano di calpestio-isolazione, per limitare gli effetti dell'umidità di risalita e la demolizione di porzioni di tramezzature per ricavarne un ambiente più ampio, hanno consentito di darne una valutazione parziale; i privati hanno lasciato a vista la struttura delle volte che ricordano di aver visto sempre così prive di qualsiasi decorazione pittorica

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture verticali/ livello superiore

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le ispezioni visive nell'ambiente superiore hanno evidenziato problemi statici con evidenti fenomeni in atto, probabilmente dovuti alla demolizione di parte del muro perimetrale destro a livello inferiore o alla sostituzione edilizia di notevoli dimensioni effettuata a valle della chiesetta

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali/ livello superiore

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I danni strutturali sono stati riscontrati nelle lunette delle volte di orizzontamento con fessurazioni di alcuni centimetri; si aggiungono i danni causati dall'infiltrazione di acqua dalla copertura, soprattutto nel tratto posteriore sopra la zona absidale

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Struttura composta a più falde con abbaino e manto esterno in pietra locale, necessita di intervento immediato

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Sono evidenti i segni dell'usura aggiunti all'elevato tasso di umidità concentrato nell'ambiente che aggredisce tutte le parti costituenti la fabbrica

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimento esterno

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: di recente tinteggiatura

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimento interno

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Totale decoesione tra pietra/malta e intonaco; ad una leggera pressione esercitata con le dita, il rivestimento imbibito si sgretola

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: decorazione esterna

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: decorazione interna

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'acqua di percolazione ha dilavato le decorazioni della zona absidale, risparmiando per il momento gli stucchi e affreschi della navata

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: La chiesetta è sprovvista dell'impianto di illuminazione

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: livello inferiore

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: in corso

Descrizione intervento

Coibentazione del pavimento per eliminare il problema dell'umidità di risalita che aggrediva le pareti e ritrovamento di un collegamento (arcone in pietra), tra la navata/taverna e le cantine laterali della casa Gasparotti.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: livello superiore

Uso: deposito paramenti sacri

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: livello inferiore

Uso: taverna con previsione uffici

USO STORICO [1 / 7]

Riferimento alla parte: livello inferiore

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: disciplina riservata agli uomini

USO STORICO [2 / 7]

Riferimento alla parte: livello inferiore

Riferimento cronologico: uso storico 1(1920-25)

Uso: circolo ricreativo

USO STORICO [3 / 7]

Riferimento alla parte: livello inferiore

Riferimento cronologico: uso storico 2 (1925-40)

Uso: sala prova per banda del paese

USO STORICO [4 / 7]

Riferimento alla parte: livello inferiore

Riferimento cronologico: uso storico 3 (1950-65)

Uso: bottega da falegname

USO STORICO [5 / 7]

Riferimento alla parte: livello inferiore

Riferimento cronologico: uso storico 4 (1966)

Uso: fabbrica di bambole

USO STORICO [6 / 7]

Riferimento alla parte: livello inferiore

Riferimento cronologico: uso storico 5 (1970-2002)

Uso: locale accessorio: taverna

USO STORICO [7 / 7]

Riferimento alla parte: livello inferiore

Riferimento cronologico: uso storico 6 (2003)

Uso: uffici

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: Via Roma, n. 7 Vezza d'Oglio

Indicazione specifica: Parrocchia di S.Martino

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. vigente DGR 1984

Sintesi normativa zona: Zona A dei nuclei di antica origine: interventi di restauro e risanamento conservativo.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24.05.2001: Area (Ca) di conoide attivo non protetta.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KVD10F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043294

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: KVD10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043295

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D02

Note: Portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVD10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043296

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D03

Note: Particolare prospetto principale: affresco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVD10D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043297

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D04

Note: Torrino con campanella

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVD10D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043298

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D05

Note: Prospetto laterale da Via Roma

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVD10D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043299

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D06

Note: Ingressi livello inferiore da via Citroni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVD10D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043300

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D07

Note: Livello superiore: Affresco in controfacciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVD10D07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043301

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D08

Note: Parete destra: paraste e mensola inginocchiata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVD10D08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043302

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D09

Note: Particolare degrado lunetta destra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVD10D09.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043303

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D10

Note: Particolare fessure lunetta sinistra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVD10D10.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043304

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D11

Note: Orizzontamenti livello inferiore: abside-garage

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVD10D11.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_IMG-0000043305

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVD10D12

Note: Particolare volte livello inferiore: zona navata verso lato strada

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVD10D12.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00003_DRA-0000000778

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KVD10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KVD10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 8]

Autore: AA.VV

Titolo contributo: I comuni illustrati

Luogo di edizione: Perugia

Anno di edizione: 1960

V., pp., nn.: pp. 202-203

BIBLIOGRAFIA [2 / 8]

Autore: Dell'Orto E./ Veclani P.

Titolo contribuito: Alta Valcamonica

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1975

BIBLIOGRAFIA [3 / 8]

Autore: Rizzi B.

Titolo contribuito: Illustrazione della Valle Camonica

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1979

V., pp., nn.: p. 213

BIBLIOGRAFIA [4 / 8]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Santuari del Bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: V. III

BIBLIOGRAFIA [5 / 8]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terre di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 163

BIBLIOGRAFIA [6 / 8]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Conoscere la Valle Camonica

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

BIBLIOGRAFIA [7 / 8]

Autore: Ricardi M./ Pedersoli G.S.

Titolo contribuito: Grande guida storica di Vallecamonica Sebino Val di Scalve

Luogo di edizione: Civate Camuno (BS)

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: pp. 383-390

BIBLIOGRAFIA [8 / 8]

Autore: Ricardi M./ Pedersoli G.S.

Titolo contribuito: Guida di Valle Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 867-889

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia