

# Ponte del Salto del Lupo

Incudine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00007/>

## CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 7

Codice scheda: 1r060-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: ponte

Qualificazione: carraio

Denominazione: Ponte del Salto del Lupo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017083

Comune: Incudine

Località: Davenino

Indirizzo: Statale n.42

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Km. 0.900 dal capoluogo - lato destro

Ubicazione non viabilistica: Situato ad est dell'abitato di Incudine, costituisce una strozzatura della valle, in un punto

molto angusto, da permette un balzo al lupo.

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Incudine

Foglio/Data: 9/ 1965

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione originaria

Notizia

Dai dati ricavati da documenti e statistiche tra il 1812 e 1822 il ponte risulta avere spalle di muro parte in calce e parte a secco, il resto in legno con travi al lungo e coperta di assoni costituenti il pavimento; ha una lunghezza di 14.20 mt. composto da unica stilata di 3.20 mt., risale come epoca di costruzione al 1562 e riversa in uno stato mediocre di conservazione.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/00/00

### NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Ricostruito in pietra dopo che il precedente in legno (a sesto ribassato e una campata), era andato distrutto nel 1859 a seguito di eventi bellici.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1859/00/00

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Durante la battaglia del 1866 contro l'Austria, sul ponte vengono collocati due cannoni e in paese viene trincerato il grosso delle forze.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1866/07/03

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1866/07/03

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione

Notizia

Il 3 maggio 1945 guastatori della retroguardia tedesca (diretta al Tonale), fanno saltare alle loro spalle il ponte dei "Pellegrini" verso Edolo e quello del "Salto del Lupo", provocando al paese il completo isolamento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945/05/03

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945/05/03

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Il prof. Grilli A. in "Viaggiare in Valle Camonica" parla di una frana delle pendici del Monte Piazza (con una fronte di 500 mt.), scesa in riva sinistra dell'Oglio tra Incudine al Vago e il Ponte del Salto del Lupo, che rende inutilizzabile il passaggio; però non cita la fonte e la notizia non trova alcun riscontro su altri testi. Incudine viene coinvolta in eventi alluvionali il 25/10/1614, dal 18/10 al 08/11/1738, il 5-6/12/1739, il 30-31/08/1757, nel 1520 e il 29/07/1835.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1614/10/25

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1835/07/29

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Negli anni '50, il tracciato della strada da Incudine verso il Tonale a tratti tortuoso viene reso rettilineo e alla sponda destra del "vecchio" ponte viene ammorsato il "nuovo" che si stacca dalla mezza costa e taglia il fiume in un punto più largo dell'alveo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1950/00/00

Validità: ca.

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1950/00/00

Validità: ca.

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

### Configurazione strutturale primaria

Il Ponte non ha origini antiche, in considerazione che l'antica strada di Valle, passava sopra l'abitato di Incudine (al Solivo), sulla sponda orografica opposta. Costruito con un concetto di risparmio (di tempo e spesa) e stabilità (sugli aggeri di sostegno in pietra a secco) e nella mezza costa. La strada varcava il fiume a 90° e serviva da prima copertura in caso di attacco. Il ponte è del tipo a sesto ribassato. Muratura in blocchi di granito delle dimensioni di 50cm di largh., 80 cm di altezza e 50/80 di profondità disposti sui due lati, mentre l'interno è costituito da sassi più piccoli. La chiave di 50x100cm avanza in basso e alto di 10cm. La superficie a vista è stata lavorata con uno sbalzato e una cornice laterale di 3cm. Il numero dei massi è di 38 per ogni lato escluse le 2 chiavi.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

I costruttori hanno scelto il punto più stretto del fiume sfruttando due roccioni tondeggianti sulle quali poggiare le estremità dell'arco

## STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: a gradoni

Tecnica costruttiva: muratura a sacco senza cortina

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA

Riferimento: intera volta

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'arco spogliato di quanto era facile asportare é attualmente sprovvisto dei muri di testa a timpano, che servivano a contenere il materiale sovrastante la volta.

Fonte: diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

#### Indicazioni specifiche

La presenza di diversi fori passanti (visibili dalle sponde del fiume), tra i blocchi di granito e la muratura interna evidenziano la caduta parziale dei giunti di malta. Gli attacchi biologici hanno ricoperto quasi interamente la superficie superiore della volta, rendendo l'arco soprattutto nel periodo estivo difficilmente distinguibile dal contesto.

Fonte: diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: nessuno

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ponte

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: P.zza Guglielmo Marconi, n.16

Indicazione specifica: Comune di Incudine

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. 1975

Sintesi normativa zona: Zona a verde privato e di rispetto di strade e fiumi

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIR10F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00007\_IMG-0000044629

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D01

Note: Vista Ovest dalla piazzola di sosta

Nome del file originale: KIR10D01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00007\_IMG-0000044630

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D02

Note: Impostazione del vecchio ponte rispetto al nuovo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00007\_IMG-0000044631

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D03

Note: Vista dal fiume: ammorsatura tra i due ponti - sponda destra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00007\_IMG-0000044632

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D04

Note: Vista dal fiume: appoggio sulla sponda sinistra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00007\_IMG-0000044633

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D05

Note: Particolare degrado: caduta di pietre

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00007\_IMG-0000044634

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIR10D06

Note: Muratura dell'arco con foro passanti

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIR10D06.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00007\_DRA-0000001877

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KIR10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KIR10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 6]**

Autore: Ferrari A.

Titolo contributo: Paesaggio Camuno Vezza d'Oglio e le sue antiche terre

Luogo di edizione: Breno (BS)

Anno di edizione: 1960

V., pp., nn.: p.19

V., tavv., figg.: p.57

**BIBLIOGRAFIA [2 / 6]**

Autore: Viazzi L.

Titolo contribuito: Storia illustrata della Valcamonica

Luogo di edizione: Ivrea

Anno di edizione: 1979

V., pp., nn.: p. 102

**BIBLIOGRAFIA [3 / 6]**

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Grande guida storica di Valcamonica Sebino Val di Scalve

Luogo di edizione: Civate Camuno (BS)

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: pp.392-394

**BIBLIOGRAFIA [4 / 6]**

Autore: Belotti W./ Tognali D.M.

Titolo contribuito: Incudine paese di Valle Camonica  
Ambiente, Storia, Arte

Luogo di edizione: Breno (BS)

Anno di edizione: 1995

V., tavv., figg.: fig. p. 64

**BIBLIOGRAFIA [5 / 6]**

Autore: Saggi di AA.VV.

Titolo contribuito: Viaggiare in Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno (BS)

Anno di edizione: 1997

V., tavv., figg.: fig. pp. 57-173

**BIBLIOGRAFIA [6 / 6]**

Autore: Giorgi E./ Rodella B.

Titolo contribuito: Vallecamonica

Luogo di edizione: Montichiari (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p.84

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI