

# Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano

Ponte di Legno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00009/>

## CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 9

Codice scheda: 1r060-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017148

Comune: Ponte di Legno

Indirizzo: Via Giacomo Ragazzi (1961), 0 (P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Km. 3 da Ponte di Legno - lato destro

Ubicazione non viabilistica: Frazione ad Ovest di Ponte di Legno, situata tra il capoluogo e Pezzo sul versante destro della valle di Pezzo e del Frigidolfo.

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Valle delle Messi (1961), 0 (P)

CAP: 25056

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

Altra località: PRECASAGLIO (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ponte di Legno

Particelle: A

Foglio/Data: 28/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 4]

Ruolo: costruzione altare Madonna del Carmine

Nome di persona o ente: Ramus G. Battista e Pietro

Tipo intestazione: P

Riferimento all'autore: scuola

Motivazione/fonte: bibliografica

### AUTORE [2 / 4]

Ruolo: costruzione tribuna del ciborio

Nome di persona o ente: Fantoni Andrea

Tipo intestazione: P

Riferimento all'autore: scuola

Motivazione/fonte: bibliografica

### AUTORE [3 / 4]

Ruolo: costruzione organo

Nome di persona o ente: Tonoli Giovanni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

#### **AUTORE [4 / 4]**

Ruolo: costruzione portale d'ingresso

Nome di persona o ente: Pietroboni Tommaso da Vione

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

#### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografica

### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA [1 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Precasaglio ebbe una sua autonomia dal capoluogo nel 1626, che spinse gli abitanti a chiedere anche la costituzione in una parrocchia autonoma, concessa nel 1646.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1626/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1646/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA [2 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

La chiesa fu eretta nel 1649 (sulle vestigia della chiesa precedente) e consacrata il 24/06/1652 dal Vescovo Morosini, con decreto d'erezione del 06/03/1626. Venne terminata probabilmente nel 1649, come testimonia la data incisa sul portale in marmo bianco di Vezza D'Oglio; coeva la statuetta di S. Sebastiano, mutilata, nella nicchia sopra il portale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1626/03/06

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1652/06/24

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Alla chiesa preesistette quella di S. Rocco e a questa una dedicata ai due santi eretta forse nel secolo XV; di essa vi è cenno negli atti del Bollani del 1566, con l'ordine di ridipingere la pala dell'altare; in quelli del Pilati (1573), con celebrazione due volte la settimana.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]**

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1566/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Provvedimenti urgenti nel 1580, con la visita di S. Carlo, dispongono che entro un anno, venga perfezionato il tetto, si riduca l'altare, si dipingano decentemente le immagini che sostituiscono la pala, corrose dal tempo: ancora nel 1593 il Vescovo Morosini ripete l'ordine, chiedendo di rifare il pavimento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 13]**

Riferimento: zona absidale

Notizia sintetica: provenienza ancona

Notizia

L'ancona dell'altare maggiore, dorata con angeli-cariatidi che sorreggono la trabeazione; lesene, pannelli e tre nicchie con statue è assegnata ad un maestro della seconda metà del XVI secolo e perciò proveniente dall'antica chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1550/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1600/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 13]**

Riferimento: parete sinistra

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il primo altare a sinistra, con fonte battesimale protetto da una cancellata in ferro battuto del sec. XVII, con decorazione colorata a fiori.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1600/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1600/00/00

**NOTIZIA [7 / 13]**

Riferimento: zona absidale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Antonio Fantoni di Rovetta e scuola eseguiranno nel 1716, la tribuna del ciborio in legno di noce, ulivo e bosso; a forma di tempietto con cupolino a bulbo e portichetto a sei colonne tortili e cinque statue di santi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1716/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1716/00/00

**NOTIZIA [8 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: incendio

Notizia

Nell'anno 1700, il paese viene completamente distrutto da un incendio, si salva la chiesa unica costruzione in muratura.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

**NOTIZIA [9 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consistenza

Notizia

Nella visita del 30/08/1732, il Cardinale Querini trova la chiesa con tre altari (maggiore, del S. Rosario e della Madonna del Carmine).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/08/30

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/08/30

**NOTIZIA [10 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: incendio

Notizia: Un nuovo grande incendio il 25/08/1822, dove vennero risparmiate la sola canonica e la chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1822/08/25

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1822/08/25

**NOTIZIA [11 / 13]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: incendi

Notizia: Un nuovo incendio devastò il paese il 29/08/1865 e ancora nel 1906, 1931 e nel 1939.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/08/29

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1939/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [12 / 13]**

Notizia

Nel 1993, il parroco Pier Antonio Leoncelli, programma l'intervento di manutenzione al tetto della chiesa (con la sostituzione delle lastre in pietra ammalorate) e procede al rifacimento del pavimento della navata con piastre di granito bicolore.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]**



Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1993/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1993/00/00

#### **NOTIZIA [13 / 13]**

Notizia

Nel 2000, viene eseguita la manutenzione alla copertura del campanile e l'impianto di riscaldamento viene integrato con due pannelli radianti, montati con zanche nel muro in controfacciata.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2000/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2000/00/00

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: zona absidale

Individuazione: ancona dell'Altare Maggiore proveniente dall'antica chiesa

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: navata

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: cappelle e altari laterali

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.sottotetto

Suddivisione verticale: tramezze

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.3/ p.4/ cella campanaria

Suddivisione verticale: ambiente unico

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta irregolare, unica navata con 4 altari laterali (S.Antonio da P. e S.Cuore a destra, Battistero e Madonna del Carmine a sinistra). Si accede al piazzale che perimetra la chiesa da Via Don G. Ragazzi (a monte), attraverso una scala ad L con due rampe di 13 e 10 gradini in granito; oppure da Via Valle delle Messi (a valle), percorrendo l'unica rampa di 11 gradini in cemento. Le strutture verticali sono in pietra e calce, intonacati e con finitura in graffiato. Le tre campate interne hanno volte a sesto ribassato unghiate con cartiglio centrale, le prime due cappelle chiuse da cancellate hanno volte a tutto sesto, le seconde aperte hanno volte ribassate, arco a tutto sesto con lunette ristrette per il presbiterio. La porta sx nel coro, conduce alla centrale termica, quella di dx alla sacrestia disposta su tre livelli. La copertura a capanna per la navata, a padiglione per la zona absidale, a falde differenziate per le cappelle, presenta manto di copertura in pietra locale

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

## **FONDAZIONI**

### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra e calce intonacati

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 8]

Genere: volte

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

### TIPO [2 / 8]

Genere: arconi

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: pareti laterali/ cappelle chiuse

### TIPO [3 / 8]

Genere: volte

Forma: a botte

### STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: pareti laterali/ cappelle aperte

### TIPO [4 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [4 / 8]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [5 / 8]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [5 / 8]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: porticato/ accesso secondario

**TIPO [6 / 8]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [6 / 8]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

**TIPO [7 / 8]**

Genere: solai

Forma: piani

**STRUTTURA [7 / 8]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

**TIPO [8 / 8]**

Genere: travi incassate

**STRUTTURA [8 / 8]**

Riferimento: travi

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: composita

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate/ trav. sui muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 8]**

Ubicazione: esterna a nord

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

### **SCALE [2 / 8]**

Ubicazione: esterna a sud

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: su terrapieno

### **SCALE [3 / 8]**

Ubicazione: esterna per campanile

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea a 4 gradini

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: poggiate su terreno

**SCALE [4 / 8]**

Ubicazione: interna per campanile

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 5

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

**SCALE [5 / 8]**

Ubicazione: interna per pulpito

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea a 8 gradini

**SCHEMA STRUTTURALE [5 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [6 / 8]**

Ubicazione: interna per mezzanino sacrestia

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea a 5 gradini

**SCHEMA STRUTTURALE [6 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata ai solai

**SCALE [7 / 8]**

Ubicazione: interna per il sottotetto

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [7 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

**SCALE [8 / 8]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [8 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 11]**

Ubicazione: navata

Genere: in granito nero e maculato chiaro (recente)

Schema del disegno: a scacchiera

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 11]**

Ubicazione: cappelle laterali chiuse

Genere: in pietra grezza di colore scuro (originario)

Schema del disegno: nessuno

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 11]**

Ubicazione: cappelle laterali aperte

Genere: in marmo bianco e nero (originario)

Schema del disegno: a scacchiera

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 11]**

Ubicazione: coro/ gradini d'accesso

Genere: in marmo color albastrato (recente)

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 11]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo bianco e nero

Schema del disegno: a scacchiera

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 11]**

Ubicazione: presbiterio/retro altare

Genere: in marmo bianco e nero

Schema del disegno: a riquadri

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 11]**

Ubicazione: piazzale

Genere: acciottolato con lastre in pietra nella zona ingr.

Schema del disegno: nessuno

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 11]**

Ubicazione: locale caldaia

Genere: in pietra

Schema del disegno: piastre irregolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 11]**

Ubicazione: sacrestia p.t.

Genere: in cemento

Schema del disegno: con tessere disposte a mosaico

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 11]**

Ubicazione: sacrestia p.1



Genere: in legno

Schema del disegno: tavole accostate

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 11]**

Ubicazione: campanile

Genere: in pietra e legno

Schema del disegno: nessuno

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 22]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: paraste

Materiali: pietra, calce e intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: monocrome

Qualificazione del tipo [2 / 2]: scanalate e rudentate

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 22]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Materiali: marmo bianco di Vezza

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con stipiti lavorati, architrave e timpano interrotto

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanature floreali romboidali e capitelli aggettanti

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 22]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali: pietra, calce, intonaco e marmo

Qualificazione del tipo: nicchia con arcata semicircolare e statuetta di S. Sebastiano mutilata

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 22]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensola della finestra

Materiali: rivestimento superiore con pietra, sotto intonaco e gesso

Qualificazione del tipo: aggettante con festoni ai lati

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 22]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: pietra locale a vista, intonaco e colore

Qualificazione del tipo: con doppio cornicione e fascia arabescata centrale

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 22]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra, calce, intonaco

Qualificazione del tipo: strombato

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 22]**

Ubicazione: prospetto su via Ragazzi G.

Collocazione: esterna

Tipo: cella campanaria e coronamento

Materiali: pietra, calce, intonaco, rame e bronzo

Qualificazione del tipo: cella con monofore, lanternino ottagonale, globo centrale e croce

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 22]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: dedicazione della chiesa ai santi, collocata nello spazio tra la finestra e la nicchia, in mezzo ai festoni

Trascrizione testo: PROTECTORES MARTYRES/ FABIANUS SEBASTIANUS

Tecnica: dipinta

Materiali: stucco e colore

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: scritta nella fascia arabescata, tra i due cornicioni

Trascrizione testo: IHS

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco e colore

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: dedicazione della costruzione

Trascrizione testo: DOM

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco e colore

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 9]**

Ubicazione: parete destra/ altare S. Croce (superiore)

Genere: lapide

Tipo: scritta nera su fondo in marmo bianco

Trascrizione testo

EGO.IACOBVS.REGATIVM.RECTOR.PRAECASALY/OBLIGO.SVCESSORES.MEOS.AD.CELEBRANDAS/IN.HAC.PA  
ROCHIALI.S.S.FAB.ET.SEB.OMNI.ANNO/IN.PERPETVVM.PRO.ANIMA.MEA.ET.MEORUM.DE=/FVNCTORUM.QVIB  
VS.MAGIS.TENEOR.MISSAM.V=/NAM.SINGVLIS.HEBDOMADIBVS.ET.TRES.IN.DIE/ANNIVERSARY.MEI.QVO.DIST  
RIBVATVR.SAL.A./ME.LEGATVM.CVM.APPLICATIONE.OFFICIO.AC.CA/DELA.AD.SINGVLAS.VT.IN.MEO.TESTAME  
TO.IN./ACTIS.D.NOTARY.IO.CVZETTI.VILLAE.I.6.8.6./HVIC.ECCHLESIAE.PRAEFVI.AB.ANO.I.6.4.3.AD.I.694.

Tecnica: graffito

Materiali: marmo bianco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 9]**

Ubicazione: parete destra/ altare S. Croce (inferiore)

Genere: lapide

Tipo: scritta nera su fondo in marmo bianco

Trascrizione testo

HOC.TEMPLVM/ SIMVL CVM ALTARE/ MAIORE. MARCVS/ MAVROCENUS/ EPS.BRIXIAE/ CONSECRAVIT/ AC IN  
EODEM/ ORDINA VIT/ 1659/ DIE.24.IVNII.IACO/ BO REGACIO RETORE.

Tecnica: graffito

Materiali: marmo bianco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 9]**

Ubicazione: parete destra/ sotto il pulpito, ingresso second.

Genere: iscrizione

Tipo: entro un medaglione

Trascrizione testo: CONTENDITE INTRARE/ PER ANGUSTAM PORTAM

Tecnica: dipinto

Materiali: legno dipinto

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 9]**

Ubicazione: arco trionfale/ coro

Genere: iscrizione

Tipo: medaglione a stucco, con volute e riccioli collocato tra i due arconi, nel coro

Trascrizione testo: D.O.M./ QUAM DILECTA/ TABERNACULA TUA/ DOMINE.

Tecnica: a fresco

Materiali: gesso e colore

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 9]**

Ubicazione: zona dietro l'altare

Genere: iscrizione

Tipo: scritta scura su ogni pannello nella fascia inferiore dell'ancona;

Trascrizione testo: da sinistra a destra: RELIQUIE/ DEI/ SANTI; S.S.CROCE; OLIO SANTO

Tecnica: incisa/colorata

Materiali: legno e colore

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [9 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: scritta sull'architrave del portale d'ingresso, sotto il timpano spezzato

Trascrizione testo: NEMO MILES SINE PRAELIO HOS TEM, SVBIECIT M D C X X X X I X

Tecnica: incisa

Materiali: marmo bianco

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: rivestimento esterno

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Nel campanile distacco a zone del rivestimento e manifestazione superficiale di patine di color scuro (muffa nera); Nella parete perimetrale destra (zona sacrestia, pulpito e ingresso secondario), caduta del rivestimento e dell'intonaco.

Fonte: diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: rivestimento interno

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La chiesa è dotata dell'impianto di illuminazione, di riscaldamento ad aria, di riscaldamento a pannelli radianti disposti in controfacciata (intervento recente) e dell'impianto di sicurezza.

Fonte: diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: copertura/ pavimento navata

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1993/00/00

Descrizione intervento

Manutenzione al tetto della chiesa e sostituzione del pavimento in navata con lastre di granito bicolore

### RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: campanile/ impianto di riscaldamento

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento

Manutenzione alla copertura del campanile e integrazione al sistema di riscaldamento con pannelli radianti montati in controfacciata.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: Via Giacomo Ragazzi, Precasaglio di Ponte di Legno

Indicazione specifica: Parrocchia di Precasaglio

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G. 1983

Sintesi normativa zona: Uso pubblico

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KLF10F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00009\_IMG-0000045288

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file originale: KLF10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00009\_IMG-0000045289

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D02

Note: Vista Nord-Est con degrado sul campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLF10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00009\_IMG-0000045290

Genere: documentazione allegata



Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D03

Note: Prospetto Est (zona absidale)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLF10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00009\_IMG-0000045291

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D04

Note: Prospetto Sud da via Valle delle Messi

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLF10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00009\_IMG-0000045292

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D05

Note: Vista generale dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLF10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00009\_IMG-0000045293

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D06

Note: Particolare del cornicione e capitello-paraste

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLF10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00009\_IMG-0000045294

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D07

Note: Vista generale dalla zona absidale all'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLF10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00009\_DRA-0000002369

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KLF10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KLF10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 6]**

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 176

**BIBLIOGRAFIA [2 / 6]**

Autore: Dell'Orto E./ Veclani P.

Titolo contribuito: Alta Valcamonica

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1975

**BIBLIOGRAFIA [3 / 6]**

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: V. XIV, pp. 37-39

**BIBLIOGRAFIA [4 / 6]**

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Guida della Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: p. 167

**BIBLIOGRAFIA [5 / 6]**

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 774-775

V., tavv., figg.: p. 775

**BIBLIOGRAFIA [6 / 6]**

Autore: Giorgi E./ Rodella B.

Titolo contribuito: Vallecamonica

Luogo di edizione: Montichiari

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 92

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia