

# Chiesa del Redentore

Vione (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00016/>

## CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 16

Codice scheda: 1r060-00016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: di voto

Denominazione: Chiesa del Redentore

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Santuario del Sudario di Gesù

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio campestre del Ss. Redentore

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017202

Comune: Vione

Indirizzo: Strada comunale per Canè, (0) P

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Su un poggio della montagna tra Vione e Canè

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: principale

Indirizzo: Via Santuario del Redentore, (0) P

CAP: 25050

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vione

Particelle: A

Foglio/Data: 22/ 1967

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Lo storiografo Bernardo Biancardi (notaio di Vione), scrive nel 1695 di una primitiva Cappella dedicata al SS. Redentore, risalente ai primi del 1400; risulta strano che le visite pastorali non accennino ad esso se non dopo la metà del 1700 (il primo ex voto segna la data del 1656).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Data: 1400/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1750/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 12]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: icona venerativa

Notizia

Le origini del Santuario, sono avvolte nel mistero e nella leggenda; l'oggetto di devozione è un quadro, in cui è raffigurato il volto di Cristo, incorniciato dalle braccia della Croce che il popolo venera con il titolo di "Sudario".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1656/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1656/00/00

**NOTIZIA [3 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lascito per la ricostruzione

Notizia

Con suo testamento del 12/04/1750, Don Martino Tomasi assicura un cospicuo legato, perchè si provvedesse entro 10 anni a fabbricare la chiesa del SS. Redentore, in sostituzione della santella, rivelatasi incapace ad accogliere i fedeli.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750/04/12

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750/00/00

**NOTIZIA [4 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consistenza

Notizia

Nel 1777, in occasione della visita pastorale del Vescovo Nani, si legge che a Canè si trova l'Oratorio campestre denominato il SS. Redentore.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1777/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1777/00/00

**NOTIZIA [5 / 12]**

Riferimento: intero bene/ intorno

Notizia sintetica: prescrizioni vescovili

Notizia

Dagli atti del mons. Nava, il 29/06/1812 apprendiamo che esisteva la sacrestia (con la prescrizione di predisporre un lavello per il lavaggio delle mani dei sacerdoti); nella relazione del 06/05/1816 si accenna alle Cappelle della Passione di Cristo (Via Crucis), da erigersi tra il Santuario e la Parrocchia di Canè; è sempre in vigore il beneficio Tomasi con l'obbligo di celebrazione tutti i venerdì dell'anno e la settimana della Passione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1812/06/29

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1816/05/06

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ordini vescovili

Notizia

Mons. Corna nella sua visita del 20-21/06/1885, comanda di cementare al muro le basi delle pareti, di sgomberare il legname addossato alla parete sinistra e di disporre gli ex voto lungo le pareti in forma di ornamento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1885/06/20

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1885/06/20

**NOTIZIA [7 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel maggio del 1912, il Santuario venne restaurato; con la rimessa a nuovo del tetto, fu riparato il cantonale del sagrato e ripassata la muraglia con della malta perchè molto diroccata. All'interno fu rimesso a nuovo l'arco sopra la porta e parte della cupola (periti in seguito all'acqua del tetto); fu rimesso gran parte del cornicione e tutta la chiesa fu ripassata con l'imbiancatura e la tinta.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1912/05/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1912/05/00

**NOTIZIA [8 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricorrenze storiche

Notizia

La devozione al Redentore (vivissima nei secoli), si è concretizzata nelle tavolette ex voto e nelle solenni funzioni, come il pellegrinaggio del 20/05/1914 o quello del 18/07/1971 con l'inaugurazione della "Via Santuario del Redentore".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1914/05/20

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1971/07/18

Validità: ante

**NOTIZIA [9 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione post bellica

Notizia

Con lo stanziamento statale del 1955 (in risposta alla domanda di riparazione agli edifici del culto per danni di guerra), venne rifatto il tetto, l'intonaco esterno, il pavimento in graniglia; i lavori iniziati l'autunno 1955 furono terminati l'estate del 1956.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1955/09/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1956/06/00

Validità: ante

**NOTIZIA [10 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Negli anni '60, ad opera dei canetesi, venne tolta la smaltatura alle quattro colonne in larice della navata (riportate allo stato naturale furono laccate con vernice protettiva); venne eseguito il rivestimento delle pareti della zona absidale con lastre rettangolari in marmo (giudicate dall'arch. Morone della Soprintendenza un ostacolo alla traspirazione della muratura). Vennero sostituiti anche i serramenti in legno delle finestre, con altri simili (prodotti e offerti da Tomasi Camillo di Canè), rinunciando all'obiettivo di posare delle vetrate mosaicate.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1960/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1960/00/00

**NOTIZIA [11 / 12]**

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: manutenzioni ordinarie

Notizia

Negli anni 1994-95 con autorizzazioni nn. 738 e 684 (depositate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Vione), si provvede alla sistemazione della strada d'accesso e rispettiva scarpata sul retro del Santuario (con opere di

sottomurazione per ovviare al problema umidità che si ripercuote sulle pareti interne). Il tetto viene impermeabilizzato, il manto di tegole in cotto e lamiera viene sostituito con tegole in cemento, si provvede alla tinteggiatura delle facciate.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1994/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1995/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [12 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: saggi nella zona absidale

Notizia

Durante gli ultimi lavori di manutenzione al Santuario, vengono eseguiti due saggi sulla volta dell'abide e nella parete sinistra (sotto il cornicione), per verificare l'esistenza di affreschi sottostanti; viene vagliata l'ipotesi di creare un pavimento galleggiante in sostituzione alla graniglia-cemento- linoleum, aggrediti dalle manifestazioni dell'umidità.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1995/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1995/00/00

**PREESISTENZE**

**PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

**SPAZI**



## SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio composto dal corpo di fabbrica quadrato della primitiva cappella (attuale zona absidale) e dalla navata a pianta ottagonale (aggiunta successivamente). Il prospetto a monte confina con la strada e risulta interrato per un'altezza di circa 3 mt; il prospetto a valle, evidenzia gli speroni di sostegno sporgenti dalla costruzione (per un'altezza di circa 4 mt. dal livello del sagrato); i prospetti dx e sx, indicano (con la scalinata d'accesso ad ovest e la scarpata ad est), il notevole dislivello. Le strutture verticali sono in pietra e calce, il muretto che delimita il sagrato in mattoni forati di cemento con parapetto smaltato. L'orizzontamento del presbiterio è voltato a tutto sesto, quello della navata a croce greca presenta il catino centrale impostato su 4 colonne e arconi ai lati. La copertura a capanna, ribassata nel tratto posteriore poggia su travature in legno e presenta manto in tegole di cemento.

## ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: prospetto sud

Tipo: sperone di muro a secco

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composito

Forma: ottagonale e quadrato

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra, calce, intonaco e rivestimento

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 2]

Genere: cupola

Forma: a calotta

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: navata

Ubicazione: abside

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

### STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: inclinata e trasversale

Forma planimetrica: a due rampe e un ripiano

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene (interno)

Genere: in mattonelle di graniglia

Schema del disegno: con posa ortogonale

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: sagrato e declivi lato scala

Genere: pietre irregolari e acciottolato

Schema del disegno: con cordoli in pietra che delimitano l'ingresso

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto nord

Genere: strada asfaltata

Schema del disegno: nessuno

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 15]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Materiali [1 / 3]: ferro battuto smaltato grigio

Materiali [2 / 3]: bronzo

Materiali [3 / 3]: granito

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con due formelle a motivi figurati

Qualificazione del tipo [3 / 3]: bordato in pietra

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 15]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestre rettangolari simmetriche

Materiali [1 / 3]: ferro battuto

Materiali [2 / 3]: marmo bianco

Materiali [3 / 3]: granito

Qualificazione del tipo [1 / 3]: con inferriate

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con soglia monocroma

Qualificazione del tipo [3 / 3]: bordate in pietra

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 15]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestra centrale sopra l'ingresso

Materiali: legno, vetro e ferro

Qualificazione del tipo: con inferriata e vetri trasparenti

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 15]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra, calce, intonaco e rame

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con cornice modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con tettuccio in lamiera

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 15]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: paraste

Materiali: pietra, calce, intonaco

Qualificazione del tipo: monocrome

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 15]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: in pietra locale

Qualificazione del tipo: a mosaico

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 15]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogranda

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 15]**

Ubicazione: prospetto Nord, Est e Sud

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: intonaco e colore

Qualificazione del tipo: monocroma in rivestimento graffiato

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 15]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [14 / 15]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [15 / 15]**

Collocazione: interna

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]**

Riferimento alla parte: strutture verticali - navata

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Segni di umidità di risalita e conseguenti segni di disgregazione materiale son presenti soprattutto nella parete sinistra interna; alla parete della navata, sono stati accostati (provenienti dalla chiesa parrocchiale di Canè), un confessionale e una cassettera in legno, ma le porzioni di muro visibili mostrano a livello del pavimento, mufte di colorazione verde con formazione di velo d'acqua e sulla parete destra compaiono sostanze filamentose di colore biancastro.

Fonte: diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]**

Riferimento alla parte: strutture verticali - abside

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Nella zona absidale, la fascia più colpita risulta essere quella compresa tra il rivestimento in lastre di marmo e il cornicione; l'erosione dell'ultimo strato di colore, mostra le tinte sottostanti, mentre le mufte che compaiono sulla superficie, mostrano colorazioni che variano dal grigio, al nero, al marrone.

Fonte: diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Diffuse lesioni sulla cupola a catino e nei quattro arconi; l'acqua di percolazione proveniente dal tetto (prima dell'impermeabilizzazione dello stesso), ha macchiato l'orizzontamento della navata.

Fonte: diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

#### Indicazioni specifiche

In corrispondenza dei giunti delle piastrelle in graniglia, si sono formate delle sostanze biancastre (muffe che si sviluppano in verticale), mentre la superficie della mattonella satura d'acqua a variato la sua colorazione; sono stati momentaneamente rimossi i tappeti e lo strato di linoleum (finto legno), che copriva la zona priva di rivestimento dov'erano localizzati precedentemente l'altare e la pedana.

Fonte: diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: sottomurazioni/ copertura/ tinteggiatura

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1995/00/00

#### Note

<CONV302> RSTT=Si eseguono opere di sottomurazioni nel prospetto nord (per ovviare al fenomeno dell'umidità che degrada le pareti interne), il tetto viene impermeabilizzato e il manto di copertura sostituito con tegole in cemento, si provvede alla tinteggiatura delle facciate esterne.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: santuario

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella votiva

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: bibliografica

Indirizzo: Piazza S. Gregorio Magno, Canè di Vione

Indicazione specifica: Parrocchia Vicinia di Canè

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G. 1983

Sintesi normativa zona: Zona E: Agricola

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KVI10F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00016\_IMG-0000047230

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D01

Note: Vista Nord-Ovest

Nome del file originale: KVI10D01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00016\_IMG-0000047231

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D02

Note: Lato Nord (a monte)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVI10D02.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00016\_IMG-0000047232

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva



Codice identificativo: KVI10D03

Note: Prospetto Est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVI10D03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00016\_IMG-0000047233

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D04

Note: Lato Sud (a valle)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVI10D04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00016\_IMG-0000047234

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D05

Note: Veduta dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVI10D05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00016\_IMG-0000047235

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D06

Note: Veduta dall'abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVI10D06.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00016\_IMG-0000047236

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D07

Note: Particolare altare di S.Rocco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVI10D07.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00016\_IMG-0000047237

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVI10D08

Note: Particolare della cupola

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVI10D08.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00016\_DRA-0000003918

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KVI10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KVI10T01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00016\_DRA-0000003919

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Rilievi

Nome del file originale: KVI.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: KVI10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: KVI10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA [1 / 6]**

Autore: Marchioni D. F.

Titolo contribuito: Cenni storici intorno alla Parrocchia di S.Gregorio Magno in Canè di Vione

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1959

V., tavv., figg.: fig. p. 47

**BIBLIOGRAFIA [2 / 6]**

Autore: Tomasi A.

Titolo contribuito: A Gesù Redentore e Sacerdote

Luogo di edizione: Canè

Anno di edizione: 1970

**BIBLIOGRAFIA [3 / 6]**

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: V. II, pp. 55-56

**BIBLIOGRAFIA [4 / 6]**

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Santuari del bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: pp. 22-24

V., tavv., figg.: fig. p. 23

**BIBLIOGRAFIA [5 / 6]**

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p.166

**BIBLIOGRAFIA [6 / 6]**

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p.909

V., tavv., figg.: fig. n. 6

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia