

Ruderi di "Contade" loc. Montagner

Incudine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00024/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00024/>

CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 24

Codice scheda: 1r060-00024

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r060-00023

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa-torre

Qualificazione: patriarcale

Denominazione: Ruederi di "Contade" loc. Montagner

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017083

Comune: Incudine

Località: Montagner

Indirizzo: Strada vicinale di Gregorino, (0) P

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: In Loc. Contrade si accede passando dalle cascine di Davenino, seguendo la strada che pochi metri oltre il ponte del "Salto del lupo" si stacca a sinistra della Statale del Tonale.

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Incudine

Particelle: 45-46

Foglio/Data: 9/ 1965

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Accanto ai Federici, sorge in Valle una piccola nobiltà e borghesia; si fanno luce in Edolo, verso la fine del XV secolo, i Raimondi, i Pozzi, i Viola che provengono da Doverio e diventano famiglia di rilievo. Stabiliti a Incudine (come tramanda la tradizione orale), hanno preso possesso del complesso di costruzioni in posizione strategica sopra la località Davenino, nella zona chiamata "Contrade". La struttura è di antiche e nobili abitazioni, con diverse costruzioni a volto tipiche delle case-torri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ipotesi sull'origine

Notizia

Esistono due tracciati della strada di Valle, la Valleriana; il più antico posto nel versante al Solivo (sulla destra orografica dell'Oglio), il più recente su lato destro della Valle (per chi risale da Edolo). Posto ad un centinaio di mt. più a Nord del primo tracciato, era stato edificato un grande fabbricato, forse un ospizio per accogliere i passanti; a poca distanza delle Contrade, quali strategici punti di osservazione, si può tuttora spaziare fino alla località Castello a Ovest e verso Dalegno a Est.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t./ p.1/ p.2

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il primo fabbricato appartenente ai Ruderì di "Contrade" è costituito da 2 diverse proprietà, si sviluppa in senso longitudinale (con profilo a valle zizagato), ha una lunghezza di circa 45 mt. e una profondità variabile da 22 a 10 mt. da dx a sx difficilmente codificabile; fra le porzioni di muratura conservate, quella su lato Est, richiama i motivi di una torre con le caratteristiche finestrelle a feritoia, la parete a valle è realizzata ad un metro di distanza da un'altra parete più interna. Le pareti ortogonali al fronte, presentano aperture arcuate a tutto sesto e si collegano ad ambienti voltati, in parte sommersi dalla ricarica di terreno che proviene da monte. L'ultima porzione di fabbricato su lato Ovest, ne mostra la suddivisione su 3 livelli, con orditura lignea e pareti intonacate al primo piano. Tutti i muri portanti sono in pietra scistosa e calce, privati della copertura.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietre scistose e calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piani rialzati

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: inciso

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: millesimo sull'architrave di una delle porte d'ingresso

Trascrizione testo: 1800 + PVF

Tecnica: inciso

Materiali: legno

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali/ verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: rudere

Indicazioni specifiche

L'edificio riversa in pessime condizioni di conservazione; dal punto di vista strutturale, resiste in essere parte della muratura a valle e alcune porzioni ortogonali ad essa, mentre risutano del tutto scomparse le pareti settentrionali e il sistema di copertura.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali/ verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: rudere

Indicazioni specifiche

Dal punto di vista della conservazione materiale, la condizione ciclica di gelo e disgelo durante il periodo invernale e lo sviluppo di piante infestanti e alberi di notevoli dimensioni nel periodo estivo si ripercuotono sugli elementi costituenti la muratura, perpetuando il disfacimento della fabbrica.

Fonte: diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abbandono

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione collettiva

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione signorile

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. 1975

Sintesi normativa zona: Zona agricola

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIQ11F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00024_IMG-0000049239

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIQ11D01

Note: Prospetto Sud

Nome del file originale: KIQ11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00024_IMG-0000049240

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIQ11D02

Note: Vista Sud-Est : particolare fabbricato a torre

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIQ11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00024_IMG-0000049241

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIQ11D03

Note: Dettaglio finestra fabbricato mapp. 46

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIQ11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00024_IMG-0000049242

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIQ11D04

Note: Particolare millesimo inciso sull'architrave di una porta d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIQ11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00024_IMG-0000049243

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIQ11D05

Note: Porzione di muratura ortogonale al fronte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIQ11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00024_IMG-0000049244

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIQ11D06

Note: Dettaglio ingresso arcuato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIQ11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00024_IMG-0000049245

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIQ11D07

Note: Suddivisione interna fabbricato mapp. 45

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIQ11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00024_IMG-0000049246

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIQ11D08

Note: Particolare ambienti voltati al piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIQ11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00024_IMG-0000049247

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIQ11D09

Note: Prospetto Ovest con murature in pietra scistosa (color ruggine)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIQ11D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00024_IMG-0000049248

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIQ11D10

Note: Ingresso del "baitello" interrato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIQ11D10.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00024_DRA-0000005466

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KIQ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KIQ10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Dell'O./ Veclani P.

Titolo contribuito: Alta Valcamonica

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1976

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 145

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Grande guida storica di Valcamonica Sebino Val di Scalve

Luogo di edizione: Cividate Camuno

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: pp. 392-394

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Belotti W./ Tognali D.M.

Titolo contribuito: Incudine paese di Valle Camonica ambiente, storia, arte

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1995

V., tavv., figg.: fig. p. succ. 64

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 555-560

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI