

# Ponte della Noce

Cedegolo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00033/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00033/>

## CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 33

Codice scheda: 1r060-00033

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: ponte

Qualificazione: carraio

Denominazione: Ponte della Noce

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017047

Comune: Cedegolo

Indirizzo: Via Ponte della Noce, (0) P

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: L'antico ponte a Cedegolo è il punto più stretto della Valle, nodo stradale e posto obbligato di passaggio, congiungendosi quasi i due versanti e scorrendo alle falde solo l'Oglio.

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cedegolo

Foglio/Data: 2/ 1966

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: antico tracciato viario

Notizia

Il capoluogo Cedegolo è attraversato dalla Statale 42 (del Tonale e della Mendola), che varca l'Oglio poco dopo la stazione ferroviaria (1909), costruita in territorio di Sellero con un ponte posto a valle dell'antico della Noce (solitario e chiuso al traffico). Dalla ricostruzione dell'antico tracciato viario camuno, ne deriva che la strada campestre chiamata ancora oggi "Valeriana" passava a pedemonte in zona molto solatia, con un tracciato sinuoso, nel tratto in questione (lungo il percorso occidentale, il più conosciuto e battuto), attraversava le case a sud di Sellero e scendeva fino all'antico Ponte della Noce (in prossimità del quale), nella casa Loba, esisteva una stazione per il cambio dei cavalli.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Data: 1000/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1909/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Esso rientra fra i ponti di origine medioevale, rifatti in seguito alle ripetute alluvioni susseguitesi nel corso dei secoli. Un periodo di particolare attività stradale nella nostra area è dovuta alla Repubblica di S. Marco, con interventi eccezionali di lavori pubblici (per realizzare collegamenti fra le zone di commercio), eseguiti alla fine del secolo XVI; fra gli storici il Viazzi fa risalire la ricostruzione al 1592, mentre Bortolo Rizzi lo data 1692.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: eventi catastrofici

Notizia

Del ponte antico cinquecentesco, resta una debole traccia nelle sostruzioni in pietra squadrata sulla riva sinistra (riva in cui l'arco non s'appoggia sulla roccia), esse corrispondono allo sbocco sul fiume della vecchia strada (circa un metro e mezzo più bassa del piano stradale attuale, modificato dalla ferrovia e dal passaggio a livello). Aperto ad ogni passaggio di compagnia di ventura, il 31/08/1757 e il 12/09/1772 il paese subì due terribili alluvioni (le onde si innalzarono per oltre sette metri dal livello ordinario).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1757/08/31

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1772/09/12

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catastrofi naturali

Notizia

Il 06/07/1874 e il 07/07/1888 subì nuove terribili alluvioni che spinseroa lavori di arginatura che (assieme alla costruzione dei bacini artificiali), preservarono l'abitato da ulteriori catastrofi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1874/07/06

Validità: post

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/07/07

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: riva sinistra orografica del fiume Oglio

Individuazione: resti in muratura appartenenti alla vecchia strada

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare, costruito in pietra viva con arco a sesto ribassato poggiante con a sola spalla di riva destra sulla roccia, presenta una larghezza di mt. 2.90, una lunghezza complessiva di mt. 25 con pavimentazione in asfalto; è munito di parapetti con larghezza di mt. 0.40 e altezza variabile dal centro (mt. 0.95) ai lati (mt. 0.50).

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: con arco

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: spalle

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra viva e calce, con parapetti in conglomerato

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA

Riferimento: intera volta

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in asfalto

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio si presenta in buono stato di conservazione, il relativo manto di copertura (in asfalto), non evidenzia particolari fenomeni in atto.

Fonte: diretta

## **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I conci di pietra che costituiscono i due muri perimetrali paralleli risultano ammorsati. Alcuni segni di disgregazione materiale sono presenti nelle murature a livello basamentale; le cause vanno ricercate nella forte presenza di umidità di risalita e infiltrazione associate alla mancanza di una manutenzione programmata.

Fonte: diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Note

<CONV302> RSTT=Nel testo "Enciclopedia Bresciana" edita nel 1978, Mons. Antonio Fappani cita il ponte alla voce "noce" come manufatto in via di sistemazione; attualmente viene utilizzato per raggiungere le abitazioni edificate lungo la sponda destra del fiume e come passaggio pedonale.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: ponte

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ponte

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: diretta

Indirizzo: P.le Roma, n.1, Cedegolo

Indicazione specifica: Comune di Cedegolo e Frazione di Sellero

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. 1997

Sintesi normativa zona: Zona di rispetto di strade e fiumi

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCC10F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00033\_IMG-0000051313

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCC10D01

Note: Vista del lato a monte

Nome del file originale: KCC10D01.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00033\_IMG-0000051314

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCC10D02

Note: Particolare del manto di copertura e dei parapetti

Visibilità immagine: 1



Nome del file originale: KCC10D02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00033\_IMG-0000051315

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCC10D03

Note: Vista del lato a valle

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCC10D03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00033\_IMG-0000051316

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCC10D04

Note: Veduta dal ponte nuovo (1903), parallelo al vecchio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCC10D04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00033\_IMG-0000051317

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCC10D05

Note: Particolare delle arcate tamponate, su riva destra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCC10D05.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00033\_DRA-0000006841

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KCC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KCC10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: V. II, pp. 163-164

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Grande guida storica di Valcamonica Sebino Val di Scalve

Luogo di edizione: Cividate Camuno

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: pp. 292-302

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Viaggiare in Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1997

V., tavv., figg.: figg. pp. 62-102

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 273-278

V., tavv., figg.: fig. p. 277

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI