

Complesso Casa Federici - complesso

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00012/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00012/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 12

Codice scheda: 1r070-00012

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r070-00012

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: padronale

Denominazione: Complesso Casa Federici - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Casa Lorenzetti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: IV Novembre, 41(P),33,43

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Il giugno, 1,3,5

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Particelle [1 / 5]: 1224

Particelle [2 / 5]: 1227

Particelle [3 / 5]: 1232

Particelle [4 / 5]: 1231

Particelle [5 / 5]: 1234

Foglio/Data: 26/ 2002

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: Costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: A. Bertolini, G. Panazza, Arte in ValCamonica Monumenti e opere, Vol.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Per gli elementi stilistici presenti è possibile collocare l'edificio nel XIV-XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: ala nord

Individuazione: epoca quattrocentesca

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: palazzo quattrocentesco

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t., p.1 , sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: palazzo seicentesco

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t., p.1 ,p2, sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: deposito

Numero di piani: +1

Tipo di piani: P.T.

Suddivisione verticale: ambiente unico

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: fienile

Tipo di suddivisione orizzontale: Livelli continui

Tipo di piani: Non Rilevato

Suddivisione verticale: Non Rilevato

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso individuato è strettamente connesso con il tessuto urbano circostante e si suddivide in:

- 1 -Palazzo quattrocentesco (componente schedato),
- 2-Palazzo seicentesco (componente non schedato),
- 3- Deposito/fienile (componente non schedato).

I componenti si articolano intorno al cortile centrale da cui si ha accesso da Via IV novembre n. 41. Le strutture murarie portanti sono prevalentemente costruite in ciottoli, ad eccezione del nucleo più antico dove sono presenti elementi angolari di tonalite e delle parti recentemente ristrutturata ove le murature sono in laterizio. Le strutture orizzontali sono sia voltate a botte che piane. Il componente deposito fienile è nella gran parte crollato. Di notevole interesse sono tutti i portali in arenaria e tonalite. In merito ai corpi scala quello a servizio del componente palazzo seicentesco è in pietra mentre quello del componente schedato è in legno.

PIANTA

Riferimento alla parte: palazzo quattrocentesco

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: regolare

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: palazzo seicentesco

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: regolare

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: deposito/ fienile

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: articolato

Forma: irregolare

SCALE

SCALE

Quantità: 1

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: Palazzo quattrocentesco

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: parte del bene non è ispezionabile

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: Palazzo seicentesco

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: bene non ispezionabile

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: Deposito/ fienile: strutture verticali

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: immediato pericolo

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: Deposito/ fienile: strutture orizzontali

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: rudere

Indicazioni specifiche: le strutture orizzontale sono crollate

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: Deposito/ fienile: coperture

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: allo stato attuale le coperture sono nella loro quasi totalità assenti

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: Palazzo seicentesco

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento: Manutenzione straordinaria per l'installazione di un montacarichi

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: Palazzo quattrocentesco

Data inizio: 1991/07/00

Data fine: 1994/00/00

Note

<CONV302> RSTT=I lavori hanno interessato il rifacimento della copertura, le pavimentazioni, i solai, i serramenti, la collocazione della scala e l'apertura di uno degli archi del porticato al piano primo, nonchè l'adeguamento degli impianti idrico, termico sanitario e di riscaldamento.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: palazzo quattrocentesco

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: palazzo seicentesco

Uso: abitazione

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: deposito/ fienile

Uso: rudere

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: palazzo quattrocentesco

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: deposito/ fienile

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito fienile

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: palazzo seicentesco

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A nuclei di antica formazione

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAZ10F01

Note: Vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00012_IMG-0000046139

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAZ10D01

Note: Vista del prospetto principale lungo Via IV Novembre

Nome del file originale: KAZ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00012_IMG-0000046140

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAZ10D02

Note: Vista del prospetto sud est posto lungo Via IV Novembre

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAZ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00012_IMG-0000046141

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAZ10D03

Note: Vista del prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAZ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00012_DRA-0000003072

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAZ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAZ10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: Arte in ValCamonica Monumenti e opere

Luogo di edizione: Editore Società Editrice Vannini

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: v. III pp. 303-308.

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Ercoli G.

Titolo contribuito: Frammenti

Luogo di edizione: Artogne

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: 38-39

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Castagna Maria

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI