

Casa Federici

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r070-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00013/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 13

Codice scheda: 1r070-00013

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r070-00012

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: padronale

Denominazione: Casa Federici

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Casa Lorenzetti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: IV Novembre, 3,33,43

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: principale

Indirizzo: Via Il giugno, 1,3,5

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: principale

Indirizzo: IV novembre, 3,7,6

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Particelle: 1224

Foglio/Data: 26/ 2002

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: Costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: A. Bertolini, G. Panazza, Arte in ValCamonica Monumenti e opere, Vol.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione

Notizia: Per gli elementi stilistici presenti è possibile collocare l'edificio nel XIV-XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: ala ovest

Individuazione: epoca quattrocentesca

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t., p.1 , sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio planimetricamente ha uno sviluppo regolare e ha una struttura portante in muratura continua. Gli orizzontamenti sono del tipo a volta per il piano terra, mentre i piani superiori sono di recente realizzazione. A piano terra è presente un portico con pilastri che sorreggono archi a pieno centro. La copertura è a capanna con il manto in coppi. I serramenti sono in legno, i rivestimenti interni sono intonacati e rifiniti al civile, mentre l'esterno è parte in pietra e parte al rustico. Le pavimentazioni sono in piastrelle in cotto, mentre la scala di collegamento è in ferro con pedate in legno.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: piano secondo - loggiato

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Materiali: tufo

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: piano terra- portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a rocchi

Materiali: Pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: pietrame

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: Piano terra

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: Piano terra- portico

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: Piano terra

TIPO [3 / 4]

Genere: arco

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero tetto

Struttura primaria: soletta in latero cemento

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: Loggia - piano primo

Genere: parquet

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: Piano primo

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 2]: granito

Materiali [2 / 2]: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: ogivale

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: prospetto principale-loggia

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: tufo

Qualificazione del tipo: sagomate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con capitello a tronco di piramide

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: arco

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: bacellato

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: di recente realizzazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: di recente realizzazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: di recente realizzazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: struttura di nuova realizzazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: sono presenti alcuni danni legati all'esposizione degli elementi all'azione degli agenti atmosferici

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: tutti gli impianti presenti sono di recente realizzazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 07/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: di recente realizzazione

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: luglio 1991

Data fine: 1994/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Il progetto di ristrutturazione è stato approvato il 26 aprile 1991. I lavori hanno interessato il rifacimento della copertura, le pavimentazioni, i solai, i serramenti, la collocazione della scala e l'apertura di uno degli archi del porticato al piano primo, nonché l'adeguamento degli impianti idrico, termico sanitario e di riscaldamento.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A nuclei di antica formazione

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAZ11F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00013_IMG-0000046389

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAZ11D03

Note: Vista del prospetto sud posto nel cortile interno

Nome del file originale: KAZ11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00013_IMG-0000046390

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAZ11D04

Note: Vista della loggia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAZ11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00013_IMG-0000046391

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAZ11D05

Note: Particolare della colonna della loggia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAZ11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00013_IMG-0000046392

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAZ11D01

Note: Prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAZ11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00013_IMG-0000046393

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAZ11D02

Note: Vista del prospetto nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAZ11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00013_DRA-0000003283

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAZ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\VA\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAZ10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in ValCamonica Monumenti e opere

Luogo di edizione: Editore Società Editrice Vannini

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: v. III pp. 303-308.

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Ercoli G.

Titolo contribuito: Frammenti

Luogo di edizione: Artogne

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: 38-39

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Castagna Maria

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI