

Municipio

Cividate Camuno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00020/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00020/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 20

Codice scheda: 1r070-00020

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Municipio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017055

Comune: Cividate Camuno

Indirizzo: Piazza Fiamme Verdi, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: p.zza della Repubblica, 0

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Civate Camuno

Particelle: 1262

Foglio/Data: 1/ 1984

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: Committenti palazzo

Nome di persona o ente: Famiglia Romelli

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: A. Loda, S. M. Ongaro, I. Panteghini, L'arte a Civate Camuno

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: A. Loda, S. M. Ongaro, I. Panteghini, L'arte a Civate Camuno

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: A. Bertolini, G. Panazza, Arte in ValCamonica Monumenti e opere,

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione palazzo

Notizia: Loda, Ongaro e Panteghini collocano il Palazzo , per le sue forme e le sue linee , nel '700.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Cessione bene

Notizia: Il Palazzo di proprietà del Sig. Viatale Romelli viene ceduto alla Latteria Sociale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1900/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1900/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Cessione

Notizia: Il palazzo viene ceduto al Comune di Civate Camuno per diventare la nuova sede Comunale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Collocazione lapide

Notizia

Collocazione, sul fronte prospiciente Piazza Fiamme Verdi , di una lapide dedicata alla memoria di Don Carlo Comensoli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t., p.1 ,p2, sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il palazzo si trova sullo spigolo di un isolato che forma una corte interna. Le caratteristiche morfologiche lo rendono fortemente distinguibile dal contesto. Le strutture verticali sono in muratura portante, le orizzontali sono voltate al piano terreno e piane agli altri piani. Lo scalone monumentale di accesso è a due rampe, le coperture hanno struttura portante in legno e manto in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: articolato

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietrame

Materiali [2 / 2]: malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terreno

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terreno

TIPO [2 / 5]

Genere: colta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano primo

TIPO [4 / 5]

Genere: arco

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: piano primo

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero tetto

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: lastre in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: terrazzo

Genere: battuto di cemento

Schema del disegno: nessuno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: balcone

Collocazione: esterna

Tipo: mensole per balcone

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpite

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolo

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Ubicazione: lato su p.zza Repubblica

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata del balcone

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lavorata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grate

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lavorate

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: cornici di porte e finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: sottotetto

Collocazione: esterna

Tipo: oculi

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: muratura

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: lapide

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: LA VALLECAMONICA ALLE FIAMME VERDI E A DON CARLO COMENSOLI

Tecnica: fusione

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: metallo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: stemma

Tipo: segnaletica

Trascrizione testo: MUNICIPIO

Tecnica: fusione

Materiali: metallo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 10/07/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 10/07/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 10/07/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 10/07/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: disgregazione del materiale, alterazione strati superficiali, attacco biologico, mancanze.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 10/07/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni piano sottotetto, alterazione strati superficiali, distacchi, umidità.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: serramenti

Data: 10/07/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: alterazione degli strati superficiali sui serramenti esterni.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 10/07/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 10/07/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: piano terreno

Uso: negozi

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: bibliografica

Indirizzo: p.zza Fiamme Verdi

Indicazione specifica: Comune di Civate Camuno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCS10F01

Note: Prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00020_IMG-0000048228

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCS10D01

Note: Vista da P.zza Fiamme Verdi

Nome del file originale: KCS10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00020_IMG-0000048229

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCS10D02

Note: Vista prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCS10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00020_IMG-0000048230

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCS10D03

Note: Vista da piazza della Repubblica

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCS10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00020_IMG-0000048231

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCS10D04

Note: Vista sottotetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCS10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00020_IMG-0000048232

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCS10D05

Note: Dettaglio degrado finiture superficiali esterne

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCS10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00020_DRA-0000004692

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KCS10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KCS10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Loda, S.M. Ongaro, I. Panteghini,

Titolo contributo: L'arte a Cividate Camuno dal Rinascimento all'Ottocento

Luogo di edizione: Biblioteca civica di Cividate Camuno (BS), Tipografia Camuna- Breno (BS)

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 94-95

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Titolo contributo: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Edizioni "La voce del popolo" (BS)

V., pp., nn.: V. II, pp.246-249

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Castagna Maria

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI