

Chiesa di S. Martino

Marone (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r070-00037/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00037/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 37

Codice scheda: 1r070-00037

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: di frazione

Denominazione: Chiesa di S. Martino

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017106

Comune: Marone

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Marone

Particelle: A

Foglio/Data: 15/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 9]

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Fedrighini Bernardo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 9]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Voltolini Domenico detto Nasino

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [3 / 9]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Bombastone Gaudenzio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [4 / 9]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Callegari Giovanni Battista

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [5 / 9]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Pasquelli Martino

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [6 / 9]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Locatelli Giovanni Battista

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [7 / 9]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Brussa

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [8 / 9]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Mainetti Luigi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [9 / 9]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Trotta Severo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 15]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: intero bene

Notizia

nel 1578 viene istituita la parrocchia di Marone, in origine la sede parrocchiale era presso la chiesa di San Pietro apostolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 15]

Secolo: sec. XVI

Data: 1578

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 15]

Secolo: sec. XVI

Data: 1578

NOTIZIA [2 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Nel 1708 viene consultato Bernardo Fedrighini da Predore per la costruzione della nuova chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1708

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1708

NOTIZIA [3 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificazione della chiesa avviene in un ampio lasso di tempo: dal 1710 al 1742; il sito ospitava già una piccola chiesa di cui non restano tracce.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1742

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1742

NOTIZIA [4 / 15]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1740 Domenico Voltolini opera per la decorazione a fresco della volta; sono raffigurati episodi della vita di San Martino e il santo in gloria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1740

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1740

NOTIZIA [5 / 15]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: completamento

Notizia

tra gli anni 1740 e 1742 viene allestito l'altare maggiore: la ricca decorazione plastica è attribuita a due scultori bresciani: Gaudenzio Bombastone e Giovanni Battista Callegari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1740

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1742

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 15]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: intero bene

Notizia: la chiesa viene consacrata nel 1754.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1754

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1754

NOTIZIA [7 / 15]

Riferimento: navata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

L'altare in scagliola dedicato alla Madonna, opera dello scultore Martino Pasquelli di Pellio, è completato nel 1798.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1798

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1798

NOTIZIA [8 / 15]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: completamento

Notizia

la pala dell'altare maggiore, raffigurante San Martino e i Santi Antonio Abate, Pantaleone e Carlo Borromeo, viene posta in opera entro stucchi dorati realizzati da Giovanni Battista Locatelli tra gli anni 1800 e il 1802.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1800

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1802

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 15]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: progetto

Notizia

nel 1870 viene realizzato il disegno per la ricostruzione ex novo del campanile, il progetto dell'ing. Brussa comporta il parziale inglobamento della struttura nel fianco sinistro della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870

NOTIZIA [10 / 15]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: la costruzione del campanile viene ultimata nel 1874.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1874

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1874

NOTIZIA [11 / 15]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: nel 1896 viene realizzata la balaustra in marmo del presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1896

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1896

NOTIZIA [12 / 15]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

la decorazione della facciata è completata tra gli anni 1927-1928 con la realizzazione e la posa in opera di quattro statue raffiguranti Sant'Antonio Abate, San Carlo Borromeo, San Martino e San Pantaleone, opere degli scultori di Marone Luigi Mainetti e Severo Trotta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 15]

Secolo: sec. XX

Data: 1927

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 15]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

Validità: ante

NOTIZIA [13 / 15]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1928 viene completato l'allestimento delle decorazioni in facciata: Vittorio Trainini realizza l'affrescatura della lunetta, di cui non restano che poche tracce.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 15]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 15]

Secolo: sec. XX

Data: 1928

NOTIZIA [14 / 15]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1941 vengono riallestiti i sei altari laterali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 15]

Secolo: sec. XX

Data: 1941

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 15]

Secolo: sec. XX

Data: 1941

NOTIZIA [15 / 15]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1954 vengono messe in opera le vetrate realizzate dalla ditta Bontempi di Brescia

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1874

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1874

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. sottotetto/ p.t.

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a forma rettangolare con strutture portanti in pietra, volta a botte, serramenti in ferro e legno, copertura a tetto con coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: pietra

Materiali [2 / 3]: intonaco

Materiali [3 / 3]: mattoni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa

TIPO [2 / 6]

Genere: arco

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: aschifo

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: aschifo

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: chiesa

TIPO [5 / 6]

Genere: catena di ferro

Forma: piatta

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: sagrestia vecchia

TIPO [6 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a vola

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: campanile

Tipo: a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: sagrestia nuova

Genere: a bullettonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: chiesa

Genere: mattonelle

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: chiesa

Genere: mattonelle in agglomerato

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: cappelle laterali

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: zona altare

Genere: marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: sagrestia vecchia

Genere: in cotto

Schema del disegno: spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 22]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 22]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene con capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 22]

Ubicazione: facciate laterali

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpito

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 22]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 22]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cancellata

Materiali: terra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 22]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolo

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scalpito bugnato

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 22]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestra con architrave-spallette

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 22]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 22]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: terremoto

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: terremoto

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: terremoto

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: incuria

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: scarsa manutenzione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: mancanza di manutenzione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Roma

Indicazione specifica: Parrocchia di Marone

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXGF10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_IMG-0000052172

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXGF10D01

Note: prospetto principale

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXGF10D01.jpg

Nome del file originale: BSXGF10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_IMG-0000052173

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXGF10D02

Note: vista da strada

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXGF10D02.jpg

Nome del file originale: BSXGF10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_IMG-0000052174

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXGF10D03

Note: vista ingresso laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXGF10D03.jpg

Nome del file originale: BSXGF10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_IMG-0000052175

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXGF10D04

Note: vista coperture

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXGF10D04.jpg

Nome del file originale: BSXGF10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_IMG-0000052176

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXGF10D05

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXGF10D05.jpg

Nome del file originale: BSXGF10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_IMG-0000052177

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXGF10D06

Note: vista coperture

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXGF10D06.jpg

Nome del file originale: BSXGF10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_DRA-0000007331

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXGF10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGF10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_DRA-0000007332

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXGF10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGF10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_DRA-0000007333

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXGF10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGF10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_DRA-0000007334

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXGF10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGF10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_DRA-0000007335

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXGF10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGF10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00037_DRA-0000007336

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXGF10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGF10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: pp. 192-194

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Morandini A.

Titolo libro o rivista: Marone sul lago d'Iseo

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1968

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: v. XI

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/02

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia