

Chiesa di S. Giacomo

Sellero (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r070-00041/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00041/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 41

Codice scheda: 1r070-00041

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giacomo

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017176

Comune: Sellero

Località: Novelle

Indirizzo: Via San Giacomo

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sellero

Particelle: A

Foglio/Data: 7/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 5]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Gaioni Gian Giacomo detto il Bate

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 5]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Canevali Fortunato

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [3 / 5]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Bianchi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [4 / 5]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Vergin Giglio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [5 / 5]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Fantoni

Tipo intestazione: P

Riferimento all'autore: bottega

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

secondo la tradizione il sito dove è edificata la chiesa ospitava in origine un antico ostello per viandanti, ciò può spiegare la dedizione a San Giacomo Maggiore patrono dei pellegrini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. X

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. X

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Una prima chiesa dedicata a San Giacomo è ricordata negli atti della visita pastorale del Bollani nel 1567, la chiesa è in discrete condizioni e vi si celebra saltuariamente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Durante la visita pastorale di San Carlo nel 1580 viene ordinata la ridipintura della dell'ancona e la costruzione del campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: cambio di giurisdizione

Notizia: Il 3 gennaio 1615 la parrocchia di Novelle si rende indipendente da quella di Sellero.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615/01/03

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615/01/03

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

a seguito dell'istituzione della parrocchia si rende necessaria una chiesa più grande, pertanto attorno alla metà del XVII secolo la chiesa viene riedificata ex novo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1640

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1660

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: Durante la visita pastorale del vescovo Morosini il 13 giugno 1652 la chiesa risulta non ancora completata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1652/06/13

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1652/06/13

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

nel 1670 viene allestita la pala dell'altare maggiore, dipinto a olio raffigurante i Santi Giacomo, Desiderio e Rocco, opera firmata da Gian Giacomo Gaioni, detto Bate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1670

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1670

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: completamento

Notizia

nel 1774 viene messo in opera l'altare maggiore, opera lignea di pregevole fattura attribuita alla bottega dei Fantoni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1652/06/13

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1652/06/13

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: L'intero edificio viene ristrutturato nel 1906 su disegno di Fortunato Canevali di Breno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1906

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1906

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: nel 1954 l'interno viene restaurato e decorato dal pittore veronese Vergin Giglio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1954

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1954

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa viene restaurata nel 1975 su disegno del geometra Bianchi di Edolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1975

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1975

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: navata, lato destro, altare di San Lucio

Individuazione: affresco del XVI secolo appartenente al precedente edificio.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.;p.1.

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Muratura perimetrale in sassi ed intonaco. Volta a botte unghiata tamburo nella zona altare principale, cappelle minori, la sagrestia con solaio piano.

Pavimento in marmo e mattonelle policrome in cemento in sagrestia. Copertura a tetto con manto in tegole.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: esterno

Tipo: tamburo

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: tintonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 6]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 6]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: sagrestia

TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: zona coro

TIPO [5 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: transetto

TIPO [6 / 6]

Genere: cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera cupola

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a incastro

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Genere: marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: sagrestia

Genere: mattonelle in cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: frontone

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]

Ubicazione: tamburo

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]

Ubicazione: esterno

Collocazione: esterna

Tipo: mosaico

Materiali: piastrelle

Qualificazione del tipo: policromi

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/05

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: umidità da percolazione e risalita

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: umidità di risalita e percolazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: depositi superficiali, alterazioni cromatiche

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: intemperie

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Dassa, 1, Novelle

Indicazione specifica: Parrocchia S. Giacomo di Novelle

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria straordinaria,

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXHE10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_IMG-0000052886

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHE10D03

Note: vista ala sud-est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHE10D03.jpg

Nome del file originale: BSXHE10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_IMG-0000052887

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHE10D04

Note: vista esterna presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHE10D04.jpg

Nome del file originale: BSXHE10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_IMG-0000052888

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHE10D05

Note: vista esterna tamburo

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHE10D05.jpg

Nome del file originale: BSXHE10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_IMG-0000052889

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHE10D06

Note: vista interna verso altare

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHE10D06.jpg

Nome del file originale: BSXHE10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_IMG-0000052890

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHE10D07

Note: vista interna transetto

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHE10D07.jpg

Nome del file originale: BSXHE10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_IMG-0000052891

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHE10D08

Note: dettaglio degrado

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHE10D08.jpg

Nome del file originale: BSXHE10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_IMG-0000052892

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHE10D09

Note: vista interna verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHE10D09.jpg

Nome del file originale: BSXHE10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_IMG-0000052884

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHE10D01

Note: vista da sud

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHE10D01.jpg

Nome del file originale: BSXHE10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_IMG-0000052885

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHE10D02

Note: vista prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHE10D02.jpg

Nome del file originale: BSXHE10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_DRA-0000007811

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXHE10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHE10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_DRA-0000007812

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXHE10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHE10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_DRA-0000007813

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXHE10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHE10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_DRA-0000007814

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXHE10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHE10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_DRA-0000007815

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXHE10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHE10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00041_DRA-0000007816

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXHE10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHE10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 836

V., tavv., figg.: f. 5

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 113

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. X, p. 272

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le montagne e le valli

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 235

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Ghidinelli G.

Titolo libro o rivista: Cara terra mia. Persone e fatti della comunità di Sellero

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: pp. 186-187

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/02

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia