

# Chiesa dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia

Capo di Ponte (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r070-00042/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00042/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 42

Codice scheda: 1r070-00042

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia

Fonte della denominazione: consuetudine

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017035

Comune: Capo di Ponte

Località: Pescarzo

Indirizzo: Via Facchinelli e della Chiesa

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capo di ponte

Particelle: F

Foglio/Data: 18/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: i lavori di costruzione della chiesa hanno inizio nei primi anni del XVII secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: secondo quarto

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia: nel 1611 viene istituita la parrocchia dei SS. Vito, Modesto e Crescenza.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1611

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1611

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: durante il XVII secolo l'interno della chiesa è interamente affrescato da un pittore ancora ignoto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Durante il secondo quarto del XVII secolo viene allestito l'altare maggiore.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1640

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Frazione di secolo: fine

Data: 1649

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1649 viene posizionata la statua lignea raffigurante Cristo deposto nella specciatura dell'altare maggiore, opera proveniente dalla bottega del Fantoni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1649

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1649

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. interrato/ p.t.

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Chiesa con struttura portante in pietra, copertura a tetto con coppi, volta a botte unghiata. Pavimentazione in conglomerato artificiale, campanile inglobato, sagrestia e piccolo spazio ad uso come deposito nel piano interrato.

### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

Ubicazione: parete nord-ovest

Tipo: profferlo

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

### TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: deposito a piano seminterrato

**TIPO [3 / 8]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [3 / 8]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

**TIPO [4 / 8]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [4 / 8]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: deposito nor-ovest

**TIPO [5 / 8]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [5 / 8]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: navata

**TIPO [6 / 8]**

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

**STRUTTURA [6 / 8]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: pulpito

**TIPO [7 / 8]**

Genere: solaio ligneo

Forma: piano

**STRUTTURA [7 / 8]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: navata

**TIPO [8 / 8]**

Genere: catena

Forma: rettilinea

### **STRUTTURA [8 / 8]**

Riferimento: intera catena

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio



Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad incastro

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]**

Ubicazione: navata

Genere: rastrelle agglomerato

Schema del disegno: a giunti paralleli

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]**

Ubicazione: zona altare principale

Genere: piastrelle agglomerato

Schema del disegno: a motivi geometrici

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]**

Ubicazione: altari minori

Genere: pietra

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: piastrella agglomerato

Schema del disegno: a motivi geometrici

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]**

Ubicazione: deposito piano seminterrato

Genere: ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]**

Ubicazione: deposito nord/ovest

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti alternati

## ELEMENTI DECORATIVI

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [8 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [9 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [11 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [12 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [13 / 18]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [14 / 18]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 18]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: frontone

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 18]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: ossidi

Qualificazione del tipo: figurati

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 18]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 18]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Tipo: doppia lapide murata

Trascrizione testo: PESCARZO AI SUOI GLORIOSI

Tecnica: a encausto

Materiali: marmo di carrara

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]**

Ubicazione: campanile

Genere: iscrizione

Tipo: data scritta ad affresco

Trascrizione testo: 19+75

Tecnica: ad affresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: ossidi

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]**

Ubicazione: campanile

Genere: iscrizione

Tipo: sasso con data incisa

Trascrizione testo: 1660

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]**

Ubicazione: portale nord-ovest esterna

Genere: iscrizione

Tipo: data incisa

Trascrizione testo: IHS

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]**

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/05

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: depositi superficiali

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: depositi superficiali

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: fessurazioni, incrostazioni, erosione

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: incrostazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: ossidazione

Fonte: indagine visiva

## **STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via S Vito, 1, Pescarzo

Indicazione specifica: Parrocchia di Pescarzo

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: soggette a vincoli

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXDZ10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_IMG-0000053051

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDZ10D01

Note: prospetto principale

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDZ10D01.jpg

Nome del file originale: BSXDZ10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_IMG-0000053052

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDZ10D02

Note: vista esterna prospetto sud-est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDZ10D02.jpg

Nome del file originale: BSXDZ10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_IMG-0000053053

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDZ10D03

Note: vista campanile

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDZ10D03.jpg



Nome del file originale: BSXDZ10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_IMG-0000053054

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDZ10D04

Note: prospetto nord-ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDZ10D04.jpg

Nome del file originale: BSXDZ10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_IMG-0000053055

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDZ10D05

Note: vista interna verso altare

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDZ10D05.jpg

Nome del file originale: BSXDZ10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_IMG-0000053056

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDZ10D06

Note: vista interna verso l'ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXDZ10D06.jpg

Nome del file originale: BSXDZ10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_IMG-0000053057

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDZ10D07

Note: vista interna capella laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXDZ10D07.jpg

Nome del file originale: BSXDZ10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_IMG-0000053058

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDZ10D08

Note: vista interna sagrestia

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXDZ10D08.jpg

Nome del file originale: BSXDZ10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_IMG-0000053059

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDZ10D09

Note: scala accesso interrato

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXDZ10D09.jpg

Nome del file originale: BSXDZ10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_IMG-0000053060

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDZ10D10

Note: vista coro

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXDZ10D10.jpg

Nome del file originale: BSXDZ10D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_DRA-0000007924

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXDZ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXDZ10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_DRA-0000007925

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXDZ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXDZ10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_DRA-0000007926

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXDZ10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXDZ10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_DRA-0000007927

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXDZ10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDZ10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_DRA-0000007928

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXDZ10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDZ10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00042\_DRA-0000007929

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXDZ10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDZ10G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 262-263

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 112

### **BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le montagne e le valli

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 184

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/05

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia