

Chiesa Parrocchiale di S. Maria

Sonico (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00049/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00049/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 49

Codice scheda: 1r070-00049

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r070-00050

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Maria

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Chiesa della nativita' di S. Maria

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017181

Comune: Sonico

Località: Garda

Indirizzo: Piazza Caduti

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sonico

Particelle: A

Foglio/Data: 49/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Il 27 agosto 1732 il parroco di Garda, don Pietro Laffranchi, chiede l'autorizzazione per la costruzione di una nuova chiesa dedicata a santa Maria nascente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/08/27

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/08/27

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: RENN L'edificio viene edificato a partire dalla seconda metà del XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1750

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1799

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: La chiesa viene ultimata nel 1801, data che compare nel portale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1801

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1801

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Durante il XIX secolo la chiesa viene affrescata da un autore a tutt'oggi ignoto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Dal 1904 al 1908 la chiesa viene ristrutturata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1904

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia: nel 1908 la chiesa diviene sede parrocchiale, trasferita dall'attigua chiesetta dedicata a San Lorenzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Negli anni 1914-1915 vengono rifatte le decorazioni interne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1914

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1915

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia: Nel 1921 la chiesa viene consacrata da mons. Gaggia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Strutture verticali in muratura. Campanile con rocchi-intonaco solo sulla facciata-orizzontamenti a volta nella chiesa e in legno nel campanile-pavimenti in piastrelle policrome e marmi. Manto copertura in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a catino

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanilee matroneo

TIPO [3 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ingresso laterale e cappelle laterali

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: confessionale

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: conglomerati moderni-piastrelle

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: presbiterio

Genere: piastre in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: campanile

Genere: battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: intero bene

Genere: gradino modanato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: autobloccanti

Schema del disegno: motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 21]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 21]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 3]: pietra

Materiali [2 / 3]: pigmenti

Materiali [3 / 3]: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: scolpito

Qualificazione del tipo [2 / 2]: dipinto

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 21]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettonica

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 21]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettonica

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 21]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: ferro

Qualificazione del tipo: dipinto

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 21]

Ubicazione: facciata sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: portale e cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 21]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: lavorata

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]

Ubicazione: parete sud-est

Genere: lapide

Tipo: lastra

Trascrizione testo

TANDEM, GARDENTIUM/QUOD IN VOTIS A SAECULO ERAT/OPTATU GRATULATIONE CONOQUE
UMNIUM/PAUCORUM CONATU SUPERIORUMQUE CUNCTORUM CONSENSU/OBNITENTE LICET DAEMONE
EIUSQUE SATRAPIS/AT DEO FAVENTE AC S.MARIA/AD HANC ECCLESIAM PARCECIAE
TRANSLATIONEM/OBTINUIT REV. PAROCHUS JACOB BALLARDINI/A.D. 1904 - 08/PROPE AEDE RESIDENTIALI
AB IMIS ERECTA/BENEFICII ET PROPRIO SUMPTU,MAGNO LABORE EIUS ET ALIQUORUM/AD REI MEMORIAM
POSTERIS TRADITUM HOC SIGNUM/IN FAUTORUM HONOREM ET ADV". CONT"/FABRICERIA P./O. A. M. D. G. A.
S./...

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]

Ubicazione: arco trionfale

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: SANCTA MARIA/ORA PROMOBIS

Tecnica: dipinta

Materiali: stucco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]

Ubicazione: portale

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: 1801

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]

Ubicazione: facciata

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: DOM/MARIAE NASCENTI DICATA

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/17

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: scarsa manutenzione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: scarsa manutenzione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: lesioni passanti, attacco di insetti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: incrostazioni, attacco di insetti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: incrostazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intonaco e affreschi

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: rifacimento e ritocco

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via S. Lorenzo, Sonico

Indicazione specifica: Parrocchia S. Lorenzo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria straordinaria,

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSKSN11F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_IMG-0000054122

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN11D01

Note: prospetto principale

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSKSN11D01.jpg

Nome del file originale: BSKSN11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_IMG-0000054123

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN11D02

Note: vista est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSKSN11D02.jpg

Nome del file originale: BSKSN11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_IMG-0000054124

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN11D03

Note: cella campanaria

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSKSN11D03.jpg

Nome del file originale: BSKSN11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_IMG-0000054125

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN11D04

Note: vista interna verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSKSN11D04.jpg

Nome del file originale: BSKSN11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_IMG-0000054126

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN11D05

Note: vista interna verso altare

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSKSN11D05.jpg

Nome del file originale: BSKSN11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_IMG-0000054127

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN11D06

Note: dettaglio facciata

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSKSN11D06.jpg

Nome del file originale: BSKSN11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_IMG-0000054128

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN11D07

Note: vista delle volte

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSKSN11D07.jpg

Nome del file originale: BSKSN11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_IMG-0000054129

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN11D08

Note: dettaglio degrado interno

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSKSN11D08.jpg

Nome del file originale: BSKSN11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_DRA-0000008629

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSKSN11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSKSN11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_DRA-0000008630

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSKSN11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSN11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_DRA-0000008631

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSKSN11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSN11T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_DRA-0000008632

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSKSN11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSN11T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_DRA-0000008633

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSKSN11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSN11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00049_DRA-0000008634

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSKSN11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSN11G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 848-849

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 127

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1982

V., pp., nn.: v. V, pp. 119-120

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le montagne e le valli

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 237

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/17

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia