

Chiesa di S. Maria - complesso

Sonico (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00050/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00050/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 50

Codice scheda: 1r070-00050

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r070-00050

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maria - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017181

Comune: Sonico

Località: Garda

Indirizzo: Piazza Caduti

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sonico

Particelle: A

Foglio/Data: 49/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Il 27 agosto 1732 il parroco di Garda, don Pietro Laffranchi, chiede l'autorizzazione per la costruzione di una nuova chiesa dedicata a santa Maria nascente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/08/27

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/08/27

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: L'edificio viene edificato a partire dalla seconda metà del XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1799

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: La chiesa viene ultimata nel 1801, data che compare nel portale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1801

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1801

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Durante il XIX secolo la chiesa viene affrescata da un autore a tutt'oggi ignoto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Dal 1904 al 1908 la chiesa viene ristrutturata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1904

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia: nel 1908 la chiesa diviene sede parrocchiale, trasferita dall'attigua chiesetta dedicata a San Lorenzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Negli anni 1914-1915 vengono rifatte le decorazioni interne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1914

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1915

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia: Nel 1921 la chiesa viene consacrata da mons. Gaggia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: casa parrocchiale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t.; p. 1.; p.2.

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Bene complesso composto da casa parrocchiale+deposito e chiesa.

Le strutture portanti sono in muratura, con orizzontamenti a volta e piani, tetto con orditura in legno e manto in lamiera e laterizio.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]

Ubicazione: parete sud-est

Genere: lapide

Tipo: lastra

Trascrizione testo

TANDEM, GARDENTIUM/QUOD IN VOTIS A SAECULO ERAT/OPTATU GRATULATIONE CONOQUE

UMNIUM/PAUCORUM CONATU SUPERIORUMQUE CUNCTORUM CONSENSU/OBNITENTE LICET DAEMONE EIUQUE SATRAPIS/AT DEO FAVENTE AC S.MARIA/AD HANC ECCLESIAM PARCECIAE TRANSLATIONEM/OBTINUIT REV. PAROCHUS JACOB BALLARDINI/A.D. 1904 - 08/PROPE AEDE RESIDENTIALI AB IMIS ERECTA/BENEFICII ET PROPRIO SUMPTU,MAGNO LABORE EIUS ET ALIQUORUM/AD REI MEMORIAM POSTERIS TRADITUM HOC SIGNUM/IN FAUTORUM HONOREM ET ADV". CONT"/FABRICERIA P./O. A. M. D. G. A. S./...

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]

Ubicazione: arco trionfale

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: SANCTA MARIA/ORA PROMOBIS

Tecnica: dipinta

Materiali: stucco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]

Ubicazione: portale

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: 1801

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]

Ubicazione: facciata

Genere: iscrizione

Tipo: dipinta

Trascrizione testo: DOM/MARIAE NASCENTI DICATA

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/17

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: erosione, croste nere

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni, depositi superficiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: scagliature, depositi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: attacchi di insetti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: attacchi di insetti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intonaco e affreschi

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: rifacimento e ritocco

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: componente non schedato

Uso: canonica/ deposito

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via S Lorenzo, Sonico

Indicazione specifica: Parrocchia S. Lorenzo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria straordinaria,

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSKSN10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00050_IMG-0000054299

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN10D03

Note: vista da ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSKSN10D03.jpg

Nome del file originale: BSKSN10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00050_IMG-0000054300

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN10D04

Note: corpo di collegamento

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSKSN10D04.jpg

Nome del file originale: BSKSN10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00050_IMG-0000054297

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN10D01

Note: vista da sud

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSKSN10D01.jpg

Nome del file originale: BSKSN10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00050_IMG-0000054298

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKSN10D02

Note: vista da nord-ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSKSN10D02.jpg

Nome del file originale: BSKSN10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00050_DRA-0000008728

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSKSN10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSN10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00050_DRA-0000008729

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSKSN10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSN10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSKSN10T03

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSN10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSKSN10T04

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSN10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00050_DRA-0000008732

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSKSN10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSN10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00050_DRA-0000008733

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSKSN10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSN10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 848-849

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 127

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1982

V., pp., nn.: v. V, pp. 119-120

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le montagne e le valli

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 237

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/17

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia