

# Chiesetta di S. Maria Assunta

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00052/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00052/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 52

Codice scheda: 1r070-00052

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesetta di S. Maria Assunta

Fonte della denominazione: consuetudine

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via Campolaro

Altra località: Degna

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: 1

Foglio/Data: 60/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Ippoliti Mario

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Domenighini Francesco

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progetto

Notizia: Il progetto della chiesa risale al 1935 per mano dell'ing. Mario Ippoliti.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1935

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935

**NOTIZIA [2 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: i lavori hanno il via nell'autunno del 1935.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935

**NOTIZIA [3 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: I lavori terminano nel 1936 e la chiesa viene inaugurata il 15 agosto 1936.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1936

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1936

**NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

La decorazione interna si deve a Francesco Domenighini: il pittore brenese realizza nel 1936 la pala con la Vergine Assunta e gli affreschi ai lati dell'arco trionfale con l'Angelo annunciante e la Madonna Annunciata; Cristo Re e La Vergine in trono sulle pareti della navata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1936

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1936

**NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Francesco Domenighini realizza nel 1939 l'affresco in facciata raffigurante la Madonna con Bambino.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1939

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1939

**NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: parete sud

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale viene posta in opera una scultura raffigurante la Madonna che sorregge due Soldati.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1945

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: I dipinti vengono restaurati nel 1980.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1980

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1980

### **NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 2001 viene rifatto il tetto e risanate le murature perimetrali.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2001

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2001

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: locali di servizio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: ad aula

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Struttura portante in pietra, realizzata con gusto neogotico all'inizio della localita' degna, copertura in lamiera.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

## **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra da taglio

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: sagrestia

### **TIPO [1 / 4]**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA [1 / 4]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: navata

### **TIPO [2 / 4]**

Genere: arco

Forma: rampante

### **STRUTTURA [2 / 4]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: coro

### **TIPO [3 / 4]**

Genere: volta

Forma: a ombrello

### **STRUTTURA [3 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

### **TIPO [4 / 4]**

Genere: catena

Forma: rettilinea

### **STRUTTURA [4 / 4]**

Riferimento: intera catena

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: soletta

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lamiera

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: klinker



Schema del disegno: a giunti paralleli

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: ossidi

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: spioventi

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: gradonati

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali [1 / 2]: ferro

Materiali [2 / 2]: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: colorato

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: parete lato sud

Genere: iscrizione

Tipo: su una scultura inserita nel lato sud

Trascrizione testo

O MADONNINA RACCOGLI IN RELIQUIA/LE SOFFERENZE DEI CADUTI/E BENEDICI TUTTI/PER UNA PACE UNIVERSALE

Tecnica: graffito

Materiali: arenaria

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: licheni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/17

Indicazioni specifiche: assente

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/17

Indicazioni specifiche: assente

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: alterazioni cromatiche

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: attacchi di tarli

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: attacchi di tarli

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: restauro dipinti

#### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: tetto-murature

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: risanamento tetto e murature perimetrali

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza Duomo, 5, Breno

Indicazione specifica: Parrocchia SS. Salvatore

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 17]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDQ10D01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 17]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDQ10D02

Note: vista abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 17]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDQ10D03

Note: vista esterna capella laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 17]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDQ10D04

Note: vista da sud ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 17]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDQ10D05

Note: vista interna verso altare

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 17]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDQ10D06

Note: vista interna verso ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 17]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXDQ10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 17]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDQ10D07

Note: vista interna parete laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 17]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDQ10D08

Note: vista interna parete laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 17]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_IMG-0000054613

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXGQ10D01.jpg

Nome del file originale: BSXGQ10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 17]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_IMG-0000054614

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: vista abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXGQ10D02.jpg

Nome del file originale: BSXGQ10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 17]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_IMG-0000054615

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: vista esterna capella laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXGQ10D03.jpg

Nome del file originale: BSXGQ10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 17]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_IMG-0000054616

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: vista da sud ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXGQ10D04.jpg

Nome del file originale: BSXGQ10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 17]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_IMG-0000054617

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: vista interna verso altare

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXGQ10D05.jpg

Nome del file originale: BSXGQ10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 17]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_IMG-0000054618

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: vista interna verso ingresso



Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXGQ10D06.jpg

Nome del file originale: BSXGQ10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 17]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_IMG-0000054619

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: vista interna parete laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXGQ10D07.jpg

Nome del file originale: BSXGQ10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 17]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_IMG-0000054620

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: vista interna parete laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXGQ10D08.jpg

Nome del file originale: BSXGQ10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_DRA-0000008931

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXDQ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXDQ10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_DRA-0000008932

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXDQ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDQ10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_DRA-0000008933

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXDQ10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDQ10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_DRA-0000008934

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXDQ10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDQ10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_DRA-0000008935

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXDQ10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDQ10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00052\_DRA-0000008936

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXDQ10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDQ10G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: v. V pp. 374-378

V., tavv., figg.: v. V ff. 533-539

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve, Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 222

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Clementi C.

Titolo libro o rivista: Eco di Breno

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: n. 2 p. 53

#### **BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Francesco Domenighini

Titolo libro o rivista

Francesco Domenighini (1860-1950) : l'arte della decorazione, la passione del dipingere e l'impegno nell'insegnamento : Breno, Brescia, Chiesa di Sant'Antonio, 10 agosto-28 settembre 2002

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: pp. 80-81

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/17

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia