

# Chiesa di S. Bernardino

Corteno Golgi (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00053/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00053/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 53

Codice scheda: 1r070-00053

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: di frazione

Denominazione: Chiesa di S. Bernardino

Fonte della denominazione: consuetudine

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017063

Comune: Corteno Golgi

Località: Megno

Indirizzo: Via Fontana vecchia

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corteno golgi

Particelle: A

Foglio/Data: 24/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Cattaneo Giovanni Battista

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Trombini Franco

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

QLa chiesa, a servizio della piccola comunità di Megno, viene edificata agli inizi del XVII secolo; Antonio Fappani circoscrive la costruzione tra gli anno 1600-1602.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1600

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1602

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: controfacciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel primo quarto del XVII viene realizzato l'affresco in cotrofacciata, opera di artista a oggi ancora ignoto.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1600

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1624

Validità: ante

### NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Interventi di restauro sono stati apportati durante il XVIII secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: la chiesa viene restaurata tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1975

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1980

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: A seguito del restauro, l'interno viene affrescato dal pittore Giovanni Battista Cattaneo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1980

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1982

Validità: ante

### **NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1988 l'artista camuno Franco Trombini realizza il mosaico nell'oculo sopra il portale raffigurante l'Annunciazione.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1988

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1988

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t.; p. 1.; p.2.

Suddivisione verticale: ad aula

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.;

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Minuscola chiesa nel centro storico di meugno con struttura portante in muratura, volte a botte , a crociera, con campanile accessibile. Copertura a tetto con tegole.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: zona sud est

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacato

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 9]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [2 / 9]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [2 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

### TIPO [3 / 9]

Genere: solaio

Forma: piano

### STRUTTURA [3 / 9]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ripostiglio

### TIPO [4 / 9]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [4 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

### TIPO [5 / 9]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

### STRUTTURA [5 / 9]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: navata

**TIPO [6 / 9]**

Genere: catena

Forma: rettilinea

**STRUTTURA [6 / 9]**

Riferimento: intera catena

Ubicazione: campanile

**TIPO [7 / 9]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [7 / 9]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [8 / 9]**

Genere: catino

Forma: intonacato

Ubicazione: navata

**TIPO [9 / 9]**

Genere: catena

Forma: rettilinea

**STRUTTURA [9 / 9]**

Riferimento: intera catena

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: piastrelle

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: chiesa

Genere: mattonelle in cemento

Schema del disegno: a giunti paralleli

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: parquet

Schema del disegno: assi

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: ripostiglio-campanile

Genere: battuto in cemento

## **ELEMENTI DECORATIVI**

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mosaico

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: tettuccio

Materiali [1 / 2]: legno

Materiali [2 / 2]: pietra

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 9]**

Ubicazione: parete destra presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo: MALEDETTO/ L'UOMO/ CHE CNFIDA NELL'UOMO/ GER.17,5

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 9]**

Ubicazione: parete destra presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo: BENEDETTO/ L'UOMO/ CHE CONFIDA NEL SIGNORE/ GER.17,7

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 9]**

Ubicazione: parete destra navata

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo: BEATO CHI MANGIA/ IL PANE DELLA VITA

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 9]**

Ubicazione: parete destra navata

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo: BEATO CHI A LUI/ E' DOLCE

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 9]**

Ubicazione: parete destra navata

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo: BEATO CHI IN LEI/ CONFIDA

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 9]**

Ubicazione: parete destra navata

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo: BEATO CHI ASCOLTA/ LA PAROLA DI DIO

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 9]**

Ubicazione: parete destra navata

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo: S.SIMONE

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 9]**

Ubicazione: parete destra navata

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo: S.BERNARDINO

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [9 / 9]**

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo: QUESTO VI COMANDO!/ AMATEVI/ GLI UNI GLI ALTRI))/ GV.15.17

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]**

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/20

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni erosione

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazione, erosione

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/20

Indicazioni specifiche: assente

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/20

Indicazioni specifiche: assente

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazione

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza G Marconi,10

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Assunta-corteno Golgi

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro manutenzione

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSKFB10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_IMG-0000054740

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFB10D01

Note: prospetto principale

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKFB10D01.jpg

Nome del file originale: BSKFB10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_IMG-0000054741

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFB10D02

Note: vista da ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKFB10D02.jpg

Nome del file originale: BSKFB10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_IMG-0000054742

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFB10D03

Note: vista campanile

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKFB10D03.jpg

Nome del file originale: BSKFB10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_IMG-0000054743

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFB10D04

Note: vista da nord est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKFB10D04.jpg

Nome del file originale: BSKFB10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_IMG-0000054744

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFB10D05

Note: vista da est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKFB10D05.jpg

Nome del file originale: BSKFB10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_IMG-0000054745

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFB10D06

Note: vista interna dell'altare

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKFB10D06.jpg

Nome del file originale: BSKFB10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_IMG-0000054746

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFB10D07

Note: vista interna sagrestia

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKFB10D07.jpg

Nome del file originale: BSKFB10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_IMG-0000054747

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFB10D08

Note: dettaglio degrado volta sagrestia

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKFB10D08.jpg

Nome del file originale: BSKFB10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_DRA-0000009024

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSKFB10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSKFB10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_DRA-0000009025

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSKFB10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSKFB10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_DRA-0000009026

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSKFB10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKFB10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_DRA-0000009027

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSKFB10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKFB10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_DRA-0000009028

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSKFB10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKFB10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00053\_DRA-0000009029

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSKFB10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKFB10G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 5]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 380

**BIBLIOGRAFIA [2 / 5]**

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 139

**BIBLIOGRAFIA [3 / 5]**

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: v. III, p. 81

**BIBLIOGRAFIA [4 / 5]**

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le montagne e le valli

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: pp. 194-196

**BIBLIOGRAFIA [5 / 5]**

Autore: Bianchi G.

Titolo libro o rivista: Le suggestive valli cortenesi

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1952

V., pp., nn.: p. 34

---

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/20

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia