

# Chiesa di S. Rocco

Corteno Golgi (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00055/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00055/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 55

Codice scheda: 1r070-00055

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

Fonte della denominazione: consuetudine

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017063

Comune: Corteno Golgi

Località: Ronco

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corteno golgi

Particelle: A

Foglio/Data: 35/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: restauro, decorazione

Nome di persona o ente: Bianchi L./ Rossi E.

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: secondo la tradizione, il sito ospitava una primitiva chiesa di età medievale dedicata a San Sebastiano.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]**

Secolo: sec. XI

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]**

Secolo: sec. XV

**NOTIZIA [2 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione della chiesa attuale risale alla prima metà del XVI secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1500

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1549

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 10]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: negli atti della visita pastorale del vescovo Bollani viene richiesto il rifacimento del pavimento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1567

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1567

**NOTIZIA [4 / 10]**

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

A seguito della visita pastorale del 1580, San Carlo chiede il restauro dell'altare maggiore, l'allestimento di una

cancellata a chiusura del presbiterio e lo spostamento della finestra.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

**NOTIZIA [5 / 10]**

Riferimento: navata, altare destro

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

La pala dell'altare laterale destro, raffigurante la Madonna con i santi Domenico, Lorenzo, Filippo Neri e Antonio da Padova, di autore ignoto è datata 1639.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1639

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1639

**NOTIZIA [6 / 10]**

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Gli affreschi nella volta del presbiterio, raffiguranti la Trinità e santi, di autore ignoto, vengono realizzati nel XVIII secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [7 / 10]**

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel XVIII secolo viene completata la decorazione dell'altare maggiore con l'allestimento della pala raffigurante la Madonna in gloria con Bambino e i santi Rocco e Sebastiano di autore ignoto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [8 / 10]**

Riferimento: fianco destro

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel XIX secolo viene messo in opera un nuovo portale laterale, l'opera è in marmo di Vezza e riporta la data 1816.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1816

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1816

**NOTIZIA [9 / 10]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel XX secolo vengono ridipinti gli affreschi raffiguranti il Martirio di San Sebastiano e San Martino e il povero nei riquadri in facciata ai lati del portale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [10 / 10]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Gli affreschi interni vengono restaurati e ridipinti nel 1955 da Lorenzo Bianchi ed Eugenio Rossi di Como.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]**

Secolo: sec. XX

Data: 1955

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]**

Secolo: sec. XX

Data: 1955

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.;

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Chiesa minore con strutture portanti in pietra intonacate, volta a botte, copertura in coppi.

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

### TIPO [2 / 5]

Genere: arco

### STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: navata

### TIPO [3 / 5]

Genere: catena

Forma: rettilinea

### STRUTTURA [3 / 5]



Riferimento: intera catena

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [4 / 5]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [5 / 5]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

**SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio a terra

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: agglomerato

Schema del disegno: a giunti paralleli

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: campanile

Genere: cemento

Schema del disegno: a giunti paralleli

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cella campanara

Materiali [1 / 2]: ferro

Materiali [2 / 2]: muratura

Qualificazione del tipo: a motivi decorativi

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]**

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]**

Collocazione: interna

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]**

Ubicazione: altare minore

Genere: lapide

Tipo: lapide murata

Trascrizione testo: MESSA PPTUA

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]**

Ubicazione: prospetto secondario

Genere: lapide

Tipo: lapide affrescata interna

Trascrizione testo: CON LA COLLABORAZIONE

Tecnica: a fresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: ossidi

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]**

Ubicazione: facciata sud-est

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativo

Trascrizione testo: ANNO DOMINI/ RESTAVRATA E DECORATA/ 1957 1976

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

**CONSERVAZIONE**

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]**

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/20

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: lesioni passanti, erosione, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: tarli, alterazioni cromatiche

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: tarli

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza G Marconi,10

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Assunta-corteno Golgi

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: chiesa S. Rocco

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSKFD10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_IMG-0000055054

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D07

Note: cappella laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSKFD10D07.jpg

Nome del file originale: BSKFD10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_IMG-0000055048

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D01

Note: vista esterna

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSKFD10D01.jpg

Nome del file originale: BSKFD10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_IMG-0000055049

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D02

Note: particolare facciata

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSKFD10D02.jpg



Nome del file originale: BSKFD10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_IMG-0000055050

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D03

Note: portale laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSKFD10D03.jpg

Nome del file originale: BSKFD10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_IMG-0000055051

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D04

Note: dettaglio degrado

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSKFD10D04.jpg

Nome del file originale: BSKFD10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_IMG-0000055052

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D05

Note: vista interna verso l'ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSKFD10D05.jpg

Nome del file originale: BSKFD10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_IMG-0000055053

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKFD10D06

Note: cappella laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSKFD10D06.jpg

Nome del file originale: BSKFD10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_DRA-0000009201

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSKFD10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKFD10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_DRA-0000009202

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSKFD10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKFD10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_DRA-0000009203

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSKFD10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKFD10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_DRA-0000009204

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSKFD10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKFD10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_DRA-0000009205

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSKFD10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKFD10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00055\_DRA-0000009206

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSKFD10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKFD10G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 383

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 139-142

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: v. III, pp. 82-83

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Bianchi G.

Titolo libro o rivista: Le suggestive valli cortenesi

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1952

V., pp., nn.: p. 33

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/20

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia