

# Chiesa di S. Giuseppe

Vezza d'Oglio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00058/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00058/>

## CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 58

Codice scheda: 1r070-00058

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Giuseppe

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017198

Comune: Vezza d'Oglio

Località: Tù

Indirizzo: Via Tu

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vezza d'oglio

Particelle: A

Foglio/Data: 21/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Corbellini Paolo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Schena Vincenzo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: la chiesa è costruita nel XVI secolo, facente parte della parrocchia di San Martino di Vezza d'Oglio.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

### NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia: La chiesa è ricordata negli atti delle visite pastorali della prima metà del XVII secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1600

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1649

Validità: ante

### NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia

la chiesa è piuttosto modesta e a seguito della visita pastorale del Gradenigo nel 1676 viene semplicemente ordinata l'imbiancatura delle pareti interne.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1676

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1676

**NOTIZIA [4 / 10]**

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

alla fine del XVII secolo viene collocata la pala dell'altare maggiore di autore ancora ignoto, raffigurante la SS. Trinità con la Madonna, San Giuseppe, San Vito e San Martino.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1690

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1699

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel terzo quarto del XVIII secolo la chiesa viene ristrutturata; i lavori si concludono nel 1762, data che compare sul loggione sopra l'ingresso.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1750

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1762

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 10]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1762 l'interno è affrescato da Paolo Corbellini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1762

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1762

**NOTIZIA [7 / 10]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

le pareti laterali della navata sono decorate da due tele attribuite a Vincenzo Schena e datate 1791, i quadri raffigurano la Navità e la Madonna con Bambino e Santi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1791

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1791

**NOTIZIA [8 / 10]**

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: completamento

Notizia: L'altare maggiore è completato nella seconda metà del XVIII secolo con l'aggiunta di due angioletti lignei.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1750

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1799

Validità: ante

#### **NOTIZIA [9 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: la chiesa è restaurata nel 1924, la data compare in corrispondenza dell'abside.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]**

Secolo: sec. XX

Data: 1924

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]**

Secolo: sec. XX

Data: 1924

#### **NOTIZIA [10 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1980 viene rifatto il tetto e restaurate le murature.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]**

Secolo: sec. XX

Data: 1980

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]**

Secolo: sec. XX

Data: 1980

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.;

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p.t.; p. 1.;p.2.;p.3.;p.4.

Suddivisione verticale: ad aula

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Chiesa con muratura portante in pietra intonacata e decorata, orizzontamenti a volta, e solaio.

Campanile ispezionabile, copertura in lamiera.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: chiesa

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: chiesa-sagrestia



Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: chiesa

### **TIPO [1 / 5]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa

### **TIPO [2 / 5]**

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

### **STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: chiesa

### **TIPO [3 / 5]**

Genere: catena

Forma: rettilinea

### **STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intera catena

Ubicazione: sagrestia

### **TIPO [4 / 5]**

Genere: volta

Forma: a crociera

### **STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cantoria

### **TIPO [5 / 5]**

Genere: solaio ligneo

Forma: piano

### **STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: chiesa

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

## **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio a terra

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: chiesa

Genere: mattonelle in cemento

Schema del disegno: a giunti alternati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: ossidi

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: arco zona presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo: S.PATRONO/ S.GIUSEPPE

Tecnica: a fresco

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: intonaco

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo

A GLORIA DI GIUSEPPE IN CIEL BEATO/ FU QUESTO PICCOL TEMPIO RESTAURATO/ ANNO DOMINI/ 1762

Tecnica: a fresco

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: intonaco

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]**

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/23

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: lesioni passanti, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/23

Indicazioni specifiche: assente

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazione

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: umidita', distacchi

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/23

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

---

**UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Nazionale, Vezza D'oglio

Indicazione specifica: Parrocchia di Vezza

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria straordinaria,

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSKVL10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_IMG-0000055463

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKVL10D01

Note: vista da ovest

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKVL10D01.jpg

Nome del file originale: BSKVL10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_IMG-0000055464

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKVL10D02

Note: vista esterna presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKVL10D02.jpg

Nome del file originale: BSKVL10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_IMG-0000055465

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKVL10D03

Note: prospetto sud-est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKVL10D03.jpg

Nome del file originale: BSKVL10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_IMG-0000055466

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKVL10D04

Note: vista da nord

Visibilità immagine: 1



Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKVL10D04.jpg

Nome del file originale: BSKVL10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_IMG-0000055467

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKVL10D05

Note: vista interna da presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKVL10D05.jpg

Nome del file originale: BSKVL10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_IMG-0000055468

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKVL10D06

Note: vista interna dell'ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKVL10D06.jpg

Nome del file originale: BSKVL10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_IMG-0000055469

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKVL10D07

Note: vista interna sagrestia

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKVL10D07.jpg

Nome del file originale: BSKVL10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_IMG-0000055470

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKVL10D08

Note: dettaglio degrado presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSKVL10D08.jpg

Nome del file originale: BSKVL10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_DRA-0000009434

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSKVL10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSKVL10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_DRA-0000009435

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSKVL10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSKVL10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_DRA-0000009436

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSKVL10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKVL10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_DRA-0000009437

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSKVL10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKVL10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_DRA-0000009438

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSKVL10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKVL10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00058\_DRA-0000009439

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSKVL10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKVL10G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 6]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 878

**BIBLIOGRAFIA [2 / 6]**

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 163

**BIBLIOGRAFIA [3 / 6]**

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: v. XIX, p. 377

**BIBLIOGRAFIA [4 / 6]**

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le montagne e le valli

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 239

**BIBLIOGRAFIA [5 / 6]**

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: v. III, pp. 32-33

**BIBLIOGRAFIA [6 / 6]**

Autore: Gregorini M. D./ Tarsia E.

Titolo libro o rivista: Quaderni Camuni

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: n. IV, p. 435

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/23

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia