

Chiesa della Visitazione

Capo di Ponte (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00060/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00060/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 60

Codice scheda: 1r070-00060

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa della Visitazione

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017035

Comune: Capo di Ponte

Località: Cemmo

Indirizzo: Piazzetta della Visitazione

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capo di ponte

Particelle: 2307

Foglio/Data: 21/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: restauro

Nome di persona o ente: Prandini Gianni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: restauro

Nome di persona o ente: Belotti Tino

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: decorazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

il sito - una piccola chiesa dedicata ai SS. Faustino e Giovita, è ricordato già in una bolla di Innocenzo II del 10 agosto 1132 che enumera i beni di proprietà dell'omonimo monastero bresciano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 14]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1132/08/10

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 14]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1132/08/10

NOTIZIA [2 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Negli atti delle visite pastorali del Pandolvi (27 agosto1562) e del Pilati (25 settembre1573) la costruzione è descritta come fatiscente e pericolante: se ne decreta il restauro e la demolizione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 14]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/08/27

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 14]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573/09/25

NOTIZIA [3 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: cambio di titolarità

Notizia

a seguito della visita pastorale del vescovo Marino Giorgi, nel settembre 1603, viene trasferita la sede della confraternita dei Disciplini di Santa Maria Elisabetta dall'omonimo oratorio (che viene quindi demolito) alla chiesa dei SS. Faustino e Giovita che d'ora in poi assume il titolo di Chiesa della Visitazione di Maria ad Elisabetta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 14]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1603/09/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 14]

Frazione di secolo: inizio

Data: 1603/09/00

NOTIZIA [4 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Dal 1603 si avviano i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio, che si concludono nel 1611, data che compare anche nella targa in facciata

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 14]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1603

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 14]

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1611

NOTIZIA [5 / 14]

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: A conclusione dei lavori di rifacimento la chiesa è decorata a fresco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 14]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1611

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1624

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Nel 1646 il vescovo Morosini approva l'acquisto di un appezzamento di terreno da parte della confraternita dei Disciplini, le cui rendite sono deputate alla cura e al mantenimento della chiesa..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 14]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1646

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1646

NOTIZIA [7 / 14]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Attorno alla metà del XVII vengono costruiti il portico d'ingresso in facciata e il frontone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 14]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1640

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 14]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1660

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 14]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: il campanile viene riedificato nel XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1600

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1699

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 14]

Riferimento: sacrestia

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: I lavori di costruzione della sacrestia si concludono nel 1731.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1631

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1631

NOTIZIA [10 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1797, la Repubblica Cisalpina incamera tutti i beni e le proprietà connesse alla chiesa e la Confraternita dei Disciplini viene fusa con quella del SS. Sacramento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1815 la chiesa è acquistata dal Demanio da parte dell'arciprete Bortolo Cocchetti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 14]

Secolo: sec. XIX

Data: 1815

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 14]

Secolo: sec. XIX

Data: 1815

NOTIZIA [12 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1829 la chiesa è acquistata dalla famiglia Sgabussi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 14]

Secolo: sec. XIX

Data: 1815

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 14]

Secolo: sec. XIX

Data: 1815

NOTIZIA [13 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1920 la famiglia Sgabussi dona l'edificio alla parrocchia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 14]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 14]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

NOTIZIA [14 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Negli anni 1977 e 1978 la chiesa viene interamente restaurata e i lavori affidati all'architetto Gianni Prandini; i restauri della decorazione pittorica sono invece curati da Tino Belotti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 14]

Secolo: sec. XX

Data: 1977

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 14]

Secolo: sec. XIX

Data: 1978

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 2]

Ubicazione: presbiterio, lato destro

Individuazione: monofora del preesistente edificio del XII secolo.

PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: campanile, base

Individuazione: tracce di muratura della torre campanaria preesistente.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: chiesa nuova

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.;

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t.; p. 1.; p.2.

Suddivisione verticale: ad aula

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: chiesa vecchia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Bene con murature in pietra intonacata, e pietra a vista, volta a botte, a crociera, soffitto piano, copertura a tetto con manto in pietra.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: chiesa-sagrestia-campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: in pietra

Qualificazione del genere: pezzo unico

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in legno

Qualificazione del genere: pezzo unico

Materiali: legno

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa nuova

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico-chiesa

TIPO [3 / 6]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa vecchia

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio ligneo

Forma: piano

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio a terra

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: chiesa vecchia-chiesa nuova-sagrestia

Genere: cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: portico

Genere: pietra

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: frontone

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali [1 / 2]: ossidi

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: arcate con colonne

Materiali [1 / 3]: pietra

Materiali [2 / 3]: muratura

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 16]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Tipo: stemma affrescato

Trascrizione testo: IMPETRATECI, O S.GAETANO/ COLLA VOSTRA ASSISTENZA/ OPPORTUNA DA DIO

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto principale chiesa nuova

Genere: lapide

Tipo: lapide incisa sopra la porta

Trascrizione testo

VETERI ORATORIO/ B.MARIA AD HELISABETH/ RITE DEMOLITO/HVC INDE AVCTORITATE/ EPISCOPO
TRANSLATA/ DISPLINATORVM/ SOCIETAS AD ANTIQVVM/ SS.FAVSTINI ET LOVITAE/ NOVUM HOC SVBEADEM/
INVOCATIONE/BEATA MARIA/ PROPRHS LABORIBUS ET/ PIORVM ELE ELEMOSINIS/ ADIVNXIT/ ANNO DOMINI/

Tecnica: graffito

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/25

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: danni strutturali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: erosione, alveolizzazione, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazioni, tarli

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: tarli

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: tarli

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/25

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: impianti non a norma

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Cocchetti, Cemmo

Indicazione specifica: Parrocchia di Cemmo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: Chiesa della Visitazione o dei santi Faustino e Giovita

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: soggette a vincoli

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXDV10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_IMG-0000055775

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDV10D01

Note: vista esterna

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXDV10D01.jpg

Nome del file originale: BSXDV10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_IMG-0000055776

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDV10D02

Note: vista esterna

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXDV10D02.jpg

Nome del file originale: BSXDV10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_IMG-0000055777

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDV10D03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXDV10D03.jpg

Nome del file originale: BSXDV10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_IMG-0000055778

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDV10D04

Note: vista portico principale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXDV10D04.jpg

Nome del file originale: BSXDV10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_IMG-0000055779

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDV10D05

Note: vista portico retrostante

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXDV10D05.jpg

Nome del file originale: BSXDV10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_IMG-0000055780

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXDV10D06

Note: vista portico retrostante

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXDV10D06.jpg

Nome del file originale: BSXDV10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_DRA-0000009594

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXDV10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXDV10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_DRA-0000009595

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXDV10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXDV10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_DRA-0000009596

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXDV10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDV10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_DRA-0000009597

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXDV10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDV10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_DRA-0000009598

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXDV10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDV10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00060_DRA-0000009599

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXDV10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDV10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Ghetti G./ Prandini G.

Titolo libro o rivista: Quaderni Camuni

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: I, n. 3, pp. 265-276

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 257-258

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 102

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari ed immagini mariane nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: v. II, pp. 45-46

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/25

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia