

Chiesa di S. Giovanni

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00061/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00061/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 61

Codice scheda: 1r070-00061

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: montana

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Località: Terzano

Indirizzo: Piazzetta della Visitazione

Altra località: San Giovanni

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo

Particelle: B

Foglio/Data: 4/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Il sito ospitava una piccola chiesetta del XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa viene edificata nel 1870 a 1181 m di altezza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: La chiesa viene affrescata attorno alla fine del XIX secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1890

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1899

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Un primo restauro avviene nel 1920.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1870 viene costruito il campanile e posta la campana che reca la medesima data.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: eventi bellici

Notizia

Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, come ricordato in una targa, la località ove sorge la piccola chiesa è teatro della guerriglia di resistenza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1943

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Data: 1945

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1945, all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, viene collocata nella chiesa una statua lignea raffigurante San Giovanni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 19451

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1945

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1975 viene rifatto il tettuccio in coppi del portale principale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1975

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1975

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Tra gli anni 1975 e 1979, per volontà del parroco don Giuseppe Chiminelli l'edificio viene nuovamente restaurato: vengono rifatti il tetto e gli intonaci e viene approntata una balaustra in cemento armato sul retro della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1975

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1975

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t.; p. 1.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Muratura portante a vista volta a vela catene metalliche orizzontamenti lignei pavimenti in cotto rivestimenti esterni solo parete sagrestia.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: tetto

Tipo: campanile a vela

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: retro

Tipo: a pilastri

Tecnica costruttiva: opera a getto

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 6]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: balaustra

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

Ubicazione: sagrestia

TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio ligneo

Forma: piano

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [6 / 6]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio a terra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: esterno

Genere: selciato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale con cornice

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: legno

Qualificazione del tipo: scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: caradino seduta

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]

Ubicazione: balcone posteriore

Collocazione: esterna

Tipo: santella con statua

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]

Ubicazione: balcone posteriore

Collocazione: esterna

Tipo: mensa

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpita

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 13]

Ubicazione: presbiterio

Genere: lapide

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: "ANNO IUBICA EI....CHRISTUS"

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 13]

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: "EDIFICATO NEL 1970"

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 13]

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: "RESTAURATA 1976"

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 13]

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: "RESTAURATA 1920"

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 13]

Ubicazione: presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: "DOM"

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 13]

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: NON SURREXIT INTERNATUS/ MULIERUM/ MAJOR JOANNE PAPTICA/ MA .XI. II

Tecnica: dipinta

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 13]

Ubicazione: arco trionfante

Genere: iscrizione

Tipo: scolpita

Trascrizione testo: FACITE FRUCTUS/ DIGNOS/ POENITENTISE.LUC.III.8

Tecnica: dipinto

Materiali: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 13]

Ubicazione: prospetto laterale

Genere: lapide

Tipo: scolpita

Trascrizione testo: "LA COMUNITA'..... 1996/

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [9 / 13]

Ubicazione: balcone posteriore

Genere: lapide

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: "CADUTI/ DI/ PRATOLUNGO/ 8-12-1943

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [10 / 13]

Ubicazione: balcone posteriore

Genere: lapide

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: "AMICI DI S.GIOVANNI 6-8-1978"

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [11 / 13]

Ubicazione: santella esterna

Genere: lapide

Tipo: commemorativa

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [12 / 13]

Ubicazione: santella

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: "IL RE GINA CAELI/ LAETARE ALLELUIA/ IUBILAEUM A.D. MM"

Tecnica: incisa

Materiali: metalli

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [13 / 13]

Ubicazione: mensa est

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: "CLERICI GIOVANNI/ 6-1-1906/ 28-9-1983

Tecnica: incisa

Materiali: metalli

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/09/04

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/09/04

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: tetto,muro est

Data inizio: 1976/00/00

Data fine: 1976/00/00

Descrizione intervento: tinteggiature

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Sagrato, Mazzunno

Indicazione specifica: Parrocchia di Mazzunno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSKEM10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_IMG-0000055916

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEM10D01

Note: prospetto principale

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSKEM10D01.jpg

Nome del file originale: BSKEM10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_IMG-0000055917

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEM10D02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSKEM10D02.jpg

Nome del file originale: BSKEM10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_IMG-0000055918

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEM10D03

Note: vista esterna presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSKEM10D03.jpg

Nome del file originale: BSKEM10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_IMG-0000055919

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEM10D04

Note: vista esterna del retro

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSKEM10D04.jpg

Nome del file originale: BSKEM10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_IMG-0000055920

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEM10D05

Note: vista interna verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSKEM10D05.jpg

Nome del file originale: BSKEM10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_IMG-0000055921

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEM10D06

Note: vista interna verso altare

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSKEM10D06.jpg

Nome del file originale: BSKEM10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_IMG-0000055922

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSKEM10D07

Note: dettaglio degrado

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSKEM10D07.jpg

Nome del file originale: BSKEM10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_DRA-0000009671

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSKEM10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSKEM10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_DRA-0000009672

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSKEM10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSKEM10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_DRA-0000009673

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSKEM10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKEM10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_DRA-0000009674

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSKEM10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKEM10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_DRA-0000009675

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSKEM10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKEM10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00061_DRA-0000009676

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSKEM10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKEM10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. II pp. 149-150

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 69

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: v. V, p. 299

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Viazzi L.

Titolo libro o rivista: Storia illustrata della Valcamonica

Luogo di edizione: Ivrea

Anno di edizione: 1979

V., pp., nn.: p. 299

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/04

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia