

Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo

Temã¹ (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00063/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00063/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 63

Codice scheda: 1r070-00063

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017184

Comune: Temù

Località: Villa Dalegno

Indirizzo: Via Castello

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Temu'

Particelle: A

Foglio/Data: 12/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Galeazzi Giovanni Battista

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Zotti Giovanni Battista

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: la chiesa viene consacrata solo nel 1921.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1921

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Il pavimento viene rifatto nel 1950.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1950

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1950

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Prime attestazioni della presenza di un edificio di culto si hanno nel XII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 12]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa preesistente, di cui non rimane traccia, è documentata negli atti delle visite pastorali della seconda metà del Seicento (1567-1573) dove è descritta come parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1667

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1673

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: la chiesa viene edificata sulle vestigia della precedente attorno al 1624.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1624

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1624

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

La pala dell'altare maggiore di Giovanni Battista Galeazzi, raffigurante la Madonna con Bambino e Santi, è datata 1606, coeva alla tela collocata nel catino absidale di autore ignoto e raffigurante San Martino e il povero. Entrambe le opere appartenevano, con ogni probabilità, al precedente edificio e furono messe in opera solo dopo la fine dei lavori attorno al 1624.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1606

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XVII

Data: 1624

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: controfacciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

l'affresco in controfacciata, raffigurante il Giudizio Universale, opera di autore ignoto viene realizzato attorno alla metà del XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1640

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1660

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: navata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

L'altare dedicato alla Madonna viene allestito tra la metà e la fine del XVII secolo. Tra le opere spicca il paliotto attribuito a Giovanni Battista Zotti, raffigurante l'adorazione dei pastori tra la Vergine e l'Arcangelo Gabriele.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

L'elegante portale maggiore, in marmo di Vezza, viene messo in opera nel 1748. La data compare nell'iscrizione della cartella.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1748

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1748

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel XIX secolo vengono realizzati, da artista ignoto, gli affreschi in facciata: Maria Assunta nel timpano del frontone, i quattro evangelisti e quattro santi vescovi nelle nicchie tra le paraste.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: esterno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1902 realizzato il portale laterale in marmo bianco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1902

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Tra gli anni 1972-1973 la chiesa è interamente restaurata: vengono restaurate le tele e le sculture, l'altare di San Luigi e vengono rifatti gli stucchi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1972

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1973

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: sagrestia

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: parete sud-est

TIPO [5 / 5]

Genere: arco

Forma: rampante

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: profferlo

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: perimetrale

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: su archi

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: a tarsia

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: esterno

Genere: porfido

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: sagrestia

Genere: piastrelle

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: esterno

Genere: piastre in pietra

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 30]

Ubicazione: presbiterio

Collocazione: portale

Tipo: scolpito

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con architrave

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 30]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 30]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchie dipinte

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 30]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale con colonne e timpano

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: legno

Qualificazione del tipo: scolpito

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 30]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 30]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: dipinto

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 30]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpito

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 30]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cella campanaria con merli

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: muratura

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 30]

Ubicazione: presbiterio

Collocazione: esterna

Tipo: dipinti murari

Materiali: pigmenti

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policromi

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi figurati

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/09/09

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: scarsa manutenzione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/09/09

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Adamello, 12, Temu'

Indicazione specifica: Parrocchia di Temu'

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: chiesa di S. Martino V.

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria straordinaria restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXHI10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_IMG-0000056215

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHI10D07

Note: vista interna dell'altare

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHI10D07.jpg

Nome del file originale: BSXHI10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_IMG-0000056216

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHI10D08

Note: vista interna dell'ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHI10D08.jpg

Nome del file originale: BSXHI10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_IMG-0000056217

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHI10D09

Note: vista interna sagrestia

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHI10D09.jpg

Nome del file originale: BSXHI10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_IMG-0000056209

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHI10D01

Note: prospetto principale

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHI10D01.jpg

Nome del file originale: BSXHI10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_IMG-0000056210

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHI10D02

Note: vista da nord ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHI10D02.jpg

Nome del file originale: BSXHI10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_IMG-0000056211

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHI10D03

Note: prospetto laterale nord

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHI10D03.jpg

Nome del file originale: BSXHI10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_IMG-0000056212

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHI10D04

Note: vista esterna presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHI10D04.jpg

Nome del file originale: BSXHI10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_IMG-0000056213

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHI10D05

Note: scala esterna

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHI10D05.jpg

Nome del file originale: BSXHI10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_IMG-0000056214

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHI10D06

Note: vista esterna campanile

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHI10D06.jpg

Nome del file originale: BSXHI10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_DRA-0000009813

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXHI10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXHI10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_DRA-0000009814

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXHI10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXHI10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_DRA-0000009815

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXHI10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHI10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_DRA-0000009816

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXHI10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHI10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_DRA-0000009817

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXHI10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHI10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00063_DRA-0000009818

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXHI10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHI10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 863-865

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 174

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: v. XVIII, pp. 377-379

BIBLIOGRAFIA [4 / 6]

Autore: Bontempi F.

Titolo libro o rivista: Storia di Temù, Pontagna e Villa Dalegno

Luogo di edizione: Darfo B.T.

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 200-205

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Autore: Masera C.

Titolo libro o rivista: Alta Valcamonica, Ponte di Legno, Passo del Tonale

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le montagne e le valli

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 238

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/09

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia