

# Casa Bettoni

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00064/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00064/>

## CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 64

Codice scheda: 1r070-00064

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: patrizia

Denominazione: Casa Bettoni

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Piazza Roma, 16

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienno

Particelle: 1012

Foglio/Data: 5/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il nucleo originario dell'edificio risale al Quattrocento: si conservano le finestre e la mostra di porta in arenaria del lato sud-est.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [2 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Agli inizi del Seicento l'edificio viene ingrandito con l'aggiunta dell'ala prospiciente piazza Roma: è a tre piani con sottotetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1600

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1610

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Il portale principale, a tutto sesto con ghiera e piedritti lisci e capitelli a punta di diamante, viene completato nel primo quarto del Seicento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1600

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1624

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: adiacenze

Notizia sintetica: distruzione parziale

Notizia: Nel 1634, a seguito di un'alluvione la piazza è parzialmente distrutta.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1634

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1634

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nell'Ottocento viene aperta la porta sulla sinistra in facciata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Negli anni Venti del Novecento viene ristrutturata la facciata: viene aggiunto il marcapiano tra il I e il II piano e vengono stonacati i conci d'angolo tra la piazza e via Rizzieri.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1920

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1929

Validità: ante

#### **NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XV

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XV

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: piano terra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: piano 1- piano 2- sottotetto

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. 1.; p.2.;sottotetto.

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Casa patriarcale situata in pieno centro storico, con murature portanti in pietra intonacata, soffitti piani ed a volta, copertura con orditura in legno e manto in coppi.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

### TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p1-p2

### TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: primo piano

### **TIPO [3 / 3]**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: 1/2 padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**



Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio a terra

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]**

Ubicazione: p. 1;p.2.

Genere: mattonelle in cemento

Schema del disegno: a giunti paralleli

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]**

Ubicazione: p. 1

Genere: cotto

Schema del disegno: a giunti paralleli

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]**

Ubicazione: p. 2-p. 1

Genere: ceramica

Schema del disegno: a giunti paralleli

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]**

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: assi in legno

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]**

Ubicazione: p.1-p. 2

Genere: cotto

Schema del disegno: a giunti paralleli

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]**

Ubicazione: p.t.

Genere: porfido

Schema del disegno: opus incertum

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

## **ELEMENTI DECORATIVI**

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]**

Ubicazione: p. t

Collocazione: esterna

Tipo: grate

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: intarsiato

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale- prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: architravi

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/09/05

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni, crosta nera

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: muschi, tarli

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/05

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: alterazioni cromatiche, esfoliazione, erosione

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: tarli, scagliature

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/09/05

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento: realizzazione tramezze per nuova partizione interna

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXBN10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_IMG-0000056355

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D01

Note: facciata

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D01.jpg

Nome del file originale: BSXBN10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_IMG-0000056356

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D02

Note: angolo sulla piazza comunale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D02.jpg

Nome del file originale: BSXBN10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_IMG-0000056357

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D03

Note: vista da sud

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D03.jpg

Nome del file originale: BSXBN10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_IMG-0000056358

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D04

Note: vista laterale da nord-est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D04.jpg

Nome del file originale: BSXBN10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_IMG-0000056359

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D05

Note: vista laterale da est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBN10D05.jpg

Nome del file originale: BSXBN10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_IMG-0000056360

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D06

Note: vista locale interrato

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXBN10D06.jpg

Nome del file originale: BSXBN10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_IMG-0000056361

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBN10D07

Note: vista sottotetto

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXBN10D07.jpg

Nome del file originale: BSXBN10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_DRA-0000009894

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXBN10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXBN10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_DRA-0000009895

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXBN10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati



Nome del file originale: BSXBN10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_DRA-0000009896

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXBN10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBN10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_DRA-0000009897

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXBN10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBN10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_DRA-0000009898

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXBN10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBN10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00064\_DRA-0000009899

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXBN10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBN10G02.pdf

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v. IV pp. 477-479

V., tavv., figg.: v. IV ff. 680-682

#### **COMPILAZIONE**

##### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/05

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia