

Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù

Losine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00067/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00067/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 67

Codice scheda: 1r070-00067

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017094

Comune: Losine

Indirizzo: Via Castello

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Temu'

Particelle: E

Foglio/Data: 1/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 7]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Rizzieri Isidoro

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 7]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Canevali Fortunato

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [3 / 7]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Gatti Santo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [4 / 7]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Giacomelli Giuseppe

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [5 / 7]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Maroni Luigi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [6 / 7]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Ditta Comana

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [7 / 7]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Ditta Bormetti

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Nel 1884-1985 è avviata la raccolta dei fondi per la costruzione della chiesa ed eletta la commissione per la gestione dei fondi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1884

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1884

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia: Nel 1885 viene stipulato il contratto per l'acquisto del brolo su cui sorgerà la chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1885

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1885

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Nel 1886 sono avviati gli scavi delle fondamenta e viene posata la prima pietra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1886

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1886

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: La costruzione è ultimata nel 1904: il 19 settembre la chiesa è benedetta da mons. Corna Pellegrini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1904/09/19

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1904/09/19

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: completamento

Notizia: L'altare maggiore, realizzato in marmi policromi, è ultimato nel 1904.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1904

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1904

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1904 il fabbro Santo Gatti di Esine realizza la croce in ferro battuto che è collocata sul pinnacolo centrale della facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1904

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1904

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: la chiesa è consacrata il 12 aprile 1915 dal vescovo Gaggia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1915/04/12

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1915/04/12

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: la decorazione a stucco dell'interno è realizzata da Luigi Maroni negli anni Venti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1920

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1929

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Tra gli anni 1922 e 1923, Giuseppe Giacomelli realizza la decorazione a fresco interna.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1922

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1923

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: completamento

Notizia: nel 1941 è allestito l'altare dedicato a San Giuseppe, opera della ditta Comana di Bergamo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1941

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1941

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: completamento

Notizia: nel 1951 viene allestito il coro ligneo, opera della ditta Bormetti di Precasaglio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1951

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1951

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: presbiterio

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: cupola

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a catino

Ubicazione: navata

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 4]

Genere: catena

Forma: rettilinea

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in pietra

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: piastrelle

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: esterno

Genere: scala d'accesso

Schema del disegno: pietra

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: vetrata policrono

Materiali [1 / 2]: vetro

Materiali [2 / 2]: ferro

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]

Ubicazione: prospetto est.

Collocazione: esterna

Tipo: portale con cornice

Materiali [1 / 2]: legno

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/09/02

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni passanti, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni passanti sulle volte

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: fessurazioni, ddepositi superficiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/09/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: tetto

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: rifacimento tetto

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: facciate esterne

Data inizio: 1960/00/00

Data fine: 1970/00/00

Descrizione intervento: intonacatura della facciata e dei fianchi

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Sole, 12, Losine

Indicazione specifica: Parrocchia Dei SS. Maurizio E Compagni Mm

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXFZ10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_IMG-0000056790

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFZ10D01

Note: vista prospettica dal basso

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXFZ10D01.jpg

Nome del file originale: BSXFZ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_IMG-0000056791

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFZ10D02

Note: vista esterna facciata

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXFZ10D02.jpg

Nome del file originale: BSXFZ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_IMG-0000056792

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFZ10D03

Note: dettaglio degrado facciata

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXFZ10D03.jpg

Nome del file originale: BSXFZ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_IMG-0000056793

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFZ10D04

Note: vista esterna laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXFZ10D04.jpg

Nome del file originale: BSXFZ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_IMG-0000056794

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFZ10D05

Note: vista interna verso l'altare

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXFZ10D05.jpg

Nome del file originale: BSXFZ10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_IMG-0000056795

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFZ10D06

Note: dettaglio degrado interno

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXFZ10D06.jpg

Nome del file originale: BSXFZ10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_IMG-0000056796

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFZ10D07

Note: dettaglio degrado interno

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXFZ10D07.jpg

Nome del file originale: BSXFZ10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_DRA-0000010101

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXFZ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXFZ10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_DRA-0000010102

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXFZ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXFZ10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_DRA-0000010103

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXFZ10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXFZ10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_DRA-0000010104

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXFZ10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFZ10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_DRA-0000010105

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXFZ10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFZ10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00067_DRA-0000010106

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXFZ10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFZ10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 582

V., tavv., figg.: f. 2

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Vent anni

Titolo libro o rivista: Vent'anni di storia e di fede. Losine 1884-1904

Luogo di edizione: Darfo B.T.

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Maggioni G./ Bono G.

Titolo libro o rivista: Losine fra fede, cultura e tradizioni

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: pp. 53-57

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 83

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/02

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia