

# Casa Rota

Artogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00081/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00081/>

## CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 81

Codice scheda: 1r070-00081

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r070-00082

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: patrizia

Denominazione: Casa Rota

Fonte della denominazione: consuetudine

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Casa Vielmi

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017007

Comune: Artogne

Indirizzo: Via IV Novembre

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Artogne

Particelle: 1247

Foglio/Data: 26/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Rota Giuseppe

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA [1 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio è costruito nel XVII secolo, consta di un corpo di fabbrica a due piani che racchiude il cortile con portico ad arcate sorrette da colonne in pietra di Sarnico.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 12]**

Riferimento: primo piano

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Le finestre del primo piano sono realizzate attorno alla fine del XVII secolo, con cornice e davanzale in pietra di Sarnico.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1690

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1690

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 12]**

Riferimento: lato nord

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Le finestre del lato nord vengono chiuse con grate in ferro battuto alla fine del XVII secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1690

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1690

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 12]**

Riferimento: cortile, lato est

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1764 viene completata la fontana nel cortile, la vasca, in granito, è ricavata da un unico blocco.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1764

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1764

**NOTIZIA [5 / 12]**

Riferimento: cortile

Notizia sintetica: sistemazione

Notizia: L'intero edificio viene ristrutturato durante il XIX secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [6 / 12]**

Riferimento: corpo nord

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: nel cortile, in corrispondenza del lato nord viene dipinto nell'Ottocento lo stemma gentilizio della famiglia Vielmi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [7 / 12]**

Riferimento: corpo nord

Notizia sintetica: sistemazione

Notizia: tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo viene sistemato il lato nord e decorato il sottotetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [8 / 12]**

Riferimento: cortile

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

l'interno del cortile è decorato da Giuseppe Rota nel 1928: il pittore realizza una serie di decorazioni floreali e un affresco con la Madonna del Rosario.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1928

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1928

**NOTIZIA [9 / 12]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: le stanze interne sono decorate in stile liberty da Giuseppe Rota nel 1928.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1928

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1928

**NOTIZIA [10 / 12]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: allestimento

Notizia

Durante la seconda metà Novecento vengono allestite le stanze interne con la collocazione di una serie di affreschi strappati di soggetto sacro, provenienti da una casa di via Merici ora distrutta.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1950

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1999

Validità: ante

**NOTIZIA [11 / 12]**

Riferimento: cortile

Notizia sintetica: sistemazione

Notizia

Durante la seconda metà Novecento è sistemato il cortile, dove viene collocato un frammento proveniente da una casa di via IV novembre raffigurante lo stemma della famiglia Bonicelli.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1950

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1999

Validità: ante

## NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XVII

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XVII

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.seminterrato; p.t.; p. 1.; p.sottotetto.

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Fondazioni non ispezionabili; struttura portante in muratura continua in pietra e malta, pilastri colonne intonacata in parte. Orizzontamenti in muratura legno, solaio piano a volta copertura con struttura lignea e manto in coppi, pavimentazioni interne cotto legno cemento e ceramica, pavimentazioni esterne in pietra.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.;

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: p.t.

Tipo di struttura: colonne

Genere: pezzo unico

Materiali: pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: p.sottotetto

Tipo di struttura: pilastro

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.seminterrato

### TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

**TIPO [2 / 6]**

Genere: catena

Forma: rettilinea

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intero catena

Ubicazione: p.t.

**TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

**TIPO [4 / 6]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t.

**TIPO [5 / 6]**

Genere: arco

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t.

**TIPO [6 / 6]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intero solaio

---

**COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a L

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: incastrata

### **SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

**SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]**

Ubicazione: p.seminterrato

Genere: in battuto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]**

Ubicazione: p.t.-p.1.

Genere: cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]**

Ubicazione: p.t.

Genere: pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]**

Ubicazione: p.t.

Genere: ceramica

Schema del disegno: a giunti paralleli

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]**

Ubicazione: p.sottotetto

Genere: legno

Schema del disegno: assi

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]**

Ubicazione: p.sottotetto

Genere: cotto

Schema del disegno: giunti paralleli

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali [1 / 2]: ossidi

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpiti

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ionica

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: loggiato

Materiali: pietra

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: sottogronda

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale con cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpito

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]**

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/09/20

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: lesioni passanti, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: tarli, scagliature

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erosione, fessurazione

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

**USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXAS11F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_IMG-0000058674

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS11D01

Note: vista da sud-ovest

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXAS11D01.jpg

Nome del file originale: BSXAS11D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_IMG-0000058675

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS11D02

Note: vista esterna da ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXAS11D02.jpg

Nome del file originale: BSXAS11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_IMG-0000058676

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS11D03

Note: vista corte interna

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXAS11D03.jpg

Nome del file originale: BSXAS11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_IMG-0000058677

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS11D04

Note: vista corte interna

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXAS11D04.jpg

Nome del file originale: BSXAS11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_IMG-0000058678

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS11D05

Note: vista del portico

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXAS11D05.jpg

Nome del file originale: BSXAS11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_IMG-0000058679

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS11D06

Note: vista corpo nord

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXAS11D06.jpg

Nome del file originale: BSXAS11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_IMG-0000058680

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS11D07

Note: vista portico corpo nord

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXAS11D07.jpg

Nome del file originale: BSXAS11D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_IMG-0000058681

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS11D08

Note: vista giardino corpo nord

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXAS11D08.jpg

Nome del file originale: BSXAS11D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_IMG-0000058682

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXAS11D09

Note: vista delle coperture

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXAS11D09.jpg

Nome del file originale: BSXAS11D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_DRA-0000011016

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXAS11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXAS11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_DRA-0000011017

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXAS11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXAS11T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_DRA-0000011018

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXAS11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXAS11T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_DRA-0000011019

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXAS11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAS11T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_DRA-0000011020

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXAS11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAS11G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00081\_DRA-0000011021

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXAS11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXAS11G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. IIIa p. 268

V., tavv., figg.: v. IIIa ff. 390-391

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 86

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 16

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Ercoli G.

Titolo libro o rivista: Artogne

Luogo di edizione: Artogne

Anno di edizione: 1977

V., pp., nn.: p. 28

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/02

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia