

Ala Est del convento di S. Maria della Neve (ex)

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00004/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00004/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 4

Codice scheda: 1r080-00004

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 4

Codice IDK della scheda madre: LMD80-00023

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: convento

Denominazione: Ala Est del convento di S. Maria della Neve (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Ala Est R.S.A. S. Maria della Neve

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Indirizzo: Via Romanino, 18

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via della Pace, 0 (P)

CAP: 25055

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Particelle [1 / 3]: 2006

Particelle [2 / 3]: 1986

Particelle [3 / 3]: 415

Foglio/Data: 10/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Dopo la visita dell'anno 1580 di Mons. Bernardino Tarugi, delegato di S. Carlo Borromeo, i frati Agostiniani Lateranensi costruiscono il convento addossato al lato sud della chiesa di S. Maria della Neve.

L'edificio è costituito da un corpo a L che ingloba, nella parte addossata alla chiesa, quello che in origine era il suo portico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il convento ricade in una lista di istituzioni religiose cadenti che la Repubblica Veneta intende sopprimere. La proprietà passa allo Stato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1770/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1770/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Grazie all'accordo fra i cittadini di Pisogne e la famiglia Mercanti la proprietà del convento passa nelle mani di

quest'ultima.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1789/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1789/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Proprietarie del complesso divengono le Vicinie di Pisogne che lo acquistano dalla famiglia Mercanti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1793/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1793/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

In occasione dell'abolizione delle vicinie da parte del governo napoleonico la proprietà del bene passa nelle mani del Comune di Pisogne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1805/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1805/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il Comune di Pisogne dona l'edificio alla Congregazione di Carità.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1862/03/03

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1862/03/03

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Il convento viene ampliato per volontà di Mons. Giacomo Corna Pellegrini e diviene la sede dell'Ospedale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1880/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1880/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: ala Est

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Il tetto della loggetta che appartiene all'ala Est del complesso viene demolito e come copertura viene costruito un terrazzo al quale si accede dal secondo piano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Con il contributo di una donazione di una cittadina e di quella personale di Mons. Giacomo Corna Pellegrini l'ex convento diventa casa di riposo per anziani.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1903/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1903/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: La Soprintendenza ai Monumenti interviene perchè sono stati effettuati dei lavori senza i necessari permessi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1974/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1974/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Corpo Est che si sviluppa su tre piani fuori terra. Le strutture verticali sono in muratura continua; al piano terra ci sono le colonne che delimitano lo spazio porticato come pure al p. 1 in corrispondenza della loggetta. Il muro a Nord è in comune con la chiesa di S. Maria della Neve.

Le strutture orizzontali: a p. t. ci sono volte a crociera, a botte lunettate e a schifo. Al p.1 è presente un loggiato con volte a crociera. Le coperture, con struttura in legno e cemento armato, sono a padiglione e a leggìo. Il manto di copertura è di tegole a coppo.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: non verificabili

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: p.t.

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: sarnico

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: p.1

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione ottagonale

Materiali: sarnico

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: botte lunettata

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare (Sud)

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare (Sud)

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: deposito/ cucina

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: incastrata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: tuscanici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: mensole

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2002/12/23

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Le colonne della loggetta rivolta verso Ovest mostrano evidenti fenomeni di erosione e distacco del materiale.

Fonte: diretta/ 2002

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2002/12/23

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2002

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002/12/23

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2002

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2002/12/23

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2002

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002/12/23

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2002

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2002/12/23

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2002

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002/12/23

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2002

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002/12/23

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2002

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2002/12/23

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2002

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento

Ristrutturazione parziale./ Adeguamento alle normative riguardanti barriere architettoniche./ Adeguamento alle normative riguardanti prevenzione incendi./ Installazione di una seconda centrale termica.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1995/00/00

Descrizione intervento: Messa a norma dell'impianto elettrico./ Sistemazione del giardino.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento: Adeguamento standard edilizi.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: casa di riposo

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: convento

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: ospedale

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: via Romanino 18, Pisogne (Bs)

Indicazione specifica: Fondazione Onlus S. Maria della Neve

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPE12F01

Note: Vista generale (2002)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00004_IMG-0000198068

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPE12D01

Note: Vista facciata Ovest (2002)

Nome del file originale: KPE12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00004_IMG-0000198069

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPE12D02

Note: Vista della loggetta (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPE12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00004_IMG-0000198070

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPE12D03

Note: Vista da Sud-Est (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPE12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00004_IMG-0000198071

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPE12D04

Note: Particolare davanzali prospetto Ovest (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPE12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00004_DRA-0000001056

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPE12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: KPE12T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 235-244

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Passamani B.

Titolo contribuito: "Romanino in S. Maria della Neve a Pisogne"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1990

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 2002

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Ribaudò, Robert

Ente compilatore: Sirbec

Funzionario responsabile: Minervini, Enzo