

Torre del Vescovo

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00005/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 5

Codice scheda: 1r080-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: torre

Qualificazione: comunale

Denominazione: Torre del Vescovo

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Torrione del Vescovo

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Torre grande

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Pegul

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Indirizzo: Piazza Mercato, 0 (P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Particelle: 4152

Foglio/Data: 34/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: vescovo di Brescia

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La torre viene fatta costruire a partire dal 1250 dal vescovo di Brescia. Pisogne in questo periodo rappresenta un riferimento importantissimo per la Chiesa. Non a caso il vescovo, oltre ad essere il committente dell'opera, tiene in paese un commissario, un avvocato e un boia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1250/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1290/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Jacopo Malvezzi riferendosi alla torre scrive che appartiene a Tebaldo Brusato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1290/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1290/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: affitto

Notizia: Cazoino dei Margotti, delegato del Vescovo Berardo Maggi, affitta la torre a Onofrio degli Acchiappati per 9 anni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1299/06/10

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Il Vescovo Bartolomeo Malipiero rinuncia ai diritti feudali su Pisogne ma si riserva il diritto di proprietà della torre.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1462/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1462/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La proprietà della torre passa al comune di Pisogne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1805/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1805/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: ultimo piano

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Nel 1879 l'arch. Luigi Arcioni comincia a lavorare su un progetto di innalzamento della torre che prevede anche un coronamento con merli. L'obiettivo del sacerdote Caretoni, committente del lavoro, è quello di farne il campanile della parrocchiale. Il progetto viene respinto dal Consiglio Comunale nel 1889.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1879/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1889/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: orologio

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1926 viene restaurato l'orologio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1926/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1926/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: campane

Notizia sintetica: ricollocazione campane

Notizia: Vengono ricollocate le due campane che erano state spostate durante gli anni della guerra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1949/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1949/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Viene demolito il portico posto davanti alla base del prospetto che si affaccia su piazza Mercato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1950/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1950/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: copertura

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Vengono rifatti il tetto e la merlatura di sostegno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1962/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1962/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 7

Tipo di piani: p.rialzato/ p.1/ p.2/ p.3/ p.4/ p.5/ p.6 (stanza del Vescovo)/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di una torre a pianta quadrata larga 7.20 m alla base e 7.05 m in sommità, alta 32.60 m e con lo spessore dei muri pari a 1.65 m. E' costruita in pietra locale di color ferrigno a corsi orizzontali ben ordinati prevalentemente con conci lavorati a bugne su tutti i lati, in alcuni punti con conci lisci. All'interno la muratura si presenta più grossolana. Il piano rialzato, al quale si accede tramite una scala esterna in pietra posta in un piccolo cortile a nord dell'edificio, si trova ad una quota di circa 3.50 m più alta rispetto al terreno di calpestio. L'affaccio principale è sul lato Sud verso la piazza.

Le strutture orizzontali sono costituite da travi ed assito in legno tranne che per il p. rialzato (pavimento su riempimento)

ed il p. 7 (volta a padiglione).

La copertura è a padiglione (quattro falde) con il manto in laterizio. La struttura prevede travetti in legno ed una capriata ferro-legno con catena avente estremità in legno collegate da due tiranti metallici.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra locale

Materiali [2 / 2]: laterizio (presenza sporadica)

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. rialzato, p.1, p.2, p.3, p.4, p.5

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero p.6

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a padiglione

Forma: a quattro falde

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriata

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: cortile interno

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: pioli incastrati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: p.rialzato

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti irregolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p.1, p.2, p.3, p.4

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: p.5

Genere: in laterizio

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: p.6

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: gettata unica

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: lineare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: dipinto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: metallo

Qualificazione del tipo: dipinta

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: tracce nella zona della meridiana

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: campana grande

Genere: iscrizione

Tipo: scritta sulla base della campana

Trascrizione testo

Fonderia d'Adda - 1949

ABLATUM TEMPORE BELLI A.D. MCMXL RESTITUTUM PUBLICO SUMPTU A.D. MCMXL EX OFFICINA CHIAPPANI
ALOYSI VERONA ANNO SALUTIS MDCCCXXXI

Tecnica: incisa

Materiali: metallo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: campana piccola

Genere: iscrizione

Tipo: scritta sulla base della campana

Trascrizione testo

OPUS PRUNERI MDCCCLXXXII/ ABLATUM TEMPORE BELLI A.D.MCMXL - RESTITUTUM PUBLICO SUMPTU A.D.
MCMIL

Tecnica: incisa

Materiali: metallo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Le travi dei solai si presentano in discreto stato: si manifestano fenomeni di disgregazione materiale.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Sono in buono stato anche grazie ai lavori degli anni sessanta del secolo scorso.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: La scala non dà l'impressione di poter essere percorsa in tutta sicurezza.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli assiti dei piani 1,2,3,4 denunciano fenomeni di erosione tali da compromettere un passaggio in condizioni di sicurezza ottimali.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Si presentano in buono stato ma sono fortemente rimaneggiati sia per la parte in cui è alloggiato l'orologio, sia in quella della meridiana.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: La porta d'accesso risulta essere deteriorata.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: L'impianto dell'orologio è funzionante.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: orologio

Data inizio: 1983/00/00

Data fine: 1983/00/00

Descrizione intervento

Restauro dell'orologio e della meridiana sotto il cui intonaco vengono trovate tracce di decorazioni ad affresco.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento: Revisione del paramento murario all'esterno.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: rappresentanza

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: rappresentanza

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: via Vallecamonica 2, Pisogne (Bs)

Indicazione specifica: Comune di Pisogne

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPF10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00005_IMG-0000043987

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPF10D03

Note: Vista da Sud-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPF10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00005_IMG-0000043985

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPF10D01

Note: Vista da Sud-Est (2003)

Nome del file originale: KPF10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00005_IMG-0000043986

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPF10D02

Note: Prospetto Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPF10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00005_IMG-0000043988

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPF10D04

Note: Prospetto Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPF10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00005_IMG-0000043989

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPF10D05

Note: Prospetto Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPF10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00005_IMG-0000043990

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPF10D06

Note: Particolare scala interna (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPF10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00005_DRA-0000001319

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPF10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPF10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 337-340

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 2002

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Bontempi F.

Titolo contribuito: "Storia di Pisogne. Un grande mercato delle Alpi"

Luogo di edizione: Boario Terme (Bs)

Anno di edizione: 1999

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI