

# Chiesa di S. Girolamo

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00006/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 6

Codice scheda: 1r080-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Chiesa di S. Girolamo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Località: Rovina

Indirizzo: Via S. Gerolamo, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Boschetta, 0 (P)

CAP: 25055

Collocazione: Fuori dal centro abitato principale, isolato

Collocazione: Fuori dal centro abitato principale, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Particelle [1 / 2]: S

Particelle [2 / 2]: 9616

Foglio/Data: 4/ 1967

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: Lattanzio Cosio q. Oliviero

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa nasce per iniziativa di Lattanzio Cosio q. Oliviero di Pisogne che ottiene dal Doge la licenza di costruire un'oratorio intitolato a S. Girolamo su un fondo di sua proprietà in località "Rovina". Successivamente viene anche richiesto alla Curia Vescovile il permesso di dotarlo di una rendita.

La dedicazione a S. Girolamo è legata al culto del santo da parte dei cittadini di Pisogne. Infatti già nel 1562 si ha notizia di un altare a lui dedicato nella pieve.

La data risulta da un documento dell'Archivio Vescovile di Brescia ma sull'incisione presente sulla facciata principale di fianco all'ingresso posata in occasione dei restauri degli anni fra il 1977 e 1989 è scritto che la chiesa è stata eretta nel

1713 (vedere la parte relativa a incisioni lapidi e stemmi).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1738/04/14

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1743/10/03

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: concessione nulla osta

Notizia: Il vicario vescovile L. Chizzola concede il nulla osta affinché l'oratorio possa essere dotato di una rendita.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1738/04/19

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1738/04/19

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: celebrazione messa

Notizia

La famiglia del proprietario ottiene per sé e per gli altri abitanti della località "Rovina" il permesso di far celebrare la messa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1743/10/03

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1743/10/03

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione interna

Notizia: Realizzazione delle decorazioni interne in stucco.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1752/08/06

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 11]**

Riferimento: abside

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Viene dipinta la pala dell'altare che sembra essere di scuola veneta di terraferma.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA [6 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La chiesa passa in patronato alla famiglia Damioli.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1864/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1864/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La chiesa passa in patronato alla famiglia Leali.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1897/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1897/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La chiesa passa in patronato alla famiglia Poiatti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1920/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1920/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [9 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Durante lo svolgimento del suo servizio come curato per la parrocchia di Pisogne don Renato Lanfranchi dipinge alcune parti dell'interno in modo non consono.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1948/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [10 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: richiesta restauro

Notizia

Viene fatta una richiesta alla Soprintendenza ai Beni Architettonici per un restauro reso necessario per il peggioramento delle condizioni dell'edificio. Tale richiesta non ha seguito.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973/10/22

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973/10/22

Validità: ante

### **NOTIZIA [11 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

La chiesa viene ceduta dalla famiglia Poiatti alla parrocchia di Pisogne e per interessamento di cittadini privati e dei sacerdoti di Pisogne viene salvata dalla distruzione.

La data è di fonte bibliografica ma sull'incisione presente sulla facciata principale di fianco all'ingresso, posata in occasione dei restauri degli anni fra il 1977 e 1989, è scritto che la chiesa è stata donata nel 1977.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/00/00

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/00/00

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1



Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t./ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio con muratura portante, a navata unica a pianta rettangolare che si conclude nell'abside (a pianta poligonale) posta a Nord-Ovest, con sagrestia e campanile. Quest'ultimo ha una scala a mano passante che in pratica occupa tutto lo spazio. Alla facciata principale è addossato un portico a tre arcate a pieno centro sulla fronte e ad una sui lati. E' coperto con volte a crociera. Di lato parte di un muro di cinta (nel quale è ricavato un locale) con arco d'ingresso.

Le strutture orizzontali della navata principale hanno due tratti, appena sopra l'ingresso e in prossimità del presbiterio, di volta a botte mentre nella parte centrale c'è una cupola a vela. Il presbiterio ha volta a botte, l'abside ha una cupola semicircolare irregolare.

La copertura è in cotto. Sul corpo principale è a tetto a due falde, nella zona absidale a quattro falde a seguire l'andamento poligonale della muratura. Il campanile è coperto da un tetto a padiglione a quattro falde a pianta quadrata.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: navata

Tipo di struttura: paraste

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: sarnico

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: navata

### **TIPO [1 / 7]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [1 / 7]**

Riferimento: parti di volta

Ubicazione: navata

**TIPO [2 / 7]**

Genere: volta

Forma: a cupola

**STRUTTURA [2 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [3 / 7]**

Genere: volta

Forma: a cupola

**STRUTTURA [3 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

**TIPO [4 / 7]**

Genere: volta

Forma: a cupola

**STRUTTURA [4 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locale antistante campanile

**TIPO [5 / 7]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [5 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [6 / 7]**

Genere: solaio

Forma: piana

**STRUTTURA [6 / 7]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: muratura recinzione

### **TIPO [7 / 7]**

Genere: volta

Forma: a crociera

### **STRUTTURA [7 / 7]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: presbiterio e abside

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 2]: a riquadri

Schema del disegno [2 / 2]: a motivi geometrici

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacolo

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cimasa

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento inflesso

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale, campanile, muro di cinta

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchie con statua

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: figurati

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice nicchie e finestre

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: liscia

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensoline

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cimasa delle nicchie e della finestra

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: scudo

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 33]**

Ubicazione: tutti i prospetti, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: formelle

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: lisce

Qualificazione del tipo [2 / 2]: tuscaniche

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi colonne

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: lisce

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: peducci appoggio archi volta portico

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 33]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi floreali



Qualificazione del tipo [2 / 2]: liscio

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale finestra

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a losanga

Qualificazione del tipo [2 / 2]: motivi grigliati

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cartella sopra portale facciata principale

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 33]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: arco ingresso terreno annesso

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a conci regolari

Qualificazione del tipo [2 / 2]: arco a tutto sesto

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 33]**

Ubicazione: muro di cinta

Collocazione: esterna

Tipo: statue

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: leone

**ELEMENTI DECORATIVI [23 / 33]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [24 / 33]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [25 / 33]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [26 / 33]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [27 / 33]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [28 / 33]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [29 / 33]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [30 / 33]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [31 / 33]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [32 / 33]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [33 / 33]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]**

Ubicazione: portale facciata principale

Genere: cartella

Tipo: cartella con ricca decorazione seicentesca riguardante la famiglia che ha voluto l'edificazione della chiesa

Trascrizione testo: FANUM HOC/ DIVO HYERONIMO/ SACRUM/ LACTANTIUS COSIUS/ SIBI/ E. M.

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]**

Ubicazione: altare

Genere: stemma

Tipo: nel riquadro mediano dell'altare c'è lo stemma della famiglia Cosio che ha fatto costruire la chiesa

Trascrizione testo: -

Tecnica: intarsio

Materiali: marmo

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]**

Ubicazione: di fianco al portale principale

Genere: iscrizione

Tipo: si tratta di un'iscrizione posata in occasione di lavori di restauro effettuati nell'ultimo quarto del secolo scorso

Trascrizione testo

CHIESA DI S. GIROLAMO/ COSTRUITA NEL 1713/ DONATA DALLA/ SIG. POIATTI/ MARINELLA/ NEL 1977/  
RESTAURATA DALLA/ POPOLAZIONE/ 1977-1989

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Soprattutto le pareti esterne rivolte a Nord (prospetti Nord-Est e Nord-Ovest) denunciano fenomeni di disgregazione materiale, di erosione, di risalita dell'umidità e di attacco biologico. Fenomeni localizzati di distacco dell'intonaco anche sulle altre facciate.

L'interno appare meglio conservato. Si notano umidità di risalita alla base delle pareti ed una crepa che va dalla trabeazione del portale dell'ingresso a Sud-Ovest alla corrispondente finestra soprastante.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/01/14

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 3]**

Riferimento alla parte: pareti esterne

Data inizio: 1977/00/00

Data fine: 1979/10/01

Descrizione intervento: Restauro delle pareti esterne compresa la tinteggiatura.

### **RESTAURI [2 / 3]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni, altare

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Rifacimento delle pavimentazioni. In particolare, dato che il piano di calpestio della navata risulta ad una quota inferiore rispetto a quella della strada e del piazzale che costeggiano la chiesa, per impedire all'acqua piovana di entrare viene posato un nuovo pavimento in cotto sopra quello esistente./ All'esterno vengono posate delle griglie con canali di scolo per far defluire l'acqua./ Posa di un nuovo altare in marmo in corrispondenza del presbiterio.

### **RESTAURI [3 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: La chiesa viene dotata di impianto di riscaldamento.

## **UTILIZZAZIONI**

## **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

## **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Pieve 2, Pisogne (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Assunta

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona S (attrezzature e servizi pubblici)

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPC10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00006\_IMG-0000044306

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPC10D06

Note: Vista della zona absidale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPC10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00006\_IMG-0000044301

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPC10D01

Note: Prospetto principale (2003)

Nome del file originale: KPC10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00006\_IMG-0000044302

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPC10D02

Note: Prospetto laterale (Sud-Ovest) (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPC10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00006\_IMG-0000044303

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPC10D03

Note: Fronte posteriore (Nord-Ovest) (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPC10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00006\_IMG-0000044304

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPC10D04

Note: Vista da Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPC10D04.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00006\_IMG-0000044305

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPC10D05

Note: Vista campanile (da Sud) (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPC10D05.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00006\_DRA-0000001580

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPC10T01.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 179-189

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"



Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 2002

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia