

Chiesa della Natività di Maria

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00009/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 9

Codice scheda: 1r080-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Chiesa della Natività di Maria

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa della Madonnina di Govine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Località: Madonnina di Govine

Indirizzo: Strada comunale della Madonna di Govine, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: strada comunale di Govine Superiore, 0 (P)

CAP: 25055

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

Altra località: Govine (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Toline - Pisogne

Particelle [1 / 2]: A

Particelle [2 / 2]: 1222

Foglio/Data: 1/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: cittadini di Govine

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: don Agostino Bosio arciprete di Pisogne

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa nasce come santuario dedicato alla Madonna per volere degli abitanti di Govine e del sacerdote di Pisogne don Agostino Bosio per ricordare lo scampato pericolo dalle angherie di truppe alemanne di passaggio nel 1629 e per essere stati salvati dalla peste del 1630.

La posizione in corrispondenza di due strade è dovuta al fatto che è stata costruita su un'area in cui sorgeva una santella della quale si conserva un affresco nella pala dell'altare. Un'altro elemento che può collocare temporalmente la costruzione è il lavabo in sarnico che si trova nella sagrestia il quale è datato 1628.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 15]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1630/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 15]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: citazione

Notizia: La chiesa viene elencata dal Faino come oratorio dedicato alla Natività della Vergine.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 15]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 15]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: citazione

Notizia

Il Maironi da Ponte da un riferimento per la data di costruzione della chiesa. Inoltre la descrive lodandone le caratteristiche arhitettoniche oltre che il gusto e la ricchezza delle lavorazioni interne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 15]

Riferimento: altare maggiore

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: Viene benedetto e consacrato l'altare maggiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 15]

Riferimento: fondazioni

Notizia sintetica: costruzione camera d'aria

Notizia: Per eliminare l'umidità viene costruita una camera d'aria di fianco alle fondazioni del lato verso monte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1893/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1893/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 15]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: campane

Notizia: Per volere di don Francesco Caretoni vengono installate cinque campane in sostituzione delle due antiche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1894/06/13

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1894/06/13

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 15]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Il Guadagnini esegue gli affreschi degli otto medaglioni delle volte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1894/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1894/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 15]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Viene restaurata la decorazione interna in stucco bianco. Essendo ritenuta troppo ricca viene semplificata, indorata e quindi fortemente alterata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1894/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1895/09/08

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 15]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: All'interno vengono eseguiti restauri poco rispettosi delle parti originali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1899/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1899/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 15]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Viene posato un nuovo pavimento e vengono rifatti i gradini della predella dell'altare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1899/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1900/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 15]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: donazione organo

Notizia: Viene donato un organo da parte di Andrea Garattini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1909/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1909/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 15]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: statua

Notizia: Si posa una statua di S. Barbara su iniziativa del cav. Angelo Bettoni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1939/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1939/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [13 / 15]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: organo

Notizia: Si restaura l'organo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1974/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1974/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [14 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: manutenzione

Notizia: Vengono effettuati dei lavori sul tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [15 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: raccolta fondi

Notizia

Si costituisce un comitato per la raccolta di fondi per il restauro della chiesa che comincia a denunciare seri problemi strutturali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1984/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1984/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: pala altare

Individuazione: affresco proveniente da santella preesistente costruzione chiesa

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 6

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.3/ p.4/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è costituito dalla chiesa a navata unica a pianta rettangolare con presbiterio, pronao e campanile. In corrispondenza del pronao si trova un piccolo sagrato.

Le strutture verticali sono in muratura portante e a colonne per il pronao mentre le strutture orizzontali della navata sono volte a botte unghiate. Il presbiterio ha una volta a botte. La copertura del corpo principale a due falde simmetriche è con struttura in travi di legno lamellare ed elementi metallici, quella del presbiterio a padiglione (solo due falde). Il campanile ha muri perimetrali in muratura e solai e scala in legno mentre la copertura è a padiglione a quattro falde. Il manto di copertura è costituito da tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pronao

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: sarnico

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: botte lunettata

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: sagrato

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: di fianco al pronao

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: controfacciata

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini incastrati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: pronao

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 37]

Ubicazione: prospetto principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 37]

Ubicazione: prospetto principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacoli con palle

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: forma piramidale

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 37]

Ubicazione: tutti i prospetti, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 37]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: mistilinea

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 37]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: paraste

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 37]

Ubicazione: prospetto principale, prospetto Nord-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: timpano del portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: spezzato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 37]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: ostensorio

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: curvilineo

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 37]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: triglifi del portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: scanalati

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 37]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: medaglione con incisione

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: rettangolare

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 37]

Ubicazione: prospetto principale, prospettoNord-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 37]

Ubicazione: prospetto principale, prospettoNord-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: porte

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a riquadri

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 37]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: peducci appoggio archi volta pronao

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 37]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: svasate

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 37]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 37]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 37]

Ubicazione: prospetto Nord-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice basamento campanile

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione curvilinea

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 37]

Ubicazione: prospetto Nord-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: basamento campanile

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: conci regolari

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 37]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 37]

Ubicazione: pronao, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali [1 / 2]: sarnico

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: tuscanici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 37]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: lisce

Qualificazione del tipo [2 / 2]: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 37]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: basi colonne

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: forma parallelepipedica

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 37]

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: piramide tronca

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a base quadrata

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [34 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [35 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [36 / 37]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [37 / 37]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: portale prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: rilievo di forma rettangolare posto nel fregio del portale dell'ingresso principale

Trascrizione testo

NATIVITAS TVA DEI GENETRIX VIRGO MARIA/ GAVDIVMCOELO NVNCIAVIT VNIVERSOQ.M N DO/ M D C XXX

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: timpano portale principale

Genere: iscrizione

Tipo
ostensorio, collegato al portale dell'ingresso principale, recante la scritta circondata da chiodi simboleggianti la Passione

Trascrizione testo: I H S

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: basamento campanile

Genere: iscrizione

Tipo: semplice iscrizione su un concio del basamento del campanile

Trascrizione testo: R X M 1909

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Una crepa ad andamento verticale appare di fianco all'altare sulla parete che divide la chiesa dall'abitazione addossata.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

All'esterno si nota la presenza di umidità e attacchi biologici in corrispondenza dello spigolo della chiesa rivolto ad Est.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Sono in buono stato, soprattutto le decorazioni a stucco. C'è però da dire che queste ultime risultano essere in buona misura alterate rispetto allo stato originario dopo i lavori subiti a fine ottocento.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1990/09/08

Note

<CONV302> RSTT=Consolidamento delle fondazioni con oltre settanta iniezioni di cemento./ Chiusura delle crepe presenti nelle pareti./ Rifacimento del tetto: struttura in c.a., legno lamellare e acciaio./ Restauro delle pareti esterne./ Lavori sul corpo adibito ad abitazione soprastante la sagrestia.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1992/09/00

Data fine: 1992/09/00

Descrizione intervento

Si eseguono i restauri dell'interno secondo le indicazioni della Soprintendenza ai Beni Architettonici.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Pieve 2, Pisogne (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Assunta

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPI11F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00009_IMG-0000045281

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI11D01

Note: Prospetto principale (2003)

Nome del file originale: KPI11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00009_IMG-0000045282

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI11D02

Note: Facciata Sud-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPI11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00009_IMG-0000045283

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI11D03

Note: Vista campanile (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPI11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00009_IMG-0000045284

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI11D04

Note: Vista da Sud-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPI11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00009_IMG-0000045285

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI11D05

Note: Vista navata e zona altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPI11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00009_IMG-0000045286

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI11D06

Note: Vista della controfacciata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPI11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00009_IMG-0000045287

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI11D07

Note: Particolare della copertura (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPI11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00009_DRA-0000002368

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPI11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPI11T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 418-431

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 2002

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo contributo: "Santuari bresciani"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia