

# Cappella della Disciplina di S. Carlo

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00012/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00012/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 12

Codice scheda: 1r080-00012

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: monastica

Denominazione: Cappella della Disciplina di S. Carlo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Località: S. Michele

Indirizzo: Strada che porta al cimitero, 0 (P)

Altra località: Grignaghe (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Particelle: B

Foglio/Data: 19/ 1967

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: Confraternita della Disciplina di S. Carlo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Non ci sono notizie precise. La data del 1573 è quella in cui C. Pilati parla dell'esistenza della Disciplina di S. Carlo costituita da dieci confratelli. Nel 1658 è invece B. Faino a ricordare la cappella come oratorio di S. Carlo dipendente dalla chiesa di S. Michele.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: oratorio

Notizia: P. Gregorio parla della cappella come oratorio di S. Carlo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1698/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1698/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: La cappella viene trasformata in aule ad uso dell'oratorio e della scuola comunale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1947/00/00

Validità: ante

### **NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: pala altare

Notizia sintetica: asportazione

Notizia: La pala dell'altare, asportato in precedenza, viene spostata nella sagrestia della chiesa di S. Michele.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/00/00

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1947/00/00

Validità: ante

### **NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione corpo aggiunto

Notizia: Viene costruito un corpo servizi addossato alla parete Nord-Ovest

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: navata

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a setti

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: spogliatoi

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a setti

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La cappella si trova alle spalle della chiesa di S. Michele. E' un semplice edificio a pianta rettangolare con muratura portante. L'ambiente principale ha una volta a schifo con copertura a padiglione di sole tre falde (si innesta nella muratura del timpano) mentre il piccolo locale ospitante i servizi, aggiunto al lato Nord-Ovest, ha la struttura del tetto (a semplice orditura con travi appoggiate e incastrate nella muratura) in vista con copertura ad una falda a leggio. Nell'ambiente principale sono state costruite delle pareti divisorie a mezza altezza per delimitare gli spazi in funzione di usi successivi a quello previsto in origine.

Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali: pietra

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: cappella

### **TIPO**

Genere: volta

Forma: a schifo

### **STRUTTURA**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a padiglione

Forma: tre falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: non verificabile

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineare

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 16]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: tuscanici

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 16]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata



Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 16]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 16]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici porta e finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanate

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 16]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 16]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a riquadri

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 16]**

Ubicazione: facciate principale e Sud-Est

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a losanga

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a maglie regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 16]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 16]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 16]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 16]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 16]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 16]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 16]**

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: timpano interno

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione in corrispondenza della parete alla quale era addossato l'altare

Trascrizione testo: QVI ME/ INVENERIT/ INVENIET VITAM

Tecnica: a fresco

Materiali: stucco

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Assolutamente negativa la costruzione del corpo servizi addossato alla parete Nord-Ovest. L'accesso a questa parte si è ottenuto trasformando in porta la finestra presente in origine. Una traccia di quest'ultimo elemento è data dai resti

dell'inferriata che è stata tranciata di netto.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Le coperture appaiono in discreto stato. Qualche infiltrazione in corrispondenza dell'attacco della falda a leggio del corpo aggiunto alla parete Nord-ovest.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

All'interno si presentano fenomeni di disgregazione materiale in corrispondenza della parte bassa di tutte le pareti. Gli intonaci esterni sono in buono stato di conservazione. L'attuale colore giallo è frutto dei lavori di tinteggiatura, effettuati negli anni 1989 e 1990, che non hanno rispettato l'originale grigio.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Lavori di manutenzione e tinteggiatura delle pareti esterne.

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella

#### **USO STORICO [1 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XVII-1946)

Uso: cappella

### **USO STORICO [2 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (1946-oggi)

Uso: aule

### **USO STORICO [3 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.2 (1946-oggi)

Uso: magazzino

### **USO STORICO [4 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.3 (1946-oggi)

Uso: spogliatoio

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Rocco 2, Grignaghe (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Michele Arcangelo

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPP10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00012\_IMG-0000046127

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPP10D01

Note: Vista da Est (2003)

Nome del file originale: KPP10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00012\_IMG-0000046128

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPP10D02

Note: Facciata principale (Nord-Est) (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPP10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00012\_IMG-0000046129

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPP10D03

Note: Facciata posteriore (Sud-Ovest) (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPP10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00012\_IMG-0000046130

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPP10D04

Note: Vista da Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPP10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00012\_IMG-0000046131

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPP10D05

Note: Vista parziale della volta (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPP10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00012\_DRA-0000003070

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPP10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPP10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 574-575

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 2002

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia