

Chiesa di S. Gregorio

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00018/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00018/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 18

Codice scheda: 1r080-00018

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Gregorio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Indirizzo: Piazza Caduti in Guerra, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Lago, 0 (P)

CAP: 25055

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Altra località: Toline (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Toline - Pisogne

Particelle: C

Foglio/Data: 9/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 20]

Riferimento: cappella originaria

Notizia sintetica: origini

Notizia

Nel secolo XI oppure XII viene costruita la cappella sulla quale poi verranno fatte le aggiunte che hanno portato l'edificio allo stato attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 20]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 20]

Secolo: sec. XII

NOTIZIA [2 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

Indirettamente si ha una prova dell'esistenza della chiesa: riguardo alle proprietà vescovili il rappresentante di Toline è un certo Tomasino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 20]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1382/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 20]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1382/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

Dall'inventario del 1430 la cappella di Toline risulta ancora unita alla pieve, mentre in quello del 1463 è separata e autonoma: alcuni studiosi ritengono che l'autonomia sia stata concessa dal vescovo Pietro del Monte negli anni fra il 1430 e il 1436.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 20]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1430/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 20]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1436/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 20]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: visite pastorali

Notizia

Con Francesco Fanetti, parroco dal 1548 al 1567, vengono fatte due visite pastorali: una da parte di Giacomo Pandolfo il 16/07/1562 che ordina fra l'altro di rinfrescare la pala dell'altare di S. Stefano; l'altra da parte del vescovo Domenico Bollani il 02/10/1567 il quale ricorda la presenza di tre altari e ordina di imbiancare le pareti non affrescate.

Con il parroco Giacomo Guarneri vengono fatte altre due visite pastorali. La prima da parte di Cristoforo Pilati il 03/10/1573 che ricorda la chiesa parrocchiale di S. Gregorio come cappella della Pieve di Pisogne (sottolinea l'esigenza

di imbiancare la chiesa dove non è dipinta e chiede di togliere dal coro i legni entro i quali si inserivano i grandi ceri). Ricorda inoltre che ha sotto di sé la chiesa di S. Bartolomeo al monte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 20]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/07/16

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 20]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573/10/03

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato della chiesa

Notizia

Nella sua relazione del 1578 G. Celeri fa notare che piove all'interno della chiesa a causa dello stato delle coperture, che manca la sagrestia, che c'è un campanile iniziato e non finito, che l'altare non ha il tabernacolo, che il battistero non ha le forme prescritte e che il pavimento è danneggiato. Celeri dà anche delle notizie su come è fatto l'edificio: il tetto è a vista sulla navata mentre il presbiterio è coperto da volta, ci sono pareti imbiancate e altre affrescate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 20]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 20]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 20]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

La vita del vescovo francesco Morosini fa capire che le indicazioni date pochi anni prima da Carlo Borromeo non sono

state tutte realizzate. Infatti chiede che sia costruito un tabernacolo, che sia posata una pala decorosa e che sia fatta la soffittatura della chiesa con travature entro due anni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 20]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 20]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Grazie alla visita apostolica di Carlo Borromeo sappiamo che la chiesa è consacrata. Il vescovo trova il battistero inadatto, nota l'assenza della sagrestia e ordina di:

- costruire un nuovo battistero a Nord della Parrocchia;
- ingrandire l'altare maggiore e collocarvi una pala decente;
- posare un nuovo pavimento nel presbiterio e chiudere quest'ultimo con un cancello;
- costruire la sagrestia vicino al campanile;
- posare delle travature per il soffitto della chiesa;
- terminare il campanile e collocarvi le campane ora appese fuori dalla chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 20]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/04/28

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 20]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/04/28

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 20]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: lamentele vescovo

Notizia

Il vescovo Marino Giorgi si lamenta per la mancata esecuzione della pala, ordina l'ampliamento dell'altare maggiore, l'esecuzione del soffitto della chiesa, la costruzione di una cappella battesimale nei pressi della porta principale,

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1602/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1602/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: richiesta costruzione

Notizia

I consoli e gli uomini di Toline fanno una richiesta al vicario generale della diocesi per poter costruire un nuovo mulino appoggiandolo alla chiesa, richiesta non accolta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1601/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1601/11/03

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visite pastorali

Notizia

Il vescovo Marco Morosini compie due visite a Toline.

Dopo la prima, avvenuta il 24/07/1646, chiede che venga tolta la costruzione in legno coperta da un velo in prossimità della parete sulla quale è dipinta la beata Vergine.

Dopo la seconda, avvenuta nel 1652, chiede che gli affreschi vengano curati oppure imbiancati e che si ripari la volta in legno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1646/07/24

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1652/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 20]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: Marino Giorgi chiede che il battistero sia chiuso con cancellata in ferro oppure in legno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1675/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1675/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Negli anni fra il 1685 ed il 1710 si ricostruisce l'edificio pur coservando parte delle murature dell'edificio precedente.

In particolare con l'arrivo del parroco Ludovico Belleri (a Toline dal 1682 al 1692) si costruisce il nuovo battistero chiuso

da cancello, si trasforma la chiesa coprendola con una volta in tufo, si costruisce la cappella dei santi Antonio e Carlo con relativa pala alla base della quale si trova il ritratto del parroco.

Il successore di Belleri, don Vito Piazzani che rimane a Toline dal 1692 al 1708, provvede alla costruzione del dell'altare di marmo ad opera di Giacomo Silva di Riva di Solto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1685/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1710/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [13 / 20]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: opere interne

Notizia

Nel 1709 viene realizzato il coro voluto dal parroco Cristoforo Francesconi. Il suo successore, G. B. Mondinelli, fa fodere la vecchia campana per la realizzazione di una nuova e fa realizzare l'organo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1709/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1770/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [14 / 20]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: lavori interni ed esterni

Notizia

Con il parroco Modesto Trotti vengono eseguiti i seggi del presbiterio, la bussola, il confessionale e i banchi della

chiesa. Viene anche sistemato il sagrato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 20]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1817/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 20]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1866/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [15 / 20]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: lavori interni

Notizia: Viene realizzata la balaustra e si rinnova l'organo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 20]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 20]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1896/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [16 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauri

Notizia

Con il parroco Tommaso Scalvinelli la chiesa viene restaurata, vengono acquistate le statue del Sacro Cuore e di S. Gregorio si provvede all'indoratura dell'altare e della statua della Madonna.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 20]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897/11/20

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1906/01/01

Validità: ante

NOTIZIA [17 / 20]

Riferimento: campanile e portico

Notizia sintetica: lavori di sistemazione

Notizia

Con don Giuliano Bianchi si effettua il soprizzo del campanile e la soffittatura del portico. Inoltre, nel 1930, viene posato il nuovo concerto di campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [18 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: impianti e sistemazioni

Notizia

Nei trenta anni di permanenza a Tolina del parroco Angelo Donina si effettuano parecchi lavori:

- si installa l'impianto di riscaldamento;
- si restaura l'altare del Sacro Cuore;
- si costruisce la nicchia per ospitare la statua di S. Gregorio;
- si realizza il nuovo battistero;
- si posano le vetrate artistiche delle finestre;
- viene rifatto il pavimento della navata;
- si provvede all'automatizzazione delle campane e dell'orologio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [18 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/12/27

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [18 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1976/11/30

Validità: ante

NOTIZIA [19 / 20]

Riferimento: organo

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Viene restaurato l'organo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [19 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1950/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [19 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [20 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Il parroco Domenico Boniotti incarica l'arch. Luigi Cottinelli di presentare una relazione dettagliata sullo stato di conservazione dell'edificio e di predisporre un progetto da presentare alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [20 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1989/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [20 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1989/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: locale fra sagrestia e campanile

Individuazione: locale con volta a ombrello (1400)

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 5]

Riferimento: deposito

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 5]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 5]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.rialzato/ p.1/ p.2/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 5]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 5]

Riferimento: servizi

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa è costituita dal corpo principale (navata coperta con una volta a botte unghiata), dal presbiterio (coperto come la navata), dall'abside (coperta da calotta emisferica), da cappelle laterali con volte a botte e da due corpi addossati al fianco Est che ospitano un locale risalente al 1400 (volta ad ombrello), la sagrestia (volta a schifo) ed un ambiente di servizio di recente costruzione. Al fianco Est è addossato un portico.

Le strutture verticali sono in muratura portante continua e colonne per il portico.

Il campanile ha scale in legno e metallo con la copertura in rame a padiglione a otto falde a pianta ottagonale.

La copertura della navata ha due falde simmetriche, quella del presbiterio insieme all'abside ha due falde simmetriche che si uniscono con pianta poligonale in corrispondenza dell'abside. A coprire i locali addossati al fianco Est ci sono falde a leggio. Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: sezione circolare

Materiali: sarnico

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: botte unghiata

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 7]

Genere: volta

Forma: botte unghiata

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [3 / 7]

Genere: calotta

Forma: emisferica

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [4 / 7]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locale fra sagrestia e campanile

TIPO [5 / 7]

Genere: volta

Forma: a ombrello

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [6 / 7]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [7 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: sagrato

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: accesso campanile

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: pioli incastrati

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: locale accesso organo

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: navata

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 3]: a riquadri

Schema del disegno [2 / 3]: a motivi geometrici

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: presbiterio ed abside

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 2]: a scacchiera con quadratini in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a tre colori alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: sagrestia e locale che dà accesso al campanile

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: locale accesso organo

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: sagrato

Genere: in beola grigia

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: portico lato Ovest

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 33]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 33]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 33]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 4]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [4 / 4]: figurato

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 33]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cartelle

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con scritte

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 33]

Ubicazione: tutti i prospetti, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 33]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: tuscanici

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 33]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 33]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolo lesene

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 33]

Ubicazione: prospetti Nord, Est, Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 33]

Ubicazione: facciata principale e prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 4]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [3 / 4]: mistilinee

Qualificazione del tipo [4 / 4]: bocciardate

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 33]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: pigna

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 33]

Ubicazione: prospetto Est

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata finestra

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 33]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate chiusura lati Sud ed Est

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 33]

Ubicazione: facciata principale e fianco Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cimasa portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 33]

Ubicazione: facciata principale e fianco Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 3]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [3 / 3]: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 33]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 33]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]

Ubicazione: facciata principale

Genere: cartella

Tipo: cartella sostenuta da due angioletti

Trascrizione testo: AD HONOREM/ S. GREGORII

Tecnica: dipinta

Materiali: stucco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]

Ubicazione: facciata principale

Genere: cartella

Tipo: cartella sopra portale

Trascrizione testo: IHS

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]

Ubicazione: locale fra sagrestia e campanile

Genere: lapide

Tipo: frammento di lapide tombale usato come gradino di scala

Trascrizione testo: VLCRM PXOFORI/ FRANC. PISON./ RECTOR. TOLIN.

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]

Ubicazione: locale fra sagrestia e campanile

Genere: edicola

Tipo: cimasa di edicola seicentesca

Trascrizione testo: OLEA SACRA

Tecnica: incisa

Materiali: botticino

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/04/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/04/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/04/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/04/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/04/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/04/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/04/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/04/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/04/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture e altare

Data inizio: 1978/00/00

Data fine: 1978/00/00

Descrizione intervento: Vengono sistemati il tetto e l'altare di S. Rocco.

RESTAURI [2 / 7]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1984/00/00

Data fine: 1984/00/00

Descrizione intervento: Viene rifatto il tetto.

RESTAURI [3 / 7]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1996/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Intervento all'esterno (1) con:

- pulitura, ripristino e tinteggiatura di tutti gli intonaci;
- rifacimento ex novo della zoccolatura in bianco montorfano;
- portichetto: rifacimento pavimentazione in arenaria, rifacimento in assito della controsoffittatura (si scoprono parti di un affresco datato 1504);
- modifica delle aperture del campanile e copertura con lastre di rame.

RESTAURI [4 / 7]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1996/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Intervento all'esterno (2) con:

- sagrato: formazione sottofondo e cunicolo per smaltimento acque e pavimentazione in beola e acciottolato;
- demolizione del ripostiglio che era addossato al locale posto fra sagrestia e campanile per il quale si recuperano gli intonaci e la pavimentazione;
- costruzione di un nuovo locale servizi addossato alla parete Sud dell'attuale sagrestia (bagno e ripostiglio).

RESTAURI [5 / 7]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1996/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Intervento all'interno (1) con:

- sistemazione e ripavimentazione locale sotto l'organo;
- consolidamento e ricostruzione delle sedute del coro, dei portali e delle rispettive bussole;
- interventi sull'altare maggiore;
- pulitura della cappella della Vergine Maria;
- ricostruzione delle finestre in facciata con vetri trasparenti originali;
- pulitura affreschi, tinteggiatura e interventi sugli stucchi.

RESTAURI [6 / 7]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento

Intervento all'interno (2) con:

- sostituzione degli impalcati e delle scale in legno del campanile;
- rifacimento completo dell'impianto elettrico e dell'impianto di riscaldamento;
- ritrovamento di affreschi antichi (alcuni datati 1494).

RESTAURI [7 / 7]

Riferimento alla parte: organo

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento: Viene restaurato l'organo ad opera di Piccinelli di Ponteranica (Bg).

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: piazza Caduti in Guerra 1, Toline (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Gregorio Magno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPU10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00018_IMG-0000047728

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPU10D03

Note: Prospetto Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPU10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00018_IMG-0000047731

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPU10D06

Note: Vista del campanile (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPU10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00018_IMG-0000047732

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPU10D07

Note: Portale facciata principale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPU10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00018_IMG-0000047733

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPU10D08

Note: Portale ingresso laterale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPU10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00018_IMG-0000047734

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPU10D09

Note: Volta della navata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPU10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00018_IMG-0000047735

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPU10D10

Note: Vista della controfacciata e della parete Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPU10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00018_IMG-0000047726

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPU10D01

Note: Prospetto Nord (2003)

Nome del file originale: KPU10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00018_IMG-0000047727

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPU10D02

Note: Vista da Nord-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPU10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00018_IMG-0000047729

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPU10D04

Note: Vista da Sud-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPU10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00018_IMG-0000047730

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPU10D05

Note: Prospetto Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPU10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00018_DRA-0000004321

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPU10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPU10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 658-697

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: "Santuari bresciani"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Chiesa/ Toline

Titolo contribuito: "La chiesa di Toline. Restauro della Chiesa Parrocchiale S. Gregorio Magno in Toline"

Luogo di edizione: Toline (?)

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp. 1-12

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia