

# Residenza annessa alla chiesa di S. Rocco

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00025/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00025/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 25

Codice scheda: 1r080-00025

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00023

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Residenza annessa alla chiesa di S. Rocco

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Indirizzo: Via perpendicolare a via S. Rocco, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via S. Rocco, 2

CAP: 25055

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Altra località: Grignaghe (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Particelle: 1207

Foglio/Data: 25/ 1967

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: portale

Notizia sintetica: incisione

Notizia: Sulla chiave di volta del portale di ingresso da via S. Rocco è incisa la data 1824.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1824/00/00

Validità: post

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1824/00/00

Validità: ante

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.seminterrato/ p.t./ p.1/ p.sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Componente del complesso della chiesa di S. Rocco costituito dalla residenza addossata al presbiterio della chiesa. Un locale al piano terra viene attualmente usato come cappella nella quale vengono celebrate le funzioni religiose durante la settimana.

Le strutture orizzontali sono costituite da volte a botte e a crociera (al p.seminterrato) e da solai. Le strutture verticali sono in muratura portante continua.

La copertura dell'edificio ha due falde simmetriche con struttura principale costituita da travi in legno poggianti su muratura. Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio su onduline.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p.seminterrato

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA [2 / 3]**

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA [3 / 3]**

Riferimento piano o quota: p.1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: sezione circolare

Materiali: sarnico

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.seminterrato

### TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.seminterrato

### TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.seminterrato (sotto deposito)

### TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

### STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.terra, p.1, p.sottotetto

### TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

### STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: facciata Sud

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

### **SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: addossata a parete Est

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

### **SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 2

Collocazione: p.seminterrato, p.1/ sottotetto

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 14]**

Ubicazione: p.seminterrato

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 14]**

Ubicazione: p.seminterrato

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 14]**

Ubicazione: p.seminterrato

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 14]**

Ubicazione: p.seminterrato

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti irregolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 14]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri



**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 14]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: dipinto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 14]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 14]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: puntinato

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 14]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in linoleum

Schema del disegno: finto legno

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 14]**

Ubicazione: p.1 e sottotetto

Genere: in compensato

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 14]**

Ubicazione: p.1 e sottotetto

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno [1 / 2]: omogeneo (nessun disegno)

Schema del disegno [2 / 2]: dipinto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [12 / 14]**

Ubicazione: p.1 e sottotetto

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: dipinto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [13 / 14]**

Ubicazione: p.1 e sottotetto

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [14 / 14]**

Ubicazione: p.1 e sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]**

Ubicazione: facciata Sud

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: dipinta

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]**

Ubicazione: facciata Est

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: intonaco spruzzato

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali [1 / 2]: sarnico

Materiali [2 / 2]: legno

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali [1 / 2]: sarnico

Materiali [2 / 2]: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]**

Ubicazione: prospetti Est ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]**

Ubicazione: facciata Est

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con chiave di volta

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]**

Ubicazione: facciata Sud

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balcone

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]**

Ubicazione: facciate Sud ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiere

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineari

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: portale fianco Est

Genere: iscrizione

Tipo: incisione sulla chiave di volta del portale di ingresso

Trascrizione testo: CCP/ 1824

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di fessurazioni ad andamento verticale sulla facciata Sud dell'edificio.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Segni di dissesto sulle volte e sui solai.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Nei locali seminterrati l'umidità si manifesta sotto forma di infiltrazioni e condensa. Mediocre stato di conservazione per gli intonaci esterni.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

## STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: anni novanta (?)

Data fine: anni novanta (?)

Descrizione intervento

A giudicare dallo stato delle strutture le coperture sono state sistemate in anni recenti con la posa delle onduline per il manto in coppi e con la sostituzione di parti deteriorate.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Rocco 2, Grignaghe (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Michele Arcangelo

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPO12F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00025\_IMG-0000049520

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPO12D01

Note: Vista facciata principale (Sud) (2003)

Nome del file originale: KPO12D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00025\_IMG-0000049521

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPO12D02

Note: Vista su via S. Rocco da Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPO12D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00025\_IMG-0000049522

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPO12D03

Note: Vista portale su via S. Rocco (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPO12D03.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00025\_IMG-0000049523

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPO12D04

Note: Vista soggiorno piano terra (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPO12D04.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00025\_IMG-0000049524

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPO12D05

Note: Vista cappella piano terra (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPO12D05.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00025\_DRA-0000005649

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPO12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPO12T01.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA**



Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 562-574

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI