

Residenza annessa alla chiesa di S. Rocco

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00025/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00025/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 25

Codice scheda: 1r080-00025

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00023

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Residenza annessa alla chiesa di S. Rocco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Indirizzo: Via perpendicolare a via S. Rocco, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via S. Rocco, 2

CAP: 25055

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Altra località: Grignaghe (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Particelle: 1207

Foglio/Data: 25/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: portale

Notizia sintetica: incisione

Notizia: Sulla chiave di volta del portale di ingresso da via S. Rocco è incisa la data 1824.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1824/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1824/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.seminterrato/ p.t./ p.1/ p.sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Componente del complesso della chiesa di S. Rocco costituito dalla residenza addossata al presbiterio della chiesa. Un locale al piano terra viene attualmente usato come cappella nella quale vengono celebrate le funzioni religiose durante la settimana.

Le strutture orizzontali sono costituite da volte a botte e a crociera (al p.seminterrato) e da solai. Le strutture verticali sono in muratura portante continua.

La copertura dell'edificio ha due falde simmetriche con struttura principale costituita da travi in legno poggianti su muratura. Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio su onduline.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p.seminterrato

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p.1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: sezione circolare

Materiali: sarnico

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.seminterrato

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.seminterrato

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.seminterrato (sotto deposito)

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.terra, p.1, p.sottotetto

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: facciata Sud

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: addossata a parete Est

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 2

Collocazione: p.seminterrato, p.1/ sottotetto

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 14]

Ubicazione: p.seminterrato

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 14]

Ubicazione: p.seminterrato

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 14]

Ubicazione: p.seminterrato

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 14]

Ubicazione: p.seminterrato

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti irregolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 14]

Ubicazione: p.t.

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 14]

Ubicazione: p.t.

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: dipinto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 14]

Ubicazione: p.t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 14]

Ubicazione: p.t.

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: puntinato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 14]

Ubicazione: p.t.

Genere: in linoleum

Schema del disegno: finto legno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 14]

Ubicazione: p.1 e sottotetto

Genere: in compensato

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 14]

Ubicazione: p.1 e sottotetto

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno [1 / 2]: omogeneo (nessun disegno)

Schema del disegno [2 / 2]: dipinto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [12 / 14]

Ubicazione: p.1 e sottotetto

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: dipinto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [13 / 14]

Ubicazione: p.1 e sottotetto

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [14 / 14]

Ubicazione: p.1 e sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: facciata Sud

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: dipinta

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: facciata Est

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: intonaco spruzzato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali [1 / 2]: sarnico

Materiali [2 / 2]: legno

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali [1 / 2]: sarnico

Materiali [2 / 2]: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Ubicazione: prospetti Est ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: facciata Est

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con chiave di volta

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: facciata Sud

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balcone

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Ubicazione: facciate Sud ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiere

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineari

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: portale fianco Est

Genere: iscrizione

Tipo: incisione sulla chiave di volta del portale di ingresso

Trascrizione testo: CCP/ 1824

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di fessurazioni ad andamento verticale sulla facciata Sud dell'edificio.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Segni di dissesto sulle volte e sui solai.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Nei locali seminterrati l'umidità si manifesta sotto forma di infiltrazioni e condensa. Mediocre stato di conservazione per gli intonaci esterni.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/05/30

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: anni novanta (?)

Data fine: anni novanta (?)

Descrizione intervento

A giudicare dallo stato delle strutture le coperture sono state sistemate in anni recenti con la posa delle onduline per il manto in coppi e con la sostituzione di parti deteriorate.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Rocco 2, Grignaghe (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Michele Arcangelo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPO12F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00025_IMG-0000049520

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPO12D01

Note: Vista facciata principale (Sud) (2003)

Nome del file originale: KPO12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00025_IMG-0000049521

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPO12D02

Note: Vista su via S. Rocco da Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPO12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00025_IMG-0000049522

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPO12D03

Note: Vista portale su via S. Rocco (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPO12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00025_IMG-0000049523

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPO12D04

Note: Vista soggiorno piano terra (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPO12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00025_IMG-0000049524

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPO12D05

Note: Vista cappella piano terra (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPO12D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00025_DRA-0000005649

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPO12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPO12T01.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 562-574

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI