


Chiesa del Cimitero

Marone (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00026/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 26

Codice scheda: 1r080-00026

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: suffraganea

Denominazione: Chiesa del Cimitero

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa delle reliquie

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di tutti i santi

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa dei morti

ALTRA DENOMINAZIONE [4 / 4]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Eufemia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017106

Comune: Marone

Indirizzo: Via Provinciale, 0 (P)

Altra località: Vello (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vello - Marone

Particelle: D

Foglio/Data: 5/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: abate di S. Eufemia della Fonte

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: monaci del monastero di S. Eufemia della Fonte

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa originaria è stata costruita intorno alla metà del 1300 dai monaci del monastero di S. Eufemia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: Giovanni da Marone esegue gli affreschi esterni (sulla facciata principale) e interni (l'ultima cena nella navata).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1489/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1489/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: chiesa parrocchiale

Notizia: Nel 1525 la chiesa diviene parrocchiale di Vello staccata dalla parrocchia S. Martino di Marone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1525/05/02

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1525/05/02

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decreto vescovile

Notizia: Un decreto vescovile conferma la chiesa di Vello come parrocchia staccata dalla parrocchia S. Martino di Marone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1684/08/24

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1684/08/24

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: titolo di chiesa parrocchiale

Notizia

La chiesa rimane parrocchiale di Vello con il titolo di S. Eufemia fino al 1804 quando parrocchiale diviene la nuova chiesa in centro al paese.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1804/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1804/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappella laterale

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.3/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è costituito dal corpo principale (navata a due campate: la prima, più antica, con volta a crociera; l'altra con volta a botte lunettata), dal presbiterio (volta a botte lunettata), da una cappella laterale (volta a vela) e dalla sagrestia (solaio piano). A Nord-Est c'è un corpo di servizio con il solaio in legno a semplice orditura.

Le strutture verticali sono in muratura portante continua. Il campanile ha scale in metallo con la copertura a padiglione a quattro falde a pianta quadrata.

La copertura a tetto di navata, presbiterio e sagrestia ha due falde asimmetriche che si uniscono a padiglione in corrispondenza della sagrestia.

Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio su onduline.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali: granito

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali [1 / 2]: botticino

Materiali [2 / 2]: pietra simona

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 7]

Genere: volta

Forma: botte lunettata

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

TIPO [3 / 7]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [4 / 7]

Genere: volta

Forma: botte lunettata

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [5 / 7]

Genere: volta

Forma: botte/ t. pad.

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locale addossato Nord-Est

TIPO [6 / 7]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [7 / 7]

Genere: solai

Forma: piana

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde che si uniscono a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travi in legno e c.a

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 4

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: sagrato

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: cappella laterale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: p.t. campanile

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: locale addossato Nord-Est

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 20]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 20]

Ubicazione: tutti i prospetti, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 20]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: archi a tutto sesto

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 20]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: tuscanici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 20]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 20]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 20]

Ubicazione: prospetto principale, prospetto su strada

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali [1 / 2]: mattoni

Materiali [2 / 2]: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 3]: mattoni a raggiera

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [3 / 3]: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 20]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromi

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 20]

Ubicazione: facciata principale, facciata su strada

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestre

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: svasate

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 20]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 20]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a maglie regolari

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a raggiera

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 20]

Ubicazione: facciate Nord-Ovest, Sud-Ovest, Sud-Est

Collocazione: esterna

Tipo: paraste

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 20]

Ubicazione: facciate Nord-Ovest, Sud-Ovest, Sud-Est

Collocazione: esterna

Tipo: basi paraste

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 20]

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineare

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 20]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: navata

Genere: iscrizione

Tipo: a ricordo dei lavori di restauro effettuati nel 1948

Trascrizione testo: A. D./ MCMXLVIII/ RESTAVRATVM

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Sono presenti vistose crepe ad andamento verticale sopra il portale dell'ingresso principale e nelle pareti della sagrestia (in particolare spigolo Sud). Altri segni di dissesto si trovano sparsi su quasi tutte le pareti, anche in corrispondenza della cella campanaria.

E' da notare che parallelamente alla parete Nord-Est, a pochi metri dalla chiesa, passa la ferrovia.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Vistosissime crepe si trovano sulla volta della sagrestia. Anche sulla volta a crociera della navata si nota una crepa, che nasce da quella della parete della facciata principale, in parte stuccata.

Il locale addossato alla parete Nord-Est ha il solaio non praticabile a causa del cattivo stato dell'assito.

E' da notare che parallelamente alla parete Nord-Est, a pochi metri dalla chiesa, passa la ferrovia.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Presenza di attacchi biologici sulla copertura della chiesa e del campanile (muschi ed erbe infestanti).

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Appare poco consona all'edificio la pavimentazione in battuto di cemento del sagrato. Per il resto nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

All'interno si notano fenomeni di disgregazione materiale sulla parte bassa delle pareti interne soprattutto sulle pareti Est e Sud. Inoltre si manifestano anche attacchi biologici sotto forma di microflora.

All'esterno fenomeni di disgregazione materiale si hanno in corrispondenza delle parti basse delle pareti.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli affreschi più antichi (facciata principale, prima campata della navata) sono in cattivo stato di conservazione, in alcuni tratti rimane solo un'ombra dei dipinti. In cattive condizioni anche gli affreschi della piccola cappella laterale e sagrestia.

Un discorso a parte meritano le figure dipinte sulle pareti della seconda campata della navata e del presbiterio: con gli ultimi lavori sono state accorciate loro le gambe di una quarantina di cm rendendole assolutamente sproporzionate.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni ottanta

Data fine: anni ottanta

Descrizione intervento: Lungo il perimetro esterno vengono eseguiti lavori di drenaggio.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: affreschi

Data inizio: anni novanta

Data fine: anni novanta

Descrizione intervento: Viene rifatto il tetto con la posa di onduline. Si eseguono lavori di restauro sugli affreschi.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Cavour 23, Vello (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di Vello

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nuclei antichi di interesse storico-ambientale)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KME10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00026_IMG-0000049748

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KME10D03

Note: Prospetto Sud-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KME10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00026_IMG-0000049749

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KME10D04

Note: Vista da Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KME10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00026_IMG-0000049750

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KME10D05

Note: Vista del campanile da Sud-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KME10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00026_IMG-0000049751

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KME10D06

Note: Vista della navata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KME10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00026_IMG-0000049752

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KME10D07

Note: Vista della volta a crociera della navata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KME10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00026_IMG-0000049753

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KME10D08

Note: Vista della volta della sagrestia (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KME10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00026_IMG-0000049754

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KME10D09

Note: Particolare della copertura (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KME10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00026_IMG-0000049755

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KME10D10

Note: Una bifora della cella campanaria (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KME10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00026_IMG-0000049746

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KME10D01

Note: Vista facciata principale (Nord-Ovest) (2003)

Nome del file originale: KME10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00026_IMG-0000049747

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KME10D02

Note: Vista da Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KME10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00026_DRA-0000005824

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KME10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KME10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Pian Camuno (Bs)

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: pp. 207-208

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: (a cura di) Gamba A. G.

Titolo contribuito: "Una sosta a Marone sul lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: p. 5

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia