

Chiesa della Madonna della Rota

Marone (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00029/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 29

Codice scheda: 1r080-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00027

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Chiesa della Madonna della Rota

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017106

Comune: Marone

Località: Madonna della Rota

Indirizzo: Strada che collega Marone a Croce di Marone, 0 (P)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Circa Km 5.5 da Marone - lato sinistro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Marone

Particelle: 1723

Foglio/Data: 5/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: popolazione di Marone

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: popolazione di Marone

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione nuova chiesa

Notizia: Viene costruita la nuova chiesa, di dimensioni più ampie, affiancata alla parete Nord della chiesetta originaria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 17]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [2 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Il primo a ricordare la chiesa è il Celeri nel 1578.

Nel 1580 S Carlo Borromeo in seguito alla sua visita pastorale ordina che venga immediatamente tolto l'altare esterno al santuario.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lasciti e donazioni

Notizia

Sono vari i privati cittadini che per devozione donano alla chiesa della Madonna della Rota denaro e viveri a favore dei poveri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1591/07/25

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1594/08/09

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fondazione

Notizia

Viene fondata una "Cappellania della B. V. della Rotta" istituita da Lodovico Francino. Si tratta di un lascito con il quale è possibile mantenere un cappellano stabile incaricato delle funzioni religiose. Contemporaneamente viene affidato ad un'altra persona (un romito o eremita) il compito di custodire e conservare gli oggetti di culto. La cappella originaria diviene l'abitazione di questa persona.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1631/05/08

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1631/05/08

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: acquisto terreni

Notizia

Il presidente di quel che appare essere un comitato per la chiesa della Madonna della Rota, unitamente alle autorità del paese, acquista per conto della Chiesa del terreno intorno al fabbricato evidentemente per ospitare meglio i devoti che sembrano essere in aumento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1741/09/13

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1741/09/13

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 17]

Riferimento: balastra presbiterio

Notizia sintetica: nuova balastra

Notizia

Le balaustre della vecchia parrocchia di S. Martino, in fase di ricostruzione, vengono posate nella chiesa della Madonna della Rota.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1761/09/08

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1762/07/19

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dipinti

Notizia: Vengono eseguiti dei ritocchi pittorici non meglio precisati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1762/12/03

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1763/07/24

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lasciti e donazioni

Notizia: Altre testimonianze di donazioni alla chiesa della Madonna della Rota sotto forma di denaro e oggetti preziosi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1767/06/24

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1781/09/16

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 17]

Riferimento: campanile e altare

Notizia sintetica: rialzo campanile e spostamento altare

Notizia

Viene rialzato il campanile. Inoltre l'altare viene trasportato dalla antica chiesa, ora adibita ad abitazione, alla chiesa nuova. Si evita così che venga usato come tavolo da cucina dato che nell'abside della chiesa vecchia è collocato il camino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1782/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1782/06/06

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: nuova abitazione eremita

Notizia

Da alcune note rintracciate in archivio si deduce che il romito non abita più nella vecchia cappella che evidentemente si intende recuperare. La sua nuova residenza è di fianco al campanile. Il romito diviene anche responsabile degli oggetti preziosi presenti nel complesso. Inoltre, oltre i compiti legati agli aspetti religiosi, quest'ultimo si impegna anche a mantenere in buono stato l'area che circonda la costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [11 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauri

Notizia

Il parroco don Giovanni Butturini, negli anni della sua permanenza a Marone, si fa promotore di vari lavori di restauro grazie alla collaborazione dei cittadini e dell'ing. Arturo Vismara in particolare: si procede al risanamento interno ed esterno ed al rifacimento del tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1903/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1932/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: donazione coro

Notizia: Un privato cittadino dona alla chiesa il coro in noce.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [13 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: guerra

Notizia: Durante la seconda guerra mondiale la chiesa diventa simbolo della resistenza oltre che luogo di devozione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [14 / 17]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: statua

Notizia: L'antica statua della Vergine viene viene trasportata in parrocchia e sostituita con un'altra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1950/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [15 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauri

Notizia

Il parroco mons. Andrea Morandini si occupa del recupero delle opere d'arte custodite nel santuario. Il pittore restauratore Tino Belotti di Trescore Balneario si occupa dei quadri e degli affreschi appartenenti alla cappella quattrocentesca. La ditta Poisa di Brescia restaura due angeli scolpiti in legno del seicento.

I quadri della chiesa grande e quello che fungeva da pala nella chiesa piccola e gli affreschi strappati, sempre dalla chiesa piccola, vengono trasportati in canonica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1932/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1969/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [16 / 17]

Riferimento: statue

Notizia sintetica: furto

Notizia

Vengono rubate le quattro statuette del polittico che sembra risalissero al 1300. Vengono poi sostituite da altre statue.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1971/03/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1971/06/00

Validità: ante

NOTIZIA [17 / 17]

Riferimento: casa del custode

Notizia sintetica: nuovo regolamento

Notizia

E' del 1985 il nuovo regolamento che riguarda il custode della chiesa. Oltre che assolvere i compiti prettamente religiosi e di ospitalità nei confronti dei fedeli egli deve curare la pulizia della chiesa, della casa e delle adiacenze. Inoltre deve segnalare con tempestività al parroco gli eventuali guasti alle strutture.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1985/01/01

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1985/01/01

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: non verificabile

Numero di piani: ?

Tipo di piani: non ispezionabili

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Componente del complesso della chiesa della Madonna della Rota.

La chiesa è stata costruita addossata alla parete Nord della chiesa antica. E' costituita dalla navata (tre campate separate da archi trasversi e copertura in tegoloni in vista), dal presbiterio (come la navata), dall'abside (volta a vela), dalla sagrestia (volta a crociera) e dal campanile (non accessibile).

Le strutture verticali sono in muratura portante continua.

La copertura è a tetto con due falde (una falda continua e copre anche la chiesetta antica). Il campanile ha tetto a padiglione a pianta quadrata.

Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio su onduline che poggiano, per la parte riguardante navata e presbiterio, su tegoloni in laterizio in vista.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali: granito

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali [1 / 2]: botticino

Materiali [2 / 2]: pietra simona

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 3]

Genere: tetto in vista

Forma: inclinata

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero tetto

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: ingresso laterale

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti irregolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari in diagonale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 18]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 18]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 18]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 18]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 18]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 18]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale finestra

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 18]

Ubicazione: facciata principale, prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 18]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: peducci portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 18]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 18]

Ubicazione: facciata principale, prospetti Sud e Nord

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a maglie regolari

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a losanga

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 18]

Ubicazione: ingresso laterale

Collocazione: esterna

Tipo: cassetta elemosina

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: incastrata nel muro

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 18]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: ingresso laterale

Genere: lastra

Tipo: cassetta in pietra murata

Trascrizione testo: ELEMOSINA/ ALLA B. VERGINE

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Sono presenti vistose crepe ad andamento verticale, che proseguono anche sulla volta, nelle pareti della sagrestia.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Vistose crepe si trovano sulla volta della sagrestia.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Campanile non accessibile.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: All'esterno si notano fenomeni di disgregazione materiale sulla parte bassa delle pareti esterne.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1972/04/25

Data fine: 1974/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Vengono eseguiti svariati lavori:

- rifacimento tetto della chiesa con sostituzione legni avariati, posa tavelle in cotto per sottotegola, manto di copertura con tegole nuove;
- consolidamento della muratura in corrispondenza degli archi con introduzione di catene di ferro a rinforzo della volta;
- tinteggiatura di soffitto e pareti interne;
- restauro del campanile con posa parafulmini e tinteggiatura;
- pulizia intercapedine Nord e fognature.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni ottanta

Data fine: anni ottanta

Descrizione intervento: Lungo il perimetro esterno vengono eseguiti lavori di drenaggio.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: affreschi

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento

Viene rifatto il tetto con la posa di onduline e vengono eseguiti lavori di restauro sugli affreschi. Lavori eseguiti dagli alpini.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via V. Emanuele 3, Marone (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Martino

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona E1 (agricola)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KMF12F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00029_IMG-0000050468

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMF12D01

Note: Vista da Nord-Ovest (2003)

Nome del file originale: KMF12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00029_IMG-0000050469

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMF12D02

Note: Il portale della facciata principale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KMF12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00029_IMG-0000050470

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMF12D03

Note: Il portale della facciata Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KMF12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00029_IMG-0000050471

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMF12D04

Note: Vista della navata verso l'altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KMF12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00029_IMG-0000050472

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMF12D05

Note: Vista della controfacciata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KMF12D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00029_IMG-0000050473

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMF12D06

Note: La balaustra del presbiterio (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KMF12D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00029_IMG-0000050474

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMF12D07

Note: La volta della sagrestia (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KMF12D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00029_DRA-0000006313

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KMF12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KMF12T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Pian Camuno (Bs)

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: pp. 207-208

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: (a cura di) Gamba A. G.

Titolo contribuito: "Una sosta a Marone sul lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: pp. 2-4

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: (a cura di) Albertelli G.

Titolo contribuito: "Il santuario della Madonna della Rota"

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: tutto il testo

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia